



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 7

## ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: <u>03 de noviembre del 2017</u>		1.2 Hora de inicio: <u>11:30 h</u>	1.3 Hora de término: <u>14:10 h</u>
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u> piscicultura Molco</u>		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Operación</u>	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Sector Molco Alto, Km 4.5, Villarrías</u>			
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Selmones Multieport S.A.</u>		Domicilio: <u>Av. Cardenal 2501 Puerto Real</u>	
RUT o RUN: <u>79.891.160-0</u>	Teléfono: <u>65-2483770</u>	Email: <u>lvazquez@multieportfoods.com</u>	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Andrés Lina Labbe</u>		Domicilio: <u>Av. Cardenal 2501, P. Real</u>	
RUT o RUN: <u>/</u>	Teléfono: <u>65-2483770</u>	Email: <u>/</u>	
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: <u>Luis Vazquez Perez</u>		Domicilio: <u>Sector Molco Alto, Villarrías</u>	
RUT o RUN: <u>12.520.483-K</u>	Teléfono: <u>61428470</u>	Email: <u>lvazquez@multieportfoods.com</u>	
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

### 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: <input type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/>	Motivo: Denuncia <input type="checkbox"/>	Oficio: <input type="checkbox"/>	Otro: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--	---	----------------------------------	---



### 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Manejo de Diles.
- Afectación a la calidad de los efluentes del cuerpo receptor.

### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

- RCA Nº 27 / 2001,
- RCA Nº 247 / 2006
- Bus. Ex. Nº 7 / Rol Nº ~~D-024~~ D-024-2016 SMA.

### 5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al ingreso:

SI  NO

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI  NO

(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



### 6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input checked="" type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input checked="" type="checkbox"/>	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:  
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta) SI  NO

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:  
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI  NO

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:  
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI  NO

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:  
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI  NO

### 7. OBSERVACIONES

*(This section contains a large diagonal line, indicating no observations were recorded.)*

## 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- ① A las 11:30 h se realiza una reunión informal con el Sr. Luis Vazquez, Encargado del Centro Piscicultura Moloa. En la reunión se explicó el motivo de la inspección (Programa de cumplimiento) y se informaron los aspectos principales del proceso de Asesoria ambiental de la SMA.
- ② El Sr. Vazquez informó detalladamente el proceso de producción de la piscicultura y sobre el tratamiento de los Residuos Industriales Líquidos. El Sr. Vazquez indicó que el centro cuenta con derechos de aguas de 605 l/s y tiene una producción autorizada por 470 toneladas anuales.
- ③ Respecto al Programa de cumplimiento vigente el Sr. Vazquez señaló lo siguiente:
  - a) Los montajes del cuerpo receptor y subestación de Piles está siendo reportado adecuadamente en los sistemas informáticos de la SMA.
  - b) Se mantiene un registro de las actividades de mantenimiento de Piles y limpieza del cuerpo receptor. También está siendo reportado a la SMA.
  - c) Las actividades del programa de cumplimiento están siendo reportadas en los informes periódicos a la SMA.
- ④ A las 12:10 se realiza un recorrido por las instalaciones del centro acuícola, principalmente en las líneas de Piles y los sistemas de tratamiento de Piles. Se inspeccionan las líneas de Piles de cada zona de producción, donde

## 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

minutos sobre 1000, 2000 y 3000.

- 5) De modo general el sistema de tratamiento de agua está compuesto por 5 rotolitos de distintas dimensiones ubicados en los distintos sobre y un rotolito ubicado al final de la línea de tratamiento. También se encuentra operativo un estriquer de anticorrosión (subdivido en 3 secciones) que se utiliza al momento de mantenimiento de los rotolitos.
- 6) Para el tratamiento de lodos existe un tratamiento de flocculación, sedimentación y prensado. También cuenta con un secarizado y con sistemas de control de olores en ~~distintos~~ ubicados en distintas partes del sistema.
- 7) Caudal promedio del efluente tratado registra 300.5 l/s.
- 8) En general se observa un sistema de tratamiento operando adecuadamente con todos sus sistemas operativos. Visualmente se observa un efluente sin presencia de sólidos, ni olores.
- 9) No se observa presencia de hongos, ni algas en el punto de descarga, ni a 20 m aguas abajo de la descarga.
- 10) Se tomaron fotografías y se georeferenció el terreno.





Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

**11. OTROS ASISTENTES** (Completar los antecedentes)

Nombre ( Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
Luis Vazquez	Multexport			
Aristan Paredes	Encargado de materia			
Pablo Escobar	Asistente Mantenimiento			
Rodrigo Perez	Asistente de producción			

**12. RECEPCIÓN DEL ACTA**

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI  NO

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):