

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 06 de octubre de 2018	1.2 Hora de inicio: 15:00 hrs	1.3 Hora de término: 16:30 hrs
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Terminal Maritimo COPEC		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En Operación
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada : Camino Costero N°1003 Loncura, Quintero.		
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Compañía de Petroleos de Chile COPEC S.A.		Domicilio: Camino Costero N°1003 Loncura, Quintero.
RUT o RUN: 99.520.000-7	Teléfono: (32) 2206646	Correo electrónico: palvarez@copec.cl
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Luis Patricio Álvarez Alarcón		Domicilio: Camino Costero N°1003 Loncura, Quintero.
RUN: 13.681.356-0	Teléfono: (32) 2206646	Correo electrónico: palvarez@copec.cl
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Marco Jara Ortiz		Domicilio: Camino Costero N°1003 Loncura, Quintero.
RUN: 13.048.241-4	Teléfono: (32) 2206646	Correo electrónico: mjara@copec.cl
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		


2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <u>X</u> Motivo: Denuncia _____ Oficio <u>X</u> _____ Otro _____
-----------------------	---

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Plan operacional

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA





5. OPOSICIÓN AL INGRESO	
<p>5.1 Existió Oposición al Ingreso:</p> <p>SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> X _____</p>	<p>En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección ambiental:</p>
<p>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Actividad Fiscalizada:</p> <p>SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> X _____</p> <p>(Solo SMA)</p>	<p>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA:</p>

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro Fotográfico: <input type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar): Georreferenciación.
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación Gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

6.2 Existió Modificación del orden de Inspección Ambiental: SI NO

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: SI NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

7. OBSERVACIONES

Información requerida en la presente acta, incluida el acta, debe ser enviada el hasta día 07 de octubre de 2018 a las 12:00 hrs, a los correos electrónicos: Rubén.verdugo@sma.gob.cl, Sergio.delabarrera@sma.gob.cl y mariajose.silva@redsalud.gov.cl

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 15:00 horas, personal de la SMA se presentó en las instalaciones de Terminal Marítimo Copec (TPI), siendo recepcionados por el Sr. Marco Jara, Jefe de Turno. En la reunión de inicio, se indicó que el objetivo de la inspección era constatar la activación del Plan Operacional en condiciones meteorológicas adversas, ocurridas el mismo día de la inspección (06 de octubre) entre las 04:00 y las 09:00 horas. Ante la pregunta sobre si dicho Plan se encontraba aprobado por la Autoridad Sanitaria, el Sr. Jara señaló que todavía estaba en trámite. Sin perjuicio de lo anterior, se solicitó información referente a la operatividad de la actividad, que aplican a su rubro (empresa de hidrocarburos) al momento de existir condiciones meteorológicas adversas.

1. Ante la pregunta de si existió Tratamiento de RILes con hidrocarburos en la madrugada, el Sr. Jara señaló que actualmente no se encuentra operando la Planta de RILes (Efluentes). Sin perjuicio de ello, indicó que dicha Planta de efluentes, maneja las aguas provenientes de los buques con retazos de hidrocarburos, además de aguas lluvias de TPI y Lubricantes. Señaló a su vez, que la disposición final de dicha Planta se realiza a través de terceros.

2. Con respecto a emisiones fugitivas por almacenamiento y movimiento de productos volátiles en estanques de techo fijo, el Sr. Jara indicó que el único estanque que almacena volátiles – Gasolina 93 octanos – dispone de un techo flotante, correspondiente al estanque TK-202. Por lo tanto, no requiere paralización.

3. En relación a los venteos de gases COV, el Sr. Jara indicó que no existen venteos de ese tipo en tierra. Sin perjuicio de ello, señaló que la madrugada del día 06 de octubre de 2018 existió una embarcación que descargó petróleo diesel. Se solicita la bitácora de aquella fecha, donde se detalle el procedimiento de descarga.

4. En cuanto a la carga de camiones, el Sr. Jara explicó que en la Planta no se cuenta con mesa de carga de camiones, detallando que el despacho se hace por oleoducto a Concón y Maipú.

5. En lo referente a la última mantención de estanques y sistemas de tratamiento, el Sr. Jara indicó que estas se realizan cada 5 años, y que la última fue el 2015. Por ende, no han existido nuevas mantenciones hasta la fecha.

6. Por otra parte, el Sr. Jara detalló que no existen antorchas en la Planta.

Posteriormente, se visitó el sector de la Planta de Efluentes. En el lugar, se constató que la piscina principal no se encontraba operativa, y estaba cubierta por una carpa plástica. Se indicó que la piscina se encuentra sin operación desde hace una semana y media producto de la falta de una bomba. Una vez se instale dicha bomba, la Planta debe entrar en régimen normal.

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES


N°	Descripción
1	Bitácora de movimientos de embarcaciones (venteos), para el día 06 de octubre de 2018 desde las 00:00 horas.




Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 67 de

10. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
María Alicia Cavieres P.	SMA	
Matías Tapia R.	SMA	



11. OTROS ASISTENTES (Complete todos los antecedentes)				
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Marco Jara	COPEC	mjara@copec.cl	(32) 2206646	
				

12. RECEPCIÓN DEL ACTA	
<p>12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recibió copia del Acta:</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):</p>