



ORD. N° 2416/2016

MAT. : Envía información de fiscalización Ambiental.

ANTOFAGASTA, 06 DE ABRIL 2016

**A : RICARDO ORTIZ ARELLANO.
JEFE OFICINA REGIONAL SMA
ANTOFAGASTA**

**DE : DIRECTOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA**

De mi consideración:


Junto con saludar, informo que el día 29 de marzo, se fiscalizó como organismo subprogramado ambientalmente la Planta Santo Domingo de la Compañía Minera Nova Ventura, al Depósito de Relaves N° 1.

Se adjunta en físico el Acta de Fiscalización, Informe Fotográfico y Encuesta de satisfacción. En digital se incorpora lo mismo y las fotos en formato JPG.

Sin otro particular, se despide atentamente,




SGA/Jbn.
DISTRIBUCIÓN
- Interesado
- Área de Gestión Ambiental y Cierre de Faenas, Región de Antofagasta
- Archivo Regional



INFORME FOTOGRÁFICO
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
PLANTA SANTO DOMINGO
COMPAÑÍA MINERA NOVA
VENTURA

Servicio Nacional de Geología y Minería

29 de marzo de 2016, Taltal

INFORME FOTOGRÁFICO DE LAS ESTACIONES FISCALIZADAS


INDICE	Pág.
Deposito de Relave I.....	2-5

COMPETENCIAS SERNAGEOMIN

DEPOSITO DE RELAVE N°1



Pozo control de humedad, ubicado en corona del muro, Coordenadas UTM N 7.222.330
E 348.566 Cota 20



Corona de Muro, dirección del muro SE-NW



Cubeta Deposito de Relaves N° 1.



Revancha Deposito de Relaves N° 1



Pie de talud del muro del Depósito de Relaves N°1



Talud aguas abajo del muro del Depósito de Relaves,



ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 29 de marzo de 2016	1.2 Hora de inicio: 11:00	1.3 Hora de término: 12:20
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Compañía Minera Nova Ventura	1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación Parcial	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada : Camino Taltal-Paposo Km 40 s/n. Región de Antofagasta.		
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Planta Santo Domingo		Domicilio: Camino Taltal-Paposo Km 40 s/n. Región de Antofagasta
RUT o RUN: 76.765.460-K	Teléfono: 2 29122640	Correo electrónico:
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Sebastian Guerrero Valenzuela		Domicilio: Vitacura N° 2939 Piso 8, las Condes, Santiago
RUN: 9.482.218-1	Teléfono: 2 26742900	Correo electrónico: sguerrero@guerrero.cl
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Leonardo Olguín Olivares		Domicilio: Camino Taltal-Paposo Km 40 s/n. Región de Antofagasta
RUN: 12 218 952-K	Teléfono:	Correo electrónico: lolguin@novaventura.cl
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI _____ NO <u>X</u> _____		



2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: _____ 2.2 No programada: _____ Motivo: Denuncia Oficio Otro

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Deposito de Relaves N°1

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA 181/2003 Continuación Operación Mina Montecristo y Planta Santo Domingo.

RCA 212/2012 Solución Pasivos Ambientales y Reactivación Mina Montecristo y Planta Santo Domingo.

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al Ingreso:

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección ambiental: -

SI _____ NO



7. OBSERVACIONES

Equipos utilizados.

Gps Garmin Map 62S, wgs 84

Cámara fotográfica Sony Cybershot

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Estación 1.

Depósito de Relaves N° 1

RCA 181/2003, Considerando 5.8 Tranques de Relaves. Adenda N° 2, pregunta 2.

RCA 212/2012, Considerando 4.1 Descripción del Proyecto.

Se realiza inspección al depósito de relaves N° 1, junto con el Sr. Leonardo Olguín Olivares, cargo: Supervisor de Mantención. En ella se verifica que la pata del muro del depósito de relaves N° 1, se encuentra erosionado por acción de las marejadas. No existen obras de contención, para el muro del depósito de relaves N° 1. Esta instalación se encuentra fuera de operación. Coordenadas N 7.222.330 E 348.566.

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Nº	Descripción
1	

La documentación debe ser enviada en formato digital a la Oficina Regional Zona Norte de la SMA, localizada en Washington 2369, Antofagasta, a nombre de Jefe Oficina Regional Antofagasta, en un plazo de 5 días hábiles.



10. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
Javier Boada Noriega	SERNAGEOMIN	
Enrique Viveros Jara	SERNAGEOMIN	
Janor Chavez Contreras	SERNAGEOMIN	
Susy Gallardo Arenas	SERNAGEOMIN	

11. OTROS ASISTENTES (Complete todos los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Leonardo Olguín Olivares	Compañía Nova Ventura	lolguin@novaventura.cl	962770P3	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada receptionó copia del Acta:

SI NO

En caso de que el Acta no haya sido receptionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ - Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

-