



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 25-08-2016.	1.2 Hora de inicio: 11:04	1.3 Hora de término: 11:36.
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AGRICOB		1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Camino Los Logos Km. 4,5, Mostostal.
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AGRICOB S.A		1.7 Domicilio: Av. Ricardo Lyon 222 of. 1501 Prov. ^{Stgo.}
1.8 RUT o RUN: 76.823.660-7	1.9 Teléfono: 722 978 520	1.10 Correo electrónico: info@agricob.cl
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Mauricio Acaña D.		1.12 Domicilio de notificación por correo: Camino Los Logos Km. 4,5 Mostostal
1.13 RUT o RUN: 7.655.901-5	1.14 Teléfono: 99270 160	1.15 Correo electrónico: macana@agricob.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada Motivo: Denuncia: ___ Oficio: ___ Otro: ___
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	D.S 15/2013 Plan descontaminación Valle Central.
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	Art. 21 y 22. Senadores de granos y semillas.

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___
3.4 Imprevistos: —		
3.5 Actividades Pendientes: —		

4. OBSERVACIONES
<hr/>

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado por el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Kamie Olivares	SMA	
Eduardo Arce	SMA	
<hr/>	<hr/>	<hr/>

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizó reunión de inicio a las 11:04 hrs, en presencia del Sr. Mauricio Acuña, jefe de planta
 - Se constató la existencia de secadores de corontos de maíz que utilice como combustible biomasa correspondiente a pabos de corontos de maíz. Cuenta de un equipo secador que está funcionando al momento de la inspección. Existe desde hace 6 años aprox. y funciona de lunes a viernes, todo el año.
 - Se observó zona de descarga y acopio, y correa transportadora, todos ubicados al aire libre sin confinar. Transporte hacia el resto de las unidades se encuentran confinados. Resto de los procesos se realizan en galpón cerrado.
 - Se solicitó medición isocinética, última medición, indicándose por parte de jefe de planta que no existen informes.
 - Se solicitó registro o certificado de ingreso de declaración de emisiones RETE; indicándose por parte de jefe de planta que no existe la información.
- Se tomaron fotografías y coordenados.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

<p>6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado <input type="checkbox"/> Negación de Recepción <input type="checkbox"/></p> <p>Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):</p>
<p>Firma encargado actividad:</p> 	