



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 21/04/17	1.2 Hora de inicio: 10:45	1.3 Hora de término: 11:15
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ex - Baños Turcos (Baños Nuble)		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EL Doble 736 Interocean	Comuna: Chillán	Región: Bío Bío
Coordenada Norte (WGS84): 5944535	Coordenada Este (WGS84): 759280	Huso: 19S 18S X
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): EL Doble 736 Interocean, Chillán	
RUT o RUN: 6.416.093-1	Teléfono: 42222968	Correo electrónico:
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: ESNALDO JARA VARELA		
RUT o RUN: 6.716.230-7	Teléfono: 77644287	Correo electrónico:

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 X Programada	2.2 No programada	Denuncia:	Oficio:	Otro:
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° /	D.S. N° /	D.S. N° 48/2015	D.S. N° /
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
	N° / /	N° / /	N° / /	N° / /
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo N° Año Organismo emisor Tipo N° Año Organismo emisor			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	INSPECCIÓN DE FUENTE FUA - CALDERA A LEÑA SSN 35			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI NO X	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI NO X	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI X NO

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)
SIN OBSERVACIONES.

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
FRANCISCO CAMAÑO A.	SMA	
HUGO RAMIREZ C.	SMA	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- ① SIENDO LAS 10:45 DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017, LOS FISCALIZADORES FRANCISCO CAUAIÑO Y HUGO RAMIREZ (OFICINA BIOBIO), INGRESAN A LA UF BAÑOS TURCOS NUBLE POR ACCESO HABILITADO DONDE SOSTIENEN REUNIÓN DE INICIO CON LOS SRES. ESNALDO JARA Y PEDRO ESPINOZA. EN ESTA INSTANCIA SE LES INFORMA ACERCA DEL MOTIVO DE LA INSPECCIÓN Y LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE CHILLÁN Y CHILLÁN VIEJO.
- ② EL SR. PEDRO ESPINOZA DECLARA QUE LA CALDERA FUE DADA DE BAJA POR LO QUE ~~NO~~ SE ENCUENTRA OPERATIVA. EN EL LUGAR ACTUALMENTE YA NO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD DE BAÑOS TURCOS, LA CUAL FUE REEMPLAZADA POR UNA ZARATENIA.
- ③ LOS FISCALIZADORES, EN COMPAÑÍA DEL SR. ESPINOZA SE DIRIGEN A SUBTERRANEO DEL LOCAL DONDE SE OBSERVA CALDERA SEMIDESMANTELADA, SIN CONEXIONES PARA SALIDA DE VAPOR Y SIN INDICIOS DE OPERACIÓN.
- ④ LA CALDERA DE LA UF POSEE N° DE REGISTRO DE LA AUTORIDAD SANITARIA SSN 35
- ⑤ SE REALIZA REGISTRO FOTOGRAFICO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA FUENTE FISCALIZADA.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

Pedro Espinoza 5.891.199-1

