

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES**1.1 Fecha de Inspección:**

15 Junio 2017

1.2 Hora de inicio:

12:15

1.3 Hora de término:

13:15

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Colegio "Osorno College" - Caldera OSO-242

1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Zenteno N° 2617

Comuna:

Osorno

Región:

Llanquihue

Coordenada Norte (WGS84):

5504797

Coordenada Este (WGS84):

659419

Huso: 19S 18S X

1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Cooperación Educativa Osorno Colmop Zenteno 2617, Osorno

RUT o RUN:

70.000470-8

Teléfono:

642457300

Correo electrónico:

rectoría@osorno.college.cl

1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:

S- Gabriel Saldivia

RUT o RUN:

15.688495-2

Teléfono:

642457300

Correo electrónico:

g.saldivia@osorno.college.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**2.1** Programada**2.2** No programada**Denuncia:****Oficio:****Otro:****Norma de Emisión****Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental****2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):****D.S. N°****D.S. N°****D.S. N°****D.S. N°****Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)****N°****N°****N°****N°****2.4 Otro(s) Instrumento(s):****Tipo N° Año Organismo emisor****Tipo N° Año Organismo emisor****2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:**

Control de Emisiones, Plan de Descontaminación - Osorno

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN**3.1 Existió oposición al ingreso:**

SI NO X

3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:

SI NO X

3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:


(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)

SI NO X

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)

- Se tomaron fotografías a la caldera y certificado de registro.

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Jeanette Araya O.	SMA	
Cecilia Quiroz	SMA	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la fiscalización Ambiental con reunión informe final (Resol. 1184/2015) donde se da a conocer el alcance de la actividad en el marco del cumplimiento del Pliego de desinformación de Osorno, control de emisiones, (Art 40-45) al Sr. Gabriel Saldinie, Reiter del Colegio. —

Se constata que en la Unidad Fiscalizable que no existe caldera "nueva" (art. 3 PDAO) que opue después del 28 de marzo del 2017 —

Existe una caldera de calefacción "existente" con registro en la Seremi de Salud OSO 242 - AC / 2014. modelo SUPERAC 40S; fabricante IVAR INDUSTRY SRL - ITALY , N° de fábrica 020230, año 2002; Presión máxima de trabajo 6,0 Bar; combustible diesel; consumo por hora 12,5 - 25 Kg/hora. --

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI NO

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

Sr. Gabriel Saldinie.