

**ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL**

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: <u>16 Agosto 2018</u>	1.2 Hora de inicio: <u>12:42</u>	1.3 Hora de término: <u>14:33</u>
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Cia Minera Dayton.</u>		1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Sector la Laja S/N Andacollo</u>
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Cia Minera Dayton</u>		1.7 Domicilio: <u>Sector la Laja S/N Andacollo</u>
1.8 RUT o RUN: <u>99899750-5</u>	1.9 Teléfono: <u>51-2431433</u>	1.10 Correo electrónico: <u>Rcamargo@MineraDayton.cl</u>
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: <u>Alexis Almarza Tapia</u>		1.12 Domicilio de notificación por correo: <u>Sector la Laja S/N Andacollo</u>
1.13 RUT o RUN: <u>13531152-9</u>	1.14 Teléfono: <u>942306903</u>	1.15 Correo electrónico: <u>AAlmarza@mineraDayton.cl</u>

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada Motivo: Denuncia: <input type="checkbox"/> Oficio: <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	<u>Plan de Prevención y descontaminación Ambiental DS.N°59/2014.</u>
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	<u>Manejo de Emisiones atmosféricas</u>

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3.4 Imprevistos: _____		
3.5 Actividades Pendientes: _____		

4. OBSERVACIONES
<u>Se constató que las faenas de extracción y Chancado de mineral se encuentran efectuadas, Solo se realiza proceso de lixiviación en pilas.</u>

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado por el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
<u>Pia Valenzuela Ue.</u>	<u>SMA</u>	
<u>ANDREA MASERO C.</u>	<u>SMA</u>	<u>ANDREA MASERO</u>



6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se informa al Señor Alexis Almarza, Supervisor de Medio Ambiente de Cia Minera Dayton, el motivo de la visita y los instrumentos de gestión ambiental.


Se ingresó por el camino principal hacia el rajo 3 perlas, no se observó emisión de material particulado ni tran sito vehicular, solo Camión Myibus realizando Humectación de Caminos.

Se ingresó hasta ~~el~~ fondo del rajo 3 perlas y se constató que no hay extracción de material, no hay personal de Cia Minera Dayton ni maquinarias. El Acceso al rajo se encontraba Cerrado con barrea y Candado. No se observó emisión de material Particulado

Se visitó planta de Chancado y se observó q' Chancador 1º, 2º y 3º se encuentran sin operación, no se observó transito de vehículos ni personas. las Cintas transportadoras no estaban funcionando. no se observó emisión de material Particulado

Se visitaron pilas de lixiviación sector Sur se constató que se encuentran con sistema de riesgo operativo

Se observó relleno de rajo Cherrumata, no se encuentran maquinarias ni transito de vehículos. No se observó emisión de material Particulado.



7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI NO

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad: