



## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 24 Abril 2018	1.2 Hora de inicio: 10:15	1.3 Hora de término: 13:04
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Cía Minera Teck Carmen de Andacollo		1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Camino a chepiguilla S/N
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Cía Minera Teck Carmen de Andacollo		1.7 Domicilio: Camino a chepiguilla S/N
1.8 RUT o RUN: 98126110-6	1.9 Teléfono: 51-330401	1.10 Correo electrónico: marcelo.zepeda@teck.com
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: marcelo zepeda Cortes.		1.12 Domicilio de notificación por correo: Camino a chepiguilla S/N
1.13 RUT o RUN: 9285375-6	1.14 Teléfono: 51-330401	1.15 Correo electrónico: marcelo.zepeda@teck.com

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada Motivo: Denuncia: _____ Oficio: _____ Otro: _____
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	Plan de descontaminación atmosférica DS N° 59/2014
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	Ejecución del Plan de Bandido Permanente.

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____
3.4 Imprevistos: No hay		
3.5 Actividades Pendientes: No hay		

4. OBSERVACIONES
No hay

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado por el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Pia Valenzuela Marin	SMA	
<hr/>		
<hr/>		



**6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realiza inspección de la ejecución del Plan de Barido Permanente.

Se visita el sector Quepiquillo, se constata que la calle Rodulinda Alvarado se encuentra sin material particulado depositado y no se observa material particulado en suspensión.

En Calle Luis Zepeda se observa sin material particulado depositado y sin material particulado en suspensión. Se consulta a vecinos del sector sobre la ejecución del plan quienes indican que hora lo más aproximado, pasó el camión barredor.

Calle Gabriel Castillo: la Calle se encuentra sin material particulado depositado y sin material particulado en suspensión

Calle Sixto Valdivia: se observa Camión barredor de la empresa Disal, el cual barre y humecta a la vez. En esta Calle no se observó material particulado en suspensión

Calle Eleonora Latorre: se observa Camión barredor aproximadamente a las 12:12 minutos, no se observó emisión de material particulado

se constata la ejecución del Plan de Barido de calles permanente de acuerdo a Programa enviado por lece a la I Municipalidad de Andacollo

Al momento de hacer entrega del Acta se informa al titular motivo de la visita e instrumento de gestión ambiental fiscalizado, además de Aspecto Ambiental.

**7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA**

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:


SI  NO

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:



MARCELO ZEREÑA C.