



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 25/06/2018	1.2 Hora de inicio: 16:30	1.3 Hora de término: 17:30
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EDIFICIO SAN FRANCISCO		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: UNO SUR # 660	Comuna: Talca	Región: MAULE
Coordenada Norte (WGS84): 6.046.291	Coordenada Este (WGS84): 257.816	Huso: 19S X 18S
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: COMUNIDAD SAN AGUSTIN DE TALCA		Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): UNO SUR # 660
RUT o RUN: 53.815.848-K	Teléfono: 712 229585	Correo electrónico: sanfrancisco660@gmail.com
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: MIS LÓPEZ VALENZUELA		
RUT o RUN: 5717.444-7	Teléfono: 712 229585 97330933	Correo electrónico: sanfrancisco660@gmail.com

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 X Programada	2.2 No programada	Denuncia:	Oficio:	Otro:
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° /	D.S. N° /	D.S. N° 49 / 2015	D.S. N° /
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo N° Año Organismo emisor			
	Tipo N° Año Organismo emisor			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	Verificar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 36-42 del PDA de Talca-Maule, respecto a los límites de emisión para calderas nuevas y existentes.			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI NO X	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI NO X	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI X NO

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)
Se entregó copia de informe técnico Individual para calderas SSMAU-84C y SSMAU-85C. El titular presenta informe de muestra isotérmica de material particulado 2017 para ambas calderas.

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
EDUARDO ENRIQUE PIÑA MONTAÑA	SMA	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la actividad de inspección obteniendo a conocer al responsable de la UF Sr. Luis López, la materia objeto de la fiscalización, que es el control de emisiones para fuentes fijas en el marco del PDA de las comunas de Talca-Maule.

Se constata en la inspección que el establecimiento cuenta con dos calderas y según los antecedentes presentados por el titular, éstas se clasifican de acuerdo al PDA, como EXISTENTES.

CALDERA N° 1

La caldera se encuentra registrada en la SEREMI DE SALUD, con el registro SSMAU-84C, MARCA IVAR, Modelo SUPERAC 520, Año fabricación 2005, Número de fábrica 050396, utiliza como combustible Petróleo Diesel (49 kg/h).

CALDERA N° 2

La caldera se encuentra registrada en la SEREMI DE SALUD, con el registro SSMAU-85C, MARCA IVAR, Modelo SUPERAC 520, Año fabricación 2005, Número de fábrica 050397, utiliza como combustible Petróleo Diesel (49 kg/h).

Según lo informado las calderas se usan de forma alternada.

El representante posee informe de muestreo isocinético de material particulado del año 2017 para ambas calderas realizado por A & C Ltda.

Se entregó copia del Anexo Capítulo III del PDA Talca-Maule al representante.

Se toman fotografías y georeferenciación del lugar.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad: