



## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: <u>11 Julio 2018</u>	1.2 Hora de inicio: <u>11:50</u>	1.3 Hora de término: <u>14:00</u>
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Cia Minera Teck</u>		1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Camino a Chepiquilla S/N.</u>
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Cia. Minera Teck Carmendi Andacollo.</u>		1.7 Domicilio: <u>Camino a Chepiquilla S/N.</u>
1.8 RUT o RUN: <u>98126110-6</u>	1.9 Teléfono: <u>57-330401</u>	1.10 Correo electrónico: <u>marcelo.zepeda@TECK.com.</u>
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: <u>Marcelo Zepeda Cortes</u>		1.12 Domicilio de notificación por correo: <u>Camino a Chepiquilla S.N.</u>
1.13 RUT o RUN: <u>9285375-6.</u>	1.14 Teléfono:	1.15 Correo electrónico: <u>marcelo.zepeda@TECK.com.</u>

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada Motivo: Denuncia: <input type="checkbox"/> Oficio: <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	<u>Plan de descontaminación atmosférica D.S N° 59/2014</u>
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	<u>Verificar la Ejecución del programa de lavado POST Lluvia</u>

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3.4 Imprevistos: <u>No hay</u>		
3.5 Actividades Pendientes: <u>No hay</u>		

4. OBSERVACIONES
<u>No hay.</u>

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado por el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
<u>Dña Valenzuela Marín</u>	<u>SMA</u>	


**6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

De acuerdo a lo informado por la Municipalidad de Andacollo, Unidad de Medio Ambiente, las labores de lavado post lluvia de la Cía Mueira Tech el día de hoy estaban programadas para la Calle Simón Bolívar.

Aproximadamente a las 12:10 Hrs. se observó en calle Simón Bolívar con Pasaje Mina Hermosa una estación de trabajo de la Empresa Huerfa. En el lugar se encontraba una persona custodiando los implementos de trabajo, quien señaló que se encontraban realizando labores de limpieza en Calle Simón Bolívar y que durante la mañana habían realizado el tramo entre las calles Portales y Rigulme, y en la jornada de la tarde continuaban con el resto de la Calle Simón Bolívar.

Se observó que el tramo entre Portales y Rigulme, no presentaba barro ni sedimento acumulado.

Aproximadamente a las 13:30 se observó personal trabajando en calle Simón Bolívar, con Conos y paletros. Se observó además 1 camión Aljibes realizando el lavado de la Calle. Se informa el motivo de la actividad de fiscalización, el instrumento y los métodos de fiscalización.



**7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA**

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI  NO

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

