



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISION Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 19/07/18	1.2 Hora de inicio: 21:55	1.3 Hora de término: 22:25
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Edificio Tanagaleaues		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Mazipú 125	Comuna: Valdivia	Región: Los Ríos
Coordenada Norte (WGS84): 5.591.350	Coordenada Este (WGS84): 650.004	Huso: 19S 18S X
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Comunidad Edificio Tanagaleaues	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): Mazipú 125, Valdivia	
RUT o RUN: 56.043.270-4	Teléfono: 63222205	Correo electrónico: /
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: José Andrés Pedrero		
RUT o RUN: 4.418.820-1	Teléfono: 63222205	Correo electrónico: /

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 X Programada	2.2 No programada	Denuncia: /	Oficio: /	Otro: /
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° /	D.S. N° /	D.S. N° 25/2016	D.S. N° /
	Otros Instrumentos ( N° de Resolución / Año / Organismo)			
	N° / /	N° / /	N° / /	N° / /
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo N° Año Organismo emisor Tipo N° Año Organismo emisor			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	Cumplimiento Art 64, letra c), iv) Plan de Descontaminación de Valdivia.			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI NO X	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI NO X	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI NO

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)	

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Mauricio Montero Morales	SMA	[Firma]

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Situado las 21:55 horas, se ingresa a las dependencias del Edificio Tamagalecura, tomando contacto con el Sr. José Arellano Pedreros, Consejero de Turno, a quien se le explica el objetivo de la actividad de inspección, en el marco del Plan de Descartaminación de Urdibarriz. Se constata la existencia de Ol Caldera a Lenta, la que se encuentra APABADA, sin funcionamiento, al momento de la inspección. La Caldera cuenta con Registro Salud N° 432, se utiliza para calefacción y agua caliente para un total de 33 departamentos. Al momento de la inspección, existe decretado EMERGENCIA, en el marco de Gestión de Episodios Críticos, del Plan de Descartaminación de Urdibarriz. Se tomaron coordenadas geográficas y fotografías como medios de verificación.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad: