



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección: <u>22/08/2018</u>	1.2 Hora de inicio: <u>11:10 h</u>	1.3 Hora de término: <u>11:30 h</u>	
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Edificio Quattro</u>			
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Lynch N° 948</u>		Comuna: <u>Temuco</u>	Región: <u>La Araucanía</u>
Coordenada Norte (WGS84): <u>5.709,082</u>		Coordenada Este (WGS84): <u>708.975</u>	Huso: 19S <u> </u> 18S <u>X</u>
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Comunidad Edificio Torre Quattro</u>		Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): <u>Lynch N° 948, Temuco</u>	
RUT o RUN: <u>53.322.309-5</u>		Teléfono: <u>236 0313</u>	Correo electrónico: <u> </u>
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: <u>Enrique Caldera</u>			
RUT o RUN: <u>16.632.732-6</u>		Teléfono: <u>236 0313</u>	Correo electrónico: <u>elbakau2507@gmail.com</u>

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <u> </u>	Oficio: <u> </u>	Otro: <u> </u>
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental <u>X</u>	
	D.S. N° <u> </u> / <u> </u>	D.S. N° <u> </u> / <u> </u>	D.S. N° <u>8</u> / <u>2015</u>	D.S. N° <u> </u> / <u> </u>
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo <u> </u> N° <u> </u> Año <u> </u> Organismo emisor <u> </u>	Tipo <u> </u> N° <u> </u> Año <u> </u> Organismo emisor <u> </u>		
	2.5 Objeto de la Inspección Ambiental: <u>Control de emisiones atmosféricas en fuentes fijas.</u>			


3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)
<u> </u>

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
<u>Diego Maldonado B.</u>	<u>SMA</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Michael Marín L.</u>	<u>SMA</u>	<u>[Firma]</u>

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- ① Se realizó reunión informativa en conservación del edificio Torre Quattro con el Sr. Enrique Caldera (conserje).
- ② El edificio cuenta con un sistema de distribución de gas por cámara que provee a cada departamento de combustible por los estufas de marca Gazelle ubicadas en paredes que sirven para calefacción.
- ③ Se constata un grupo electrógeno que sirve para cubrir la demanda en caso de corte de energía eléctrica. Este grupo electrógeno es de marca Cummins, Modelo 6655, de potencia 52,8 Kw (66 KVA). Este equipo cuenta con hidrómetro digital en buen estado el cual registra un uso de 27,5 horas.
- ④ Se tomaron fotografías y se georeferenciar el edificio.



7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI NO

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

Enrique Caldera