



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 14.12.18	1.2 Hora de inicio: 10:35	1.3 Hora de término: 10:57
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: JUMBO PETIBRILLAR	1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AV. PETIBRILLAR Nº 430, RANCAGUA.	
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CENCOSUD RETAIL S.A		1.7 Domicilio: AV. KENEDY Nº 9001, SANTIAGO.
1.8 RUT o RUN: 81.201.000-K	1.9 Teléfono: 722229064	1.10 Correo electrónico: julio.palma@jumbo.cl
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: julio palma SANDOVAL		1.12 Domicilio de notificación por correo: AV. PETIBRILLAR Nº 430, RANCAGUA
1.13 RUT o RUN: 10.466.835-6	1.14 Teléfono: 93425581	1.15 Correo electrónico: julio.palma@jumbo.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 ☒ Programada	2.2 ☐ No programada Motivo: Denuncia: Oficio: Otro:
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	D.S. 15/2013 PLAN DE DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL VUELO CENTRAL.
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	ART. 25 PANADERÍAS

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI ☐ NO ☒	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ☐ NO ☒	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI ☒ NO ☐
3.4 Imprevistos: —		
3.5 Actividades Pendientes: —		

4. OBSERVACIONES
—

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado por el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Susana Sandoval V.	SMA	
Santiago Pinochet I	SMA	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizó la reunión de inicio a las 10:35 hrs en presencia de Sr. Julio Palma, Gerente de Local.
- Al momento de la inspección la Ponedería se encuentra operando, el horario de funcionamiento es de 7:00 - 21:00 hrs.
 - Se constató 2 horas de piso de Acero inoxidable, los cueros funcionan a Gas Natural, se observó las conexiones y Válvulas de Gas.

7

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI 1 NO

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado Negación de Recepción

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

JULIO PALMA SANDOVAL
Gerente de Local
Jumbo Montillar