

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

| 1. ANTECEDENTES | | |
|---|--|--|
| 1.1 Fecha de Inspección: <u>27-08-2019</u> | 1.2 Hora de inicio: <u>11:40</u> | 1.3 Hora de término: <u>13:00</u> |
| 1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <u>Semillas Tuniche</u> | 1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) <u>operación (fueron temporales secado)</u> | |
| 1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <u>Camino Real 4320</u> | Comuna: <u>Graneros</u> | Región: <u>O'Higgins</u> |
| 1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: <u>Semillas Tuniche Ltda</u> | Domicilio Titular (para efectos de notificación): <u>Fundo Santa Rosa Tuniche sp, Graneros</u> | |
| RUT o RUN: <u>77.294.240-6</u> | Teléfono: <u>(72)2473411</u> | Correo electrónico: <u>pparrao@tuniche.cl</u> |
| 1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: <u>Ignacio Silva Palacios</u> | Domicilio: <u>Camino Real 4320, Graneros</u> | |
| RUT o RUN: <u>9.569.142-2</u> | Teléfono: <u>(56)998715093</u> | Correo electrónico: <u>isilva@tuniche.cl</u> |
| 1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: <u>Evelyn López D</u> | Domicilio: <u>Camino Real 4320, Graneros</u> | |
| RUT o RUN: <u>16.491.078-4</u> | Teléfono: <u>993855620</u> | Correo electrónico: <u>Elopez@tuniche.cl</u> |

| 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada | 2.2 <input type="checkbox"/> No programada | Denuncia: <input type="checkbox"/> | Oficio: <input type="checkbox"/> | Otro: <input type="checkbox"/> |
| | (Detallar motivo brevemente) | | | |

| 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL |
|---|
| <u>Art. 21 y 22. Secadores que procesan granos y semillas</u> |

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

D.S 15/2013 Plan descontaminación Ambiental
 Valle Central.

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL
**5.1 Existió oposición
 al ingreso:**

 SI ___ NO +
**5.2 Se solicitó auxilio de
 la fuerza pública:**

 SI ___ NO +
5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI ___ NO +
 (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en
 el numeral 6 de la presente acta)

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI + NO ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que
 motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

 SI ___ NO ___
 SI ___ NO ___
 SI ___ NO ___
 SI ___ NO ___

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Al momento de la inspección Ambiental la planta de recedo denominada "Producción" no se encuentra operando, su funcionamiento es entre los meses de febrero - Mayo.

- la planta cuenta con 25 ^{Horas} recedores, todos funcionan a Gas licuado.
- Respecto al funcionamiento y configuración de la planta se pudo constatar que:
 - ↳ Zona de descarga y recepción se encuentra confinada
 - ↳ Correas transportadoras de ingreso a Galpones de recedo, se encuentran encapadas y confinadas.
 - ↳ horas de recedo (25) se encuentran dentro de Galpones techados y confinados
 - ↳ los 25 recedores funcionan a Gas licuado.

