



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 de 2

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 07-08-2019	1.2 Hora de inicio: 17:30	1.3 Hora de término: 17:45
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: COLEGIO MONTESSORI - SECCIÓN INSPECTORIA GRAL		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: GRAL LAGOS N° 652	Comuna: TERMUCO	Región: LA ARICA
Coordenada Norte (WGS84):	Coordenada Este (WGS84):	Huso: 19S 18S
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: GRUPPO EDUCACIONAL COLEGIO MONTESSORI	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): GRAL LAGOS N° 652	
RUT o RUN: 65.153.202-7	Teléfono:	Correo electrónico: administracion@colegiomontessori.cl
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: SRA GISELDA LOBOS - SECRETARIA TORNADA TARDE		
RUT o RUN: 12.332.802-7	Teléfono: 45-2274440	Correo electrónico: administracion@colegiomontessori.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° ____/____	D.S. N° ____/____	D.S. N° 0812015	D.S. N° ____/____
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo ____ N° ____ Año ____ Organismo emisor ____		Tipo ____ N° ____ Año ____ Organismo emisor ____	
	Tipo ____ N° ____ Año ____ Organismo emisor ____			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	USO ARTEFACTOS A LEÑA ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y SERVICIO, ART 24			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

3.1 Existió oposición al ingreso: SI ____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ____
---	---	--

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)

--

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Luis R. Muñoz F	SMA	



6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- 6.1) Se informa a personal de área de Inspección del Colegio sobre motivo de la fiscalización, instrumentos fiscalizados y aspectos en consideración.
- 6.2) De acuerdo a fiscalización realizada el día 03/09/2018, se constata la existencia de estufa a leña (combustión lenta) en sector de inspectoria, según punto N°5 del acta.
- 6.3) Al momento de la inspección se constata que estufa a leña fue retirada del lugar, no existiendo calefactor ni los cañones que evidencian su uso.
- 6.4) Se constata que, en su reemplazo se instaló una estufa que opera en base a pellet marca Amara Modelo ITS14 8100 Plus, la cual se encuentra en operación.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 07/08/2019.

Descripción del medio de prueba: Estufa a pellet instalada en el colegio, es de marca Amesti modelo Italy 8100 y tiene una potencia térmica de 9,4 Kw.

D.S. N° 8/2015 MMA.

Artículo 24.- A partir del 1º de enero de 2016, se prohíbe el uso de calefactores a leña en los establecimientos comerciales y de servicios, ubicados en la zona saturada, así como también en cualquier establecimiento u oficina cuyo destino no sea habitacional que dé cuenta de tales condiciones”.

Fotografía 2.

Fecha: 07/08/2019.

Descripción del medio de prueba: Se muestra (flecha azul) la antigua conexión en el techo del ducto de la estufa a leña, la cual fue eliminada.