




6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- ① Se realiza inspección en Condominio Villa Alegre de Padre Las Cruzes, el cual cuenta con 56 departamentos.
- ② El Sr. Luis Vidal (consejero) informa a los fiscalizadores de la SMA que los edificios no cuenta con sistema de colección central, sino que cada departamento cuenta con distintos sistemas de colección, de tipo eléctrico o a gas. También, informa que no cuenta con grupo eléctrico.
- ③ Se constata la instalación de dos estufas de gas Abertol que sirven para los calefactores y cocinas de los edificios.
- ④ Se tomaron fotografías.



7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:  
SI  NO

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad: