



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 17 Julio 2019	1.2 Hora de inicio: 9:20	1.3 Hora de término: 10:20
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: electrolux de chile S.A. (CTISA)		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Alberto Lona 777	Comuna: Raipú	Región: Metropolitana
Coordenada Norte (WGS84):	Coordenada Este (WGS84):	Huso: 19S 18S
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Electrolux de Chile S.A.	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): Alberto Lona 777	
RUT o RUN: 76163.495-K	Teléfono: 28376100	Correo electrónico: jose.zapata@electrolux.com
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Jose Zapata		
RUT o RUN: 12472589-5	Teléfono: 28376244	Correo electrónico: jose.zapata@electrolux.com

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia:	Oficio:	Otro:
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° /	D.S. N° /	D.S. N° 30 / 2016	D.S. N° /
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo N° Año Organismo emisor		Tipo N° Año Organismo emisor	
	2.5 Objeto de la Inspección Ambiental: Verificar cumplimiento de límite de emisión para Material Particulado (MP)			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

3.1 Existió oposición al ingreso: SI NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
--	--	---

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)

Actividad efectuada en el marco de preemergencia ambiental.


5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Dalia Alicia Pavones P.	SMA	
Cecilia Torres Torres	STI	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Funcionarios de la SMA se presentaron en instalaciones de Electrolux CT SA. a las 9:20 am, recepcionados por Joni Zapata, Prevencionista de Riesgos y Medio Ambiente, a quien se explicó el motivo de la inspección, correspondiente al PPPA RM DS 31/2016. Se fiscalizaron las fuentes N° de Registro PR-1228 y PR 1237, que al momento de la fiscalización se encuentran funcionando. En la fiscalización se constató lo siguiente:

1. Para N° PR-1228:
 - se constató en funcionamiento.
 - se revisó informe de muestreo isotérmico de 16/08/2018, N° 584A-2018.
 - fuente sin combustión.
 - [J] NP 6,80 mg/m³N ; caudal gases 6.572 m³/h
2. Para N° PR-1237:
 - se constató en funcionamiento.
 - se revisó informe de muestreo isotérmico de 10/09/2018 N° 641A-2018
 - [J] NP 10,58 mg/m³N ; caudal gases 4.209 m³/h
3. Se revisó la declaración de emisiones realizada (Formulario Res. 15027) con fecha 10-08-2018. Adicionalmente se revisó el formulario 3 y 4.



7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

