

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 11/11/2019		1.2 Hora de inicio: 11:00		1.3 Hora de término: 12:00
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Planta VICSA Dry Lumber				
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Av. LAS INDUSTRIAS 13105		Comuna: Los Angeles	Región: Debiolo	
Coordenada Norte (WGS84):		Coordenada Este (WGS84): Huso: 19S 18S		
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: VICSA Dry Lumber SPA		Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): Av. LAS INDUSTRIAS 13105, Los Angeles		
RUT o RUN: 76.826.908-2		Teléfono: 997877609 Correo electrónico: SANDOVALS.JP@VICSAINDUSTRIAL.CL		
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Iuris Palma Sepúlveda				
RUT o RUN: 9.078.285-9		Teléfono: 997877609 Correo electrónico:		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 X Programada	2.2 No programada	Denuncia:	Oficio:	Otro:
Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental		
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):		D.S. N° 17 / 19	D.S. N° 04 / 19	D.S. N° /
Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)		N° / /	N° / /	N° / /
2.4 Otro(s) Instrumento(s):		Tipo N° Año Tipo N° Año	Organismo emisor Organismo emisor	
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental: Control Fuentes fijas				

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI NO X	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI NO X	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)	
Sin observaciones	

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Francisco Camarero A.	SMA	
Wlpo Noriega C.	SMA	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- ① Los fiscalizadores ingresan a la Unidad Fiscalizable (UF), donde son recibidos por el Sr. Luis Palma; operador de caldera. Posteriormente se hace presenta en el lugar, el Sr. Juan Pablo Sandoval; encargado de Planta. En esta instancia, se realiza reunión de inicio, en la cual se informa acerca de las actividades a realizar y el alcance de la fiscalización.
- ② Se realiza reconocimiento de inspección en talpón donde se observa caldera Marca WEISS (1980), que utiliza leña como combustible. La caldera se observó en funcionamiento al momento de la inspección.
- La caldera, de acuerdo a lo informado por el operador, trabaja generando agua caliente para aumentar los caudales de secado de madera. La caldera corresponde a una fuente existente de acuerdo a lo indicado en el PDA de Los Angeles.
- ③ En el sector colindante al talpón de caldera, se observan trabajos de construcción, de acuerdo a lo indicado por el operador, son trabajos de las fundaciones para una nueva caldera, para reemplazar la caldera existente.
- ④ El encargado de la planta, hace entrega de Informe Técnico Individual de Caldera.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado ☐ Negación de Recepción ☐

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

JUAN PABLO SANDOVAL - 16.766.072 - X