



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Examen de Información

“PLANTA DE POLIESTIRENO GATTAVARA S.A – IQUIQUE”

DFZ-2020-1112-I-RCA

	Nombre	Firma
Aprobado	Ariel Pliscoff Castillo	
Elaborado	Viviana Rivera Tapia	Viviana Loreto Rivera Tapia <small>Firmado digitalmente por Viviana Loreto Rivera Tapia Fecha: 2020.08.17 12:57:24 -04'00'</small>

AGOSTO 2020

Contenido

Contenido2

1 RESUMEN3

2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE4

2.1 Antecedentes Generales4

2.2 Localización.5

3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS6

4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.....6

4.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización6

4.2 Revisión Documental.....7

4.2.1 Documentos Revisados.....7

5 HECHOS CONSTATADOS8

5.1 Saneamiento Ambiental.8

5.2 Plan de Contingencias.....8

5.3 Otros aspectos relevantes9

6 CONCLUSIONES10

7 ANEXOS10

1 RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “PLANTA DE POLIESTIRENO GATTAVARA S.A - IQUIQUE”, localizada en la Ruta A-16 km 34, Comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá en base a los antecedentes analizados en conjunto con la Seremi de Salud de la Región de Tarapacá.

El proyecto que compone la unidad fiscalizable, y que fue fiscalizado durante el desarrollo de la actividad, consisten en prestar servicios al sector minero y construcción, otorgando servicios de calderería, tornería y confección de estructuras metálicas, producción y comercialización de aislantes para la construcción marca registrada NORPOL.

Las materias relevantes objeto de la fiscalización, incluyeron saneamiento ambiental, y planes de contingencia.

A través de la información solicitada y revisada, se puede indicar que no existen hallazgos, asociados al instrumento de carácter ambiental que se indica en el punto 3, por lo tanto se verifica la conformidad de las materias relevantes objeto de la fiscalización.

2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

2.1 Antecedentes Generales

Identificación de la Unidad Fiscalizable: PLANTA DE POLIESTIRENO GATTAVARA S.A - IQUIQUE	Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación
Región: TARAPACÁ	Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Se localiza en la Comuna de Alto Hospicio, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá, Ruta A-16 km 34, coordenadas UTM : Este 388125.93 – Norte: 7759266.92.
Provincia: IQUIQUE	
Comuna: ALTO HOSPICIO	
Titular(es) de la unidad fiscalizable: GATTAVARA S.A.C.I	RUT o RUN: 96.662.120-6
Domicilio titular(es): Ruta A-16 , km 34 , Alto Hospicio	Correo electrónico: antonio@gattavara.cl
	Teléfono: 572248020
Identificación representante(s) legal(es): Antonio Gattavara Fernández	RUT o RUN: 13.010.957-8
Domicilio representante(s) legal(es): Ruta A- 16, km 34, Comuna Alto Hospicio, Región de Tarapacá.	Correo electrónico: antonio@gattavara.cl
	Teléfono: 572248020

2.2 Localización.

Figura 1. Mapa de ubicación local (Fuente: Elaboración propia con antecedentes de la inspección ambiental)



3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.						
N°	Tipo de instrumento	N°/ Descripción	Fecha	Comisión/ Institución	Título	Comentarios
1	RCA	039/2001	23/03/2001	COREMA	Traslado de maestranza y planta de poliestireno expandido desde Iquique a Alto Molle.	No existen pertinencias asociadas.

4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

4.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización

Motivo		Descripción
X	Programada	Resolución N°1947 de fecha 30 de diciembre de 2019, que fija el programa y subprogramas sectoriales de fiscalización ambiental de resoluciones de calificación ambiental, para el año 2020.
	No programada	Denuncia
		Autodenuncia
		De Oficio
		Otro
		Motivo: ---

4.2 Revisión Documental

4.2.1 Documentos Revisados

ID	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente del documento	Organismo encomendado	Observaciones
1	A.-Carta Ord 3 respuesta a SMA	Documento titular	SMA	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
2	A.- Imagen plano KMZ	Documento titular	SEREMI DE SALUD	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
3	A.- Plano Maestranza Gattavara	Documento titular	SEREMI DE SALUD	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
4	A.- Planos terrenos Gattavara	Documento titular	SEREMI DE SALUD	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
5	B.- Aguas del Altiplano Marzo	Documento titular	SEREMI DE SALUD	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
6	B.- Aguas del Altiplano Abril	Documento titular	SEREMI DE SALUD	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
7	B.- Aguas del Altiplano Mayo	Documento titular	SEREMI DE SALUD	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
8	B.- FACTURA 1508	Documento titular	SEREMI DE SALUD	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
9	B.- FACTURA 1522	Documento titular	SEREMI DE SALUD	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
10	B.- FACTURA1472 CRISTALINA	Documento titular	SEREMI DE SALUD	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
11	C.- Certificado de Reciclaje	Documento titular	SEREMI DE SALUD	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
12	C.- Resolución Sanitaria	Documento titular	SEREMI DE SALUD	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
13	D.- Resolución Aduana	Documento titular	SEREMI SALUD	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
14	D.- Resolución exenta 39	Documento titular	SEREMI DE SALUD	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
15	E.- Informe uso de suelo	Documento titular	SMA	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
16	F.- Plan General de Emergencias Operacionales GATTAVARA S.A.C.I. 2020	Documento titular	SEREMI DE SALUD	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones
17	F.-Reglamento Interno Gattavara	Documento titular	SEREMI DE SALUD	Documento entregado en el plazo estipulado/sin observaciones

5 HECHOS CONSTATADOS

5.1 Saneamiento Ambiental.

Número de hecho constatado: 1								
Documentación Revisada id: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14								
Exigencia (s): Considerando N°5 y N°8 de la RCA 039/2001.								
Resultado (s) examen de Información:								
a. Tabla resumen:								
Ítem	Si	No	No Aplica	Ítem	Si	No	No Aplica	
Se presentan los reportes requeridos			X	Metodologías empleadas corresponden a las exigidas			X	
Reportes son presentados dentro de plazo			X	Se entregan certificados de laboratorio y/o calibración			X	
Mediciones se efectúan con frecuencia solicitada			X	Todos los parámetros se encuentran dentro de umbrales definidos			X	
Se reportan todos los parámetros solicitados			X	Todas las variables han evolucionado de acuerdo a lo esperado			X	
Sitios de muestreo corresponden a los exigidos			X	Otros	x			
b. Del examen de información de la documentación revisada, es posible indicar que el titular cumple con lo establecido en la RCA N°039/2001 y con la información solicitada mediante la Resolución Exenta N°039/2020.								

5.2 Plan de Contingencias.

Número de hecho constatado: 1								
Documentación Revisada id: 16, 17.								
Exigencia (s): Considerando N°4 de la RCA 039/2001.								
Resultado (s) examen de Información:								
c. Tabla resumen:								
Ítem	Si	No	No Aplica	Ítem	Si	No	No Aplica	
Se presentan los reportes requeridos			X	Metodologías empleadas corresponden a las exigidas			X	
Reportes son presentados dentro de plazo			X	Se entregan certificados de laboratorio y/o calibración			X	
Mediciones se efectúan con frecuencia solicitada			X	Todos los parámetros se encuentran dentro de umbrales definidos			X	

Se reportan todos los parámetros solicitados			X	Todas las variables han evolucionado de acuerdo con lo esperado			X
Sitios de muestreo corresponden a los exigidos			X	Otros	x		—

d. Del examen de información de la documentación revisada, es posible indicar que el titular cumple con lo establecido en la RCA N°039/2001 y con la información solicitada mediante la Resolución Exenta N°039/2020.

5.3 Otros aspectos relevantes

Número de hecho constatado: 1							
Documentación Revisada id: 2, 3,4 y 15.							
Exigencia (s): Adenda N°1, de la RCA 039/2001.							
Resultado (s) examen de Información:							
e. Tabla resumen:							
Ítem	Si	No	No Aplica	Ítem	Si	No	No Aplica
Se presentan los reportes requeridos			X	Metodologías empleadas corresponden a las exigidas			X
Reportes son presentados dentro de plazo			X	Se entregan certificados de laboratorio y/o calibración			X
Mediciones se efectúan con frecuencia solicitada			X	Todos los parámetros se encuentran dentro de umbrales definidos			X
Se reportan todos los parámetros solicitados			X	Todas las variables han evolucionado de acuerdo con lo esperado			X
Sitios de muestreo corresponden a los exigidos			X	Otros	x		
f. Del examen de información de la documentación revisada, es posible indicar que el titular cumple con lo establecido en la RCA N°039/2001 y con la información solicitada mediante la Resolución Exenta N°039/2020.							

6 CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 3, permitieron concluir que se verifica la conformidad de las materias relevantes objeto de la fiscalización. Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la fecha en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

7 ANEXOS

Se incluyen en archivo formato rar.

N° Anexo	Nombre Anexo
1	A.-Carta Ord 3 respuesta a SMA
2	A.- Imagen plano KMZ
3	A.- Plano Maestranza Gattavara
4	A.- Planos terrenos Gattavara
5	B.- Aguas del Altiplano Marzo
6	B.- Aguas del Altiplano Abril
7	B.- Aguas del Altiplano Mayo
8	B.- FACTURA 1508
9	B.- FACTURA 1522
10	B.- FACTURA1472 CRISTALINA
11	C.- Certificado de Reciclaje
12	C.- Resolución Sanitaria
13	D.- Resolución Aduana
14	D.- Resolución exenta 39
15	E.- Informe uso de suelo
16	F.- Plan General de Emergencias Operacionales GATTAVARA S.A.C.I. 2020
17	F.-Reglamento Interno Gattavara