

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: <u>13/07/2021</u>	1.2 Hora de inicio: <u>15:00 h</u>	1.3 Hora de término: <u>15:35 h</u>		
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Planta Plásticosur</u>				
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Km 682 Ruta 5 Sur</u>	Comuna: <u>Padre Las Casas</u>	Región: <u>La Araucanía</u>		
Coordenada Norte (WGS84): <u>5.704.398</u>	Coordenada Este (WGS84): <u>707.228</u>	Huso: 19S <u>185 X</u>		
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Abel Varas Fierro 45</u>	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): <u>Km 682, Ruta 5 Sur, PLCL.</u>			
RUT o RUN: <u>_____</u>	Teléfono: <u>2646763</u>	Correo electrónico: <u>plasticosur@gmail.com</u>		
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: <u>Franklin Alvarez Ramírez (Jefe de Producción).</u>				
RUT o RUN: <u>7.304.947-0</u>	Teléfono: <u>2646763</u>	Correo electrónico: <u>plasticosur@gmail.com</u>		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
		Norma de Emisión <input checked="" type="checkbox"/> Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental <u>X MMA</u>		
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° <u>8/2015</u>	D.S. N° _____ / _____
Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo) <u>N° _____ / _____ / _____ N° _____ / _____ / _____ N° _____ / _____ / _____ N° _____ / _____ / _____</u>				
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____ Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	<u>Control de emisiones atmosféricas: Ant. 4K-49 D.S. N° 8/2015 MMA.</u>			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: <u>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></u>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u>

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)		
<u>_____</u>		

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos) <u>Diego Matías Fernando B.</u>	Organismo (s) <u>SMA</u>	Firma <u>_____</u>
Nombre (Nombre, Apellidos) <u>Franquiel Morales L.</u>	Organismo (s) <u>SMA</u>	Firma <u>_____</u>

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- ① Se realizó inspección en Planta Plástico sur que se dedica a la impresión de madera (portas) y fabricación de muebles con fibra de vidrio.
- ② En oficina administrativa al Sr. Franklin Alvarez (Jefe de Producción) se les muestra a los fiscalizadores que hay una estufa a leña que sirve para una sala de secado de maderas, pero que esta caldera no opera desde el año 2009 aprox.
- ③ Se inspeccionó sala de calderas constatando que esta no está operativa y la sala de secado se encuentra desmantelada.
- ④ Se tomaron fotografías.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI NO

Firma encargado actividad:

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):



Registros



Fotografía 1.

Fecha: 13/07/2021.

Descripción del medio de prueba: Imagen de la antigua caldera en desuso.

Fotografía 2.

Fecha: 13/07/2021

Descripción del medio de prueba: Fotografía del exterior de la cámara de secado, la que se encuentra desmantelada.