

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 13 de agosto de 2021	<b>1.2 Hora de inicio:</b> 16:05	<b>1.3 Hora de término:</b> 17:30		
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> Planta Vidrios Lirquén		<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:</b> En operación		
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b> Camino Público Penco a Tomé s/n Lirquén, Penco Lirquén, Concepción La planta se ubica en las siguientes coordenadas UTM WGS84 18: E: 680727.72 m E N: 5934836.90 m S		<b>Comuna:</b> Penco	<b>Región:</b> Biobío	
<b>1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable:</b> VIDRIOS LIRQUEN S.A.		<b>Domicilio Titular</b> (para efectos de notificación): Cerámica Nº 2371, Cerro Navia, Región Metropolitana		
<b>RUT o RUN:</b> 90.687.000-2	<b>Teléfono:</b> +56412201110	<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:daniel.lizamaelgueta@cl.nsg.com">daniel.lizamaelgueta@cl.nsg.com</a> <a href="mailto:Jaime.astudillo@cl.nsg.com">Jaime.astudillo@cl.nsg.com</a>		
<b>1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable:</b> Luis Perez Ubilla		<b>Domicilio:</b> Cerámica Nº 2371, Cerro Navia, Región Metropolitana		
<b>RUT o RUN:</b> 7.615.663-8	<b>Teléfono:</b> +56412201110	<b>Correo Electrónico:</b> <a href="mailto:daniel.lizamaelgueta@cl.nsg.com">daniel.lizamaelgueta@cl.nsg.com</a> <a href="mailto:Jaime.astudillo@cl.nsg.com">Jaime.astudillo@cl.nsg.com</a>		
<b>1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección:</b> Daniel Lizama Elgueta		<b>Domicilio:</b> Cerámica Nº 2371, Cerro Navia, Región Metropolitana		
<b>RUT o RUN:</b> 15.170.972-9	<b>Teléfono:</b> +56412201110	<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:daniel.lizamaelgueta@cl.nsg.com">daniel.lizamaelgueta@cl.nsg.com</a>		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
<b>2.1</b> <input checked="" type="checkbox"/> Programada	<b>2.2</b> <input type="checkbox"/> No programada	<b>Denuncia:</b> _____	<b>Oficio:</b> _____	<b>Otro:</b> _____
	(Detallar motivo brevemente) Inspección de fuentes fijas Pre - Emergencia			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
- Inspección de fuentes fijas GEC Pre Emergencia Plan de Descontaminación Concepción Metropolitano.				

**4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS**

D.S. 06/2018 MMA ESTABLECE PLAN DE PREVENCIÓN Y DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA LAS COMUNAS DE CONCEPCIÓN METROPOLITANO

**5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

**5.1 Existió oposición al ingreso:**

SI \_\_\_ NO X \_\_\_

**5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:**

SI \_\_\_ NO X \_\_\_

**5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:**

(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)

SI X \_\_\_ NO \_\_\_

**5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI X \_\_\_ NO \_\_\_ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SI X \_\_\_ NO \_\_\_

SI X \_\_\_ NO \_\_\_

SI X \_\_\_ NO \_\_\_

SI X \_\_\_ NO \_\_\_

**6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**


Sin observaciones

## 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS


El fiscalizador ingresa a la Unidad Fiscalizable (UF), por acceso habilitado. En el lugar es recibido por el Sr. Daniel Lizama Elgueta; jefe de turno de la planta, a quien se le informa acerca de las actividades a realizar y el alcance de la fiscalización.

En el lugar se realiza recorrido de inspección en el sector de sala de control de horno, donde se observa lo siguiente:

1. El horno de la planta se encontró en funcionamiento. Se observa que el horno puede funcionar con Fuel Oil y Gas Natural. Al momento de la inspección, el horno se encontró siendo alimentado con Fuel Oil, a razón de 2 camiones por día, de acuerdo a lo indicado por encargado de la fiscalización por parte de la Unidad Fiscalizable (Ver fotografías 1 y 2).



Fotografía 1.



Fotografía 2.


Antes de finalizar la actividad de inspección, se hace presente en el lugar el Sr. Luis Pérez Ubilla; Gerente de Manufactura de la planta. En el lugar, se le informa acerca de las actividades realizadas, en el marco de la actividad de inspección.

Cabe señalar que el titular del establecimiento no ha realizado el catastro de las calderas del establecimiento en el sistema de seguimiento atmosférico SISAT, cuyo ingreso se realiza a través del portal de Ventanilla Única del RETC. Esto de acuerdo con la resolución Exenta N°2452, de 10 de diciembre de 2020 que aprueba "Protocolo de Conexión en línea y reporte de variables operacionales para la verificación de compromisos ambientales" de la Superintendencia del Medio Ambiente.

**8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR**

N°	Descripción
1	Especificaciones técnicas del horno utilizado en el proceso productivo (Incluyendo la potencia térmica)
2	Especificaciones técnicas del combustible utilizado para el funcionamiento del horno.
<b>Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)</b> 05 días hábiles	
<b>Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes</b> <a href="mailto:Oficina.biobio@sma.gob.cl">Oficina.biobio@sma.gob.cl</a> <a href="mailto:oficinadepartes@sma.gob.cl">oficinadepartes@sma.gob.cl</a>	

**9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)**

Nombre	Organismo	Firma
Francisco Caamaño A.	SMA	

**10. OTROS ASISTENTES**

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Daniel Lizama Elgueta	Vidrios Lirquén S.A.	

**11. RECEPCIÓN DEL ACTA**

**11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable** recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda)

SI \_\_\_\_\_ NO X \_\_\_\_\_

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:  
 Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_  
 Otro X \_\_\_\_\_

**Observaciones:**  
*No se entrega el acta de inspección al momento de la fiscalización en virtud de protocolo por pandemia Covid - 19. El acta de inspección se notificará al correo electrónico entregado por el encargado de la planta al momento de la fiscalización.*