

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 13 de agosto de 2021	1.2 Hora de inicio: 14:40	1.3 Hora de término: 15:40		
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Planta Fanaloza		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En operación		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Freire N°1020, Penco. Región del Biobío La planta se ubica en las siguientes coordenadas UTM WGS84 18: E: 679700.00 m E N: 5932597.00 m S		Comuna: Penco	Región: Biobío	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: FANALOZA S.A.		Domicilio Titular (para efectos de notificación): Freire N°1020, Penco. Región del Biobío		
RUT o RUN: 76.144.594-4	Teléfono: +56223515636	Correo electrónico: Myriam.baeza@fanaloza.cl		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Hector Saavedra Toledo		Domicilio: Freire N°1020, Penco. Región del Biobío		
RUT o RUN: 07.839.589-3	Teléfono: +56223515636	Correo Electrónico: Myriam.baeza@fanaloza.cl		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Myriam Baeza Alarcón		Domicilio: Freire N°1020, Penco. Región del Biobío		
RUT o RUN: 13.796.998-k	Teléfono: +56223515636 +569 90900121	Correo electrónico: Myriam.baeza@fanaloza.cl		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente) Inspección de fuentes fijas Pre - Emergencia			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
<ul style="list-style-type: none"> - Inspección de fuentes fijas GEC Pre Emergencia Plan de Descontaminación Concepción Metropolitano. 				

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

D.S. 06/2018 MMA ESTABLECE PLAN DE PREVENCIÓN Y DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA LAS COMUNAS DE CONCEPCIÓN METROPOLITANO

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición
al ingreso:

SI ____ NO ____

5.2 Se solicitó auxilio de
la fuerza pública:

SI ____ NO ____

5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)

SI NO ____

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI NO ____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SI NO ____

SI NO ____

SI NO ____

SI NO ____

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Sin observaciones

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El fiscalizador ingresa a la Unidad Fiscalizable (UF), por acceso habilitado. En el lugar es recibido por la Sra. Myriam Baeza; jefa de medio ambiente de la planta, a quien se le informa acerca de las actividades a realizar y el alcance de la fiscalización.

En el lugar se realiza recorrido de inspección en el sector de horno de secado y caldera, donde se observa lo siguiente:

1. El horno de la planta se encontró en funcionamiento. Se observa que el horno puede funcionar con Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural. Al momento de la inspección, el horno se encontró siendo alimentado con Gas Natural (Ver fotografías 1 y 2).



Fotografía 1. Horno de secado de piezas (Túnel)




Fotografía 2. Alimentación de horno de secado de piezas. Se aprecia utilización de GLP como combustible al momento de la inspección.

2. La sala de caldera se encontró detenida al momento de la inspección. En el lugar se observa caldera Marca ICI Caldaie (Nº Registro AS SSTALH-104). La potencia térmica de este equipo corresponde a 2,584 MW (Fotografías 3 y 4).



Fotografía 3. Caldera de planta Fanaloza, detenida al momento de la inspección.



Fotografía 4. Placa de caldera Marca ICI Caldaie (Nº Registro AS SSTALH-104).

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción	
1	Informe técnico individual de caldera vigente. Caldera Marca ICI Caldaie (Nº Registro AS SSTALH-104)	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)		Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes
05 días hábiles		Oficina.biobio@sma.gob.cl oficinadepartes@sma.gob.cl

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Francisco Caamaño A.	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Myriam Baeza Alarcón	Fanaloza S.A.	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado <input type="checkbox"/> Negación de Recepción <input type="checkbox"/> Otro <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Observaciones: <i>No se entrega el acta de inspección al momento de la fiscalización en virtud de protocolo por pandemia Covid - 19. El acta de inspección se notificará al correo electrónico entregado por el encargado de la planta al momento de la fiscalización.</i>
--	---