

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

### 1. ANTECEDENTES

<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 05 de enero del 2022.	<b>1.2 Hora de inicio:</b> 14:00 h	<b>1.3 Hora de término:</b> 14:30 h
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> PUENTE CIRCUNVALACIÓN SUR DE ANGOL.		<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:</b> Operando.
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b> Jose Bunster sin número.		<b>Comuna:</b> Angol. <b>Región:</b> La Araucanía.
<b>1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable:</b> Sin información.		<b>Domicilio Titular</b> (para efectos de notificación): ---
<b>RUT o RUN:</b> ---	<b>Teléfono:</b> ---	<b>Correo electrónico:</b> ---
<b>1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable:</b> ---		<b>Domicilio:</b> ---
<b>RUT o RUN:</b> ---	<b>Teléfono:</b> ---	<b>Correo Electrónico:</b> ---
<b>1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección:</b>		<b>Domicilio:</b> ---
<b>RUT o RUN:</b> ---	<b>Teléfono:</b> ---	<b>Correo electrónico:</b> ---

### 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

<b>2.1</b> <input type="checkbox"/> <b>Programada</b>	<b>2.2</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No programada</b>	<b>Denuncia:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Oficio:</b> _____	<b>Otro:</b> _____
	(Detallar motivo brevemente) Denuncia por ruidos ingresada en la SMA con código ID 1009-2016.			

### 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Control de emisiones acústicas.

### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

D.S. N° 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Norma de emisión de ruidos.

### 5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

<b>3.1 Existió oposición al ingreso:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<b>3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<b>3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:</b> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
--	--	---

**5.1 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI \_\_\_\_\_ NO X \_\_\_\_\_ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI _____ NO _____ |
| Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI _____ NO _____ |
| Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI _____ NO _____ |
| Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI _____ NO _____ |

#### 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. Al momento de la inspección no hay personal asociado a la unidad fiscalizable en el lugar.
2. Respecto a la denuncia con ID 1009-2016 (Anexo 1), se informa lo siguiente:

Por medio de la Carta N° 1666 del 02 de septiembre del 2016 de la SMA, se informa a la empresa Constructora Ingenieros Asociados Ltda., encargada de la obra en construcción “Puente Circunvalación Sur de Angol”, sobre las eventuales infracciones a la norma de emisión de ruidos a las que se expone, por ser objeto de una denuncia por ruidos.

#### 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Siendo las 14 h aprox. del día 05 de enero del 2022, personal fiscalizador de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inspecciona la unidad fiscalizable “Puente Circunvalación Sur de Angol”.
2. Se realiza el cruce del puente por calle Jose Bunster, este puente atraviesa el Río Rehue de Angol. Se puede constatar que la obra del puente Circunvalación Sur de Angol, se encuentra terminada y se observa el constante tránsito de vehículos.
3. Calle Leopoldo Sabelle Guerraty (domicilio de denunciante) se ubica en forma paralela a la calle Jose Bunster, a unos 80 m del Puente Circunvalación Sur.
4. No se observan obras en construcción, ni materiales acopiados o una instalación de faena que den cuenta de obras pendientes en el lugar.
5. Por lo anterior, se sugiere el archivo de la denuncia con código ID 1009-2016, por no constarse la fuente emisora (obras en construcción de un puente) de ruidos que fue denunciada.





Imagen 1. Fotografía del Puente Circunvalación Sur, tomada desde calle Jose Bunster de Angol.

#### 8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
-	---
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

#### 9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Diego Maldonado Bravo	SMA	

#### 10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
---	---	---

#### 11. RECEPCIÓN DEL ACTA

<b>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable receptionó copia del Acta:</b> (Marque con x según corresponda) <b>SI</b> _____ <b>NO</b> <u>X</u> _____	<b>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</b> Ausencia del Encargado <u>X</u> Negación de Recepción _____ Otro _____
	<b>Observaciones:</b> (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) La presente acta será archivada en expediente de denuncia ID 1009-2016.