




Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

## INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

RESTAURANTE DISTRITO 04 – SAN MIGUEL

DFZ-2022-38-XII-NE

	Nombre	Firma
Aprobado	<b>Claudia Pastore Herrera</b>	X _____ Claudia Pastore H. División de Fiscalización
Revisado	<b>Marlies Sepúlveda Sandoval</b>	X _____ Marlies Sepúlveda S. Fiscalizadora DFZ
Elaborado	<b>ETFA ACUSTEC Código 059-01</b>	 Rodrigo López Inspector Ambiental Código 13548894-1

ENERO 2022

# 1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## 1.1 ANTECEDENTES GENERALES

<b>Identificación de la Unidad Fiscalizable:</b> Restaurante Distrito 04 – San Miguel	
<b>Región:</b> Metropolitana	<b>Ubicación específica de la unidad fiscalizable:</b>  José Joaquín Vallejos N°1315
<b>Provincia:</b> Santiago	
<b>Comuna:</b> San Miguel	
<b>Titular de la unidad fiscalizable:</b> Francisco Marín Díaz (También Representante legal)	<b>RUT o RUN:</b> 12.013.181-8
<b>Domicilio titular:</b> José Joaquín Vallejos N°1315, comuna de San Miguel, Región Metropolitana	<b>Correo electrónico:</b> distrito04.cl@gmail.com
	<b>Teléfono:</b> 938840304 - 950915337 - 933043341

## 2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS


Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados					
N°	Tipo de instrumento	N°/ Descripción	Fecha	Comisión/ Institución	Nombre
1	NE	38	2011	MMA	Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica

## 3 HECHOS CONSTATADOS

<b>Materia específica objeto de la fiscalización ambiental</b>	Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica.																		
<b>Exigencia asociada</b>	<p><b>Artículo 7.</b> Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)</th> </tr> <tr> <th>Zona</th> <th>De 7 a 21 horas</th> <th>De 21 a 7 horas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona I</td> <td>55</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Zona II</td> <td>60</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Zona III</td> <td>65</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Zona IV</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Artículo 9.</b> Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:</p> <p>a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A)</p> <p>b) NPC para Zona III de la Tabla 1</p>	Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)			Zona	De 7 a 21 horas	De 21 a 7 horas	Zona I	55	45	Zona II	60	45	Zona III	65	50	Zona IV	70	70
Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)																			
Zona	De 7 a 21 horas	De 21 a 7 horas																	
Zona I	55	45																	
Zona II	60	45																	
Zona III	65	50																	
Zona IV	70	70																	

<p><b>Hechos constatados</b></p>	<p>En el marco de la denuncia 1430/1470-XIII-2021, se encomendó a la Entidad Técnica de Fiscalización (ETFA) Acustec, efectuar una medición de los ruidos denunciados, correspondientes a aquellos generados por Restaurante Distrito 04- San Miguel, ubicado en calle José Joaquín Vallejos N°1315, comuna de San Miguel.</p> <p>Como respuesta ante esta encomendación, se entregó el reporte técnico N°092202021_Distrito 04_Dic2021_vA (Anexo 1), el cual da cuenta de la realización de una (01) medición de ruido, con fecha 17 de diciembre de 2021, en periodo nocturno, de acuerdo al procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), registrándose el ruido generado por la reproducción de música envasada, voces y risas del público asistente. Dicho reporte fue revisado por personal fiscalizador de esta Superintendencia, según disposiciones de Resolución Exenta SMA N°867/2016, constatándose que se ajusta a lo requerido en la Norma de Emisión (NE) en cuanto a instrumental, metodología y zonificación.</p> <p>Con base a los límites que se deben cumplir para la Zona ZU-2 del Plan Regulador vigente de la comuna de San Miguel, homologable a Zona III del D.S. N°38/11 MMA, donde se ubica el receptor N°01, se indica que existe superación, presentándose una excedencia de 14 dB(A) en periodo nocturno, lo que estaría afectando el periodo de descanso de residentes vecinos.</p> <p style="text-align: center;"><i>Tabla 1. Resultados medición</i></p> <table border="1" data-bbox="527 711 1812 789"> <thead> <tr> <th>Receptor N°</th> <th>NPC [dBA]</th> <th>Ruido de Fondo</th> <th>Zona DS N°38</th> <th>Periodo</th> <th>Límite [dBA]</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>64</td> <td>No afecta</td> <td>III</td> <td>Nocturno</td> <td>50</td> <td>Supera</td> </tr> </tbody> </table>	Receptor N°	NPC [dBA]	Ruido de Fondo	Zona DS N°38	Periodo	Límite [dBA]	Estado	1	64	No afecta	III	Nocturno	50	Supera
Receptor N°	NPC [dBA]	Ruido de Fondo	Zona DS N°38	Periodo	Límite [dBA]	Estado									
1	64	No afecta	III	Nocturno	50	Supera									
<p><b>Conclusiones</b></p>	<p>Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona III en periodo nocturno, generándose una excedencia de 14 dB(A) en la ubicación del Receptor N°01, por parte de la actividad comercial que conforma la fuente de ruido identificada.</p>														

Registros



SIMBOLOGIA

ZONIFICACIÓN

- ZU-1  
Comercial Preferente y Residencial
- ZU-1 A  
Comercial Preferente y Residencial
- ZU-2  
Residencial de Renovación
- ZU-2 A  
Residencial de Renovación
- ZU-3  
Industrial Exclusiva
- ZU-4  
Industrial Mixta
- ZU-5  
Equipamiento Regional de Salud
- ZU-6  
Zona Ferroviaria

EQUIPAMIENTO Y ÁREAS VERDES, NIVEL METROPOLITANO E INTERCOMUNAL

- ▨ EM-1  
Equipamiento Intercomunal
- ▨ EM-2  
Equipamiento Recreacional y Deportivo
- ▨ EM-3  
Áreas Verdes Existentes Intercomunales (Avenidas Parque)
- ▨ EM-4  
Áreas Verdes Proyectas Intercomunales (Avenida Parque)

Figura 1.

Fuente: Plano Ilustrativo Zonificación Vigente PRC San Miguel

#### 4 ANEXOS

<b>N° ANEXO</b>	<b>Nombre Anexo</b>
1	Acta de inspección de fecha 17 de diciembre de 2021 y Fichas de Reporte Técnico de fecha 27 de diciembre de 2021.
2	Ord. N°19/2022 Notifica Acta de inspección.