

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 15/Julio/19	1.2 Hora de inicio: 9:30	1.3 Hora de término: 11:00
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: BallChile S.A. Fábrica de latas de Aluminio		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: de montaña #1294	Comuna: damppe	Región: RM
Coordenada Norte (WGS84):	Coordenada Este (WGS84):	Huso: 19S__ 18S__
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: BallChile S.A.	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): de montaña #1294	
RUT o RUN: 78425850-5	Teléfono: 224432564	Correo electrónico:
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: María Vespquez Jhuwa		
RUT o RUN: 17.680.317-7	Teléfono: 224432564	Correo electrónico: marie.vespquez@ball.com

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia:___	Oficio:___	Otro:___
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N°___/___	D.S. N°___/___	D.S. N°31/2016	D.S. N°___/___
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
	N°___/___/___	N°___/___/___	N°___/___/___	N°___/___/___
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo___ N°___ Año___ Organismo emisor___ Tipo___ N°___ Año___ Organismo emisor___			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	Verificar cumplimiento de límite de emisión de MP			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

3.1 Existió oposición al ingreso: SI___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO___
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)

Actividad efectuada en el marco de preemergencia.

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Evelyn Fuentes	SMA	
Rodrigo Pineda	SMA	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Funcionarios de la SMA se presentaron en la instalación a las 9:30 hrs aprox, sosteniendo reunión con María Vázquez y Ester Rodríguez, Encargada de medio ambiente y Jefe de seguridad respectivamente. A quienes se le explicó los motivos de la fiscalización (Revisión de los siguientes fuentes: Extractor de barniz PR-14430 y Horno de recode PR-2117). Se realizó el recorrido el interior de la instalación, observándose un horno de recode de placa con número PR-2117, el cual estaba operando según lo indicado por María Vázquez, se constató que se sintió calor emanando del horno.

A continuación se abrió el extractor barniz con número de placa PR-14430, el cual estaba detenido al momento de la inspección. Se observó un manómetro, marcando 0.

Se entregaron los últimos mediciones mecánicas de las dos fuentes y pantallas Formulario 1, 3 y 4 del Sistema de declaración de emisiones de fuentes fijas y la resolución sanitaria de cada fuente. Respecto a la fuente PR-14430 se menciona que su capacidad instalada es de 1362 Kg/h. En el informe de monitoreo de material particulado SEA-17324 se constata el uso de método CH-5 con una concentración de MP de 7,8 mg/m³N, esta fuente corresponde a un proceso sin combustión.

Respecto de la fuente PR-2117 se menciona que su capacidad instalada es de 11 kg de gas natural por hora. En el informe de monitoreo de material particulado SEA-17314 se constata el uso de método CH-5 con una concentración de MP de 4 mg/m³N. Esta fuente utiliza gas natural de forma exclusiva. En la declaración la concentración de MP aparece como 4,07 mg/m³N.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

