



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

SOCIEDAD PANIFICADORA PAN SEIS

DFZ-2022-2863-XIII-NE

| | Nombre | Firma |
|-----------|-------------------------------|--|
| Aprobado | SMA | |
| Revisado | VENICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ |  |
| Revisado | MARCO ARAOS BARRÍA |  |
| Elaborado | CRISTIÁN NEIRA ITURRIETA |  |

JULIO 2022

1

Superintendencia del Medio Ambiente – Gobierno de Chile
Teatinos 280, pisos 7, 8 y 9, Santiago / www.sma.gob.cl

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.



1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

1.1 ANTECEDENTES GENERALES

| | |
|--|---|
| Identificación de la Unidad Fiscalizable: SOCIEDAD PANIFICADORA PAN SEIS | |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Santa Marta 645, San Bernardo, RM |
| Provincia: Santiago | |
| Comuna: San Bernardo | |
| Titular de la unidad fiscalizable: JULIO ALEXIS PÉREZ ALISTE | RUT o RUN: 11.881.095-3 |
| Domicilio titular: Santa Marta 645, San Bernardo, Región Metropolitana | Correo electrónico: pan6ltda@gmail.com |
| | Teléfono: 228932416 |



2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados | | | | | |
|---|---------------------|----------------|-------|----------------------|---|
| Nº | Tipo de instrumento | Nº/Descripción | Fecha | Comisión/Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

3 HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----|----|---------|----|----|----------|----|----|---------|----|----|
| Exigencia asociada | <p>Artículo 7. Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:</p> <table border="1"><caption>Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)</caption><thead><tr><th>Zona</th><th>De 7 a 21 horas</th><th>De 21 a 7 horas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Zona I</td><td>55</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona II</td><td>60</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona III</td><td>65</td><td>50</td></tr><tr><td>Zona IV</td><td>70</td><td>70</td></tr></tbody></table> <p>Artículo 9. Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A)b) NPC para Zona III de la Tabla 1 | Zona | De 7 a 21 horas | De 21 a 7 horas | Zona I | 55 | 45 | Zona II | 60 | 45 | Zona III | 65 | 50 | Zona IV | 70 | 70 |
| Zona | De 7 a 21 horas | De 21 a 7 horas | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona I | 55 | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona II | 60 | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona III | 65 | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona IV | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | | |



| Hechos constatados | <p>En el marco de la denuncia ID 244-XIII-2022, se encomendó a la SEREMI de Salud RM la atención de éstas, correspondientes a los ruidos generados por la Sociedad Panificadora Pan Seis Ltda.</p> <p>Como respuesta ante esta encomendación, se entregó un reporte técnico (Anexo 1), el cual da cuenta de la realización de una (01) medición de ruido, con fecha 25-05-2022, en periodo diurno, de acuerdo al procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), registrándose el ruido generado por el funcionamiento de máquinas, golpes y música. Dicho reporte fue revisado por personal fiscalizador de esta Superintendencia, según disposiciones de Resolución Exenta SMA N°867/2016, constatándose que se ajusta a lo requerido en la Norma de Emisión (NE) en cuanto a instrumental, metodología y zonificación.</p> <p>Con base a los límites que se deben cumplir para la Zona ZU 3 del Plan Regulador vigente de la comuna de San Bernardo, homologable a Zona III del D.S. N°38/11 MMA, donde se ubica el receptor N°1, se indica que no existe superación del límite permitido en periodo diurno.</p> <p style="text-align: center;"><i>Tabla 1. Resultados medición</i></p> <table border="1" data-bbox="530 600 1812 687"> <thead> <tr> <th>Receptor N°</th><th>NPC [dBA]</th><th>Ruido de Fondo</th><th>Zona DS N°38</th><th>Periodo</th><th>Límite [dBA]</th><th>Estado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>52</td><td>No se percibe</td><td>III</td><td>Diurno</td><td>65</td><td>No supera</td></tr> </tbody> </table> <p>*Si bien el acta de inspección tiene fecha de 18.07.2022, esta corresponde a la notificación de la misma, la medición se realizó con fecha 25.05.2022, lo cual también es informado en el mismo documento.</p> | Receptor N° | NPC [dBA] | Ruido de Fondo | Zona DS N°38 | Periodo | Límite [dBA] | Estado | 1 | 52 | No se percibe | III | Diurno | 65 | No supera |
|---------------------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--------|---|----|---------------|-----|--------|----|-----------|
| Receptor N° | NPC [dBA] | Ruido de Fondo | Zona DS N°38 | Periodo | Límite [dBA] | Estado | | | | | | | | | |
| 1 | 52 | No se percibe | III | Diurno | 65 | No supera | | | | | | | | | |
| Conclusiones | <p>No existe superación del límite establecido por la normativa para Zona III en periodo diurno, por parte de la Sociedad Panificadora Pan Seis Ltda. que conforma la fuente de ruido identificada.</p> | | | | | | | | | | | | | | |



Registros




Figura 1. Punto de medición

Fuente: Plano Ilustrativo Zona ZU3, comuna de San Bernardo



4 ANEXOS

| Nº Anexo | Nombre Anexo |
|----------|--|
| 1 | Acta de inspección ambiental de 18.07.2022 |
| 2 | Fichas de Reporte Técnico |
| 3 | Ord. encomendación N°1038/2022 de la SMA |
| 4 | Ord. N° 2641/2022 de la Seremi de Salud Responde encomendación |

