



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PLANTA PROCESADORA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS CHILE SEAFOODS – BARRANCO AMARILLO

DFZ-2023-483-XII-NE

	Nombre	Firma
Aprobado	ANDY MORRISON BENCICH	
Elaborado	DANILO RIQUELME OLIVARES	

MARZO 2023



1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

1.1 ANTECEDENTES GENERALES

Identificación de la Unidad Fiscalizable: PLANTA PROCESADORA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS CHILE SEAFOODS – BARRANCO AMARILLO	
Región: Región de Magallanes y la Antártica Chilena	Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Calle Rodolfo Novoa 08260, Sector Barranco Amarillo, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Provincia: Magallanes	
Comuna: Punta Arenas	
Titular(es) de la unidad fiscalizable: CHILE SEAFOODS COMERCIAL SPA	RUT o RUN: 76.053.525-7
Domicilio titular(es): Santa Rosa 575 Of. S11, Puerto Varas, Región de los Lagos	Correo electrónico: parroyo@chileseafoods.com
	Teléfono: 65 2257830
Identificación representante(s) legal(es): Pedro Arroyo Noé	RUT o RUN: 15.322.517-6
Domicilio representante(s) legal(es) Rodolfo Novoa 08260, Sector Barranco Amarillo	Correo electrónico: parroyo@chileseafoods.com
	Teléfono: 65 2257830



2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental Fiscalizados					
N°	Tipo de Instrumento	N°/ Descripción	Fecha	Comisión/ Institución	Nombre
1	NE	38	2011	MMA	ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA ELABORADA A PARTIR DE LA REVISION DEL DECRETO SUPREMO N° 146 DE 1997 MINSEGPRES

3 MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

Denuncia N°	Región	Año
11	XII	2023



4 HECHOS CONSTATADOS

4.1 MANEJO DE EMISIONES ACÚSTICAS

Número de hecho constatado	1																		
Exigencia(s)																			
<p>D.S. N°38/2011 MMA</p> <p>Artículo 7. Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:</p> <table><tr><th colspan="3">Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)</th></tr><tr><th>Zona</th><th>De 7 a 21 horas</th><th>De 21 a 7 horas</th></tr><tr><td>Zona I</td><td>55</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona II</td><td>60</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona III</td><td>65</td><td>50</td></tr><tr><td>Zona IV</td><td>70</td><td>70</td></tr></table> <p>Artículo 9. Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:</p> <p>a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A)</p> <p>b) NPC para Zona III de la Tabla 1</p>		Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)			Zona	De 7 a 21 horas	De 21 a 7 horas	Zona I	55	45	Zona II	60	45	Zona III	65	50	Zona IV	70	70
Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)																			
Zona	De 7 a 21 horas	De 21 a 7 horas																	
Zona I	55	45																	
Zona II	60	45																	
Zona III	65	50																	
Zona IV	70	70																	



Hechos constatados

En el marco de la denuncia indicada en el punto 3, se realizaron las siguientes mediciones de nivel de presión sonora, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA). La información acerca de la metodología de medición se encuentra en las Fichas del Reporte Técnico (Anexo 6):

Tabla 1. Datos mediciones.

Medición	Fecha	Hora	Periodo	Organismo	Fuentes
R1i - 1	01-02-2023	10:07	Diurno	SMA	Funcionamiento de un equipo generador
R1e - 1	01-02-2023	10:46	Diurno	SMA	Funcionamiento de un equipo generador

Con base en las mediciones realizadas, se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 2. Resultados mediciones.

Receptor N°	NPC [dBA]	Ruido de Fondo	Zona DS N°38	Zona IPT	Comuna	Periodo	Límite [dBA]	Estado
R1i - 1	62	No se percibe	Zona III	ZMN-1	Punta Arenas	Diurno	65	No Supera
R1e - 1	61	No se percibe	Zona III	ZMN-1	Punta Arenas	Diurno	65	No Supera

En complemento, a través de carta de fecha 14/02/23 el titular indicó que efectuó el arriendo de un equipo generador, el cual fue utilizado entre los días 16/01/23 y 06/02/23, para efectuar la instalación de equipos que requerían su uso. Añadiendo, que posterior a la instalación de los mismos no fue necesario su uso, por lo cual fue devuelto.

A su vez, en la misma carta antes mencionada, el titular adjuntó los “Formulario de Entrega o Devolución de Maquinaria en Arriendo” N°0000302 y N°0000303, de fechas 16/01/23 y 06/02/23 respectivamente, que dan cuenta de la entrega y devolución de un equipo electrógeno, a nombre de la empresa Ingeniería Austral Ltda.



5 CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 2, permitieron identificar ciertos hallazgos que se describen a continuación:

N° de hecho constatado	Materia específica objeto de la fiscalización ambiental	Conclusión			
1	D.S. N°38/2011 MMA	No existe superación del límite establecido por la normativa, no generándose excedencias por parte de Actividad Productiva - Pesquera que conforma(n) la fuente de ruido identificada.			
		Receptor	Fecha	Zona DS N°38	Periodo
		R1i - 1	01-02-2023	Zona III	Diurno
		R1e - 1	01-02-2023	Zona III	Diurno



6 ANEXOS

N° Anexo	Nombre Anexo
1	Acta de Inspección Planta Pesquera Chileseafoods Barranco Amarillo 31 01 23
2	Acta de Inspección Planta Pesquera Chileseafoods Barranco Amarillo 01 02 23
3	IPT Punta Arenas
4	Certificados de calibración
5	Carta Chile Seafoods Comercial SpA 14 02 23
6	Reporte Técnico #1157

