

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 29-06-2023		1.2 Hora de inicio: 11:30		1.3 Hora de término: 11:50
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable (UF): ACEROS CHILE SA		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En proceso de quiebra (Sin funcionamiento durante la fiscalización)		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: PORTALES ORIENTE N° 3499		Comuna: San Bernardo	Región: Metropolitana	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: ACEROS CHILE S A		Domicilio Titular (para efectos de notificación): AV PORTALES N° 3499		
RUT o RUN: 93.926.000-5	Teléfono: --	Correo electrónico: bhenriquez@aceroschile.cl , julesobm@gmail.com , mfernandez@aceroschile.cl		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Jules Olmo Barros Müller		Domicilio: AV PORTALES N° 3499		
RUT o RUN: 20.344.032-4	Teléfono: 56-9-42477123	Correo Electrónico: julesobm@gmail.com		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: -----		Domicilio: -----		
RUT o RUN: -----	Teléfono: -----	Correo electrónico: -----		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Emisiones Atmosféricas: Verificar régimen de funcionamiento de fuentes fijas del establecimiento.				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. N° 31/2016 MMA "Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago", D.O. 24 de noviembre de 2017.				
5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
5.1 Existió oposición al ingreso: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		



5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI _____ NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--|---|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Actividad de fiscalización ejecutada por la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, SMA) en marco del (i) Programa de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el año 2023, establecido en Resolución Exenta N° 14/2023 SMA y del (ii) D.S. N° 31/2016 MMA, que establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago (en adelante, PPDA RM), para verificar el régimen de funcionamiento de las fuentes fijas afectas al PPDA RM, de la unidad fiscalizable "ACEROS CHILE SA (VU: 2272)".

Durante la actividad de inspección ambiental, se constató que la instalación se encontraba cerrada y sin operación de sus fuentes, por lo que no se pudo hacer ingreso al establecimiento.

Por lo anterior, el acta de fiscalización se notificará al titular, a través de los correos electrónicos bhenriquez@aceroschile.cl, julesobm@gmail.com y mfernandez@aceroschile.cl

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Fiscalizadores de la SMA realizan una inspección ambiental a la unidad fiscalizable "ACEROS CHILE SA (VU: 2272)", la cual corresponde a un gran establecimiento industrial, de acuerdo con el listado publicado por el Ministerio del Medio Ambiente, según el artículo 59 del PPDA RM.

Dicha Inspección se realiza en marco en del PPDA RM, en donde la materia objeto de fiscalización corresponde a Emisiones Atmosféricas, con la finalidad de levantar información acerca del régimen de funcionamiento de las fuentes estacionarias.

Durante la actividad de inspección ambiental, se constata que la instalación se encuentra cerrada y sin presencia de personal que pudiera guiar la fiscalización. Se conversa con el guardia de la instalación, el Sr. Nelson Tello, quien señala que el establecimiento se encuentra en manos de un Síndico de Quiebras y que el pasado 23 de junio de 2023 se entregó cartas de despido a todos sus trabajadores.

Se toman registros fotográficos de la instalación.



8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción	
1	-----	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	N/A	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes N/A

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Karin Salazar	SMA	
Evelyn Contreras	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
----	----	----

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO _____ X	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro _____ X _____</p> <p>Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p> <p>Durante la actividad de inspección ambiental, efectuada por fiscalizadores de la SMA a la unidad fiscalizable “ACEROS CHILE SA (VU: 2272)”, se pudo verificar que la instalación se encuentra cerrada. Se envía vía email a bhenriquez@aceroschile.cl, julesobm@gmail.com y mfernandez@aceroschile.cl</p>
---	--

