

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES					
1.1 Fecha de Inspección: 03 de Agosto 2023		1.2 Hora de inicio: 11:35		1.3 Hora de término: 13:00	
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable (UF): ENAP Refinerías Aconcagua S.A.			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En operación		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Avenida Borgoño N°25777			Comuna: Concón	Región: Valparaíso	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: ENAP Refinerías Aconcagua S.A.			Domicilio Titular : Avenida Borgoño N°25777 - Concón		
RUT o RUN: 87.756.500-9	Teléfono: 2-22803774		Correo electrónico: pfarfan@enap.cl		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Patricio Farfán Bórquez			Domicilio: Avenida Borgoño N°25777 - Concón		
RUT o RUN: 12.449.447-8	Teléfono: 2-22803774		Correo Electrónico: pfarfan@enap.cl		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Juan Guerra Flores			Domicilio: Avenida Borgoño N°25777 - Concón		
RUT o RUN: 14.502.777-2	Teléfono: 2-22803774		Correo electrónico: jpguerra@enap.cl		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN					
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada		2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
		Resolución Exenta N°14, de fecha 04 de enero de 2023, que fija "Programa y Subprogramas de fiscalización ambiental de Planes de prevención y/o Descontaminación para el año 2023.			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL					
<ul style="list-style-type: none"> Plan Operacional aprobado por SEREMI de Medio Ambiente (Resolución Exenta N°19/2022) 					
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS					
D.S. N° 105/2018 "Plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concón Quintero y Puchuncaví", del Ministerio del Medio Ambiente.					



5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___								
5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)										
En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___</td> </tr> <tr> <td>b) Se informó la normativa ambiental pertinente</td> <td style="text-align: right;">SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___</td> </tr> <tr> <td>c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección</td> <td style="text-align: right;">SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___</td> </tr> <tr> <td>d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable</td> <td style="text-align: right;">SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___</td> </tr> </table>			a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___	b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___	c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___	d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___
a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___									
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___									
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___									
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___									

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

De acuerdo al pronóstico meteorológico emitido por el MMA, existió una mala (M) condición de ventilación en la zona, el día 01 de agosto 2023 desde las 00:00 horas hasta las 10:59 horas, y el día 02 de agosto 2023 desde las 00:00 horas hasta las 09:59 horas. (Disponible en: <https://mma.gob.cl/pronostico-meteorologico-concon-quintero-puchuncavi>). Al momento de la inspección existía una Regular (R) condición de ventilación.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ingresa a las instalaciones de ENAP Refinerías S.A. con el objeto de verificar la implementación y activación del Plan Operacional aprobado por la Resolución Exenta N°19 de fecha 26 de julio de 2022, por la SEREMI de Medio Ambiente Región de Valparaíso, en el marco del PPDA para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (D.S. 105/2018 MMA).

Se realiza la reunión de inicio con la asistencia del Sr. Juan Guerra Flores (Jefe de Turno), a quien se le informa el objetivo de la fiscalización.

De acuerdo a la Resolución que aprueba el Plan Operacional, y a las condiciones de ventilación existentes en la zona al momento de la inspección, se constata para los días 01 y 02 de agosto 2023 lo siguiente:

1. Medidas aplicables a actividades susceptibles de generar emisiones bajo condiciones de ventilación Mala (M) :

Medida	Hecho Constatado
I. Medidas operacionales para la reducción de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVS)	
Sistema de tratamiento de RILES. 1.a Cubrir el separador API 1 y 3 en un 100% con una cubierta impermeable que evite emisiones. Dichos separadores deberán permanecer bajo esta condición en cualquier condición de ventilación.	Se constató que los Separadores API 1 y API 3 se encontraban cubiertos al 100 %. Esto se constató mediante los registros fotográficos fechados y geo referenciados que se mantienen por parte del titular, correspondientes para el día 01 de agosto 2023 en horarios AM (11:00 horas) y PM (23:00 horas) y el día 02 de agosto de 2023 en horario AM (11:00 horas) y PM (23:00 horas).
Sistema de tratamiento de RILES. 1.b. Separador API 2, queda fuera de servicio. Aplicable en cualquier condición de ventilación.	Se constató que separador API 2 se encuentra fuera de servicio. Esto se constató mediante los registros fotográficos fechados y geo referenciados que se mantienen por parte del titular, correspondientes para los días 01 y 02 de agosto 2023.
1.c Piscina de expansión F-4001, deberá permanecer bajo esta condición, en cualquier condición de ventilación.	Se constató que la piscina de expansión F-4001 del DAF está 100% cubierta. Esto se constató mediante los registros fotográficos fechados y geo referenciados que se



	mantienen por parte del titular, correspondientes para los días 01 y 02 de agosto de 2023.
Estanques. 2.a. Suspensión de operaciones de drenaje de estanques que almacenan productos tipo Clase 1.	Se constató en el sistema PI para los días 01 y 02 de agosto 2023, los registros de niveles de estanques Clase 1, donde se pudo verificar que estos registros indican que no hubo operaciones de drenajes de estanques ni situaciones que dieran origen al movimiento de líquidos en ellos, durante las condiciones de mala ventilación para el período analizado.
Estanques. 2.b. Suspensión de toda operación de limpieza de estanques, referido al retiro de hidrocarburos, residuos sólidos, líquidos y/o lodos.	Se constató en los registros de bitácora de los estanques que no hubo limpieza de estanques durante la condición de mala ventilación los días 01 y 02 de agosto de 2023, con aviso a contratistas mediante correo electrónico adjuntando el pronóstico meteorológico del día, por lo que este tipo de actividad estuvo suspendida durante la condición de mala ventilación.
3.-Vaporizado de torres y acumuladores o cualquier otro equipo. Utilizar productos capturadores de COVs durante las operaciones de vaporizado de torres y acumuladores o cualquier otro equipo que requiera el ingreso de personas (excepto estanques) que se realicen en periodos de mantención programada. La presente medida será aplicada permanentemente bajo cualquier condición de ventilación.	Se constató en los registros de la bitácora, que no se realizaron actividades de vaporizados durante los días 01 y 02 de agosto 2023, con el respectivo aviso a contratista mediante correo electrónico, de la no ejecución de la actividad y del pronóstico meteorológico para estos días.
II. Medidas operacionales para la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno NOx	
Calderas y Cogeneradora. 4.a. Las calderas sin quemador Low-NOx (U-751 y B-230) no deben superar el 30% de suministro de vapor requerido (Ton/h), en período GEC.	Tanto la Caldera U-751 como la B-230 actualmente cuentan con quemadores Lox-NOx, lo que fue informado anteriormente a la Seremi del Medio Ambiente para la modificación de esta medida en el P.O. Se presentó al momento de la inspección documento Acta de Implementación de estos quemadores de fecha 12 de marzo 2023 para la caldera B-230 y de fecha 27 de julio 2022 para la caldera U-751.
III. Medidas operacionales para la reducción de emisiones de Dióxido de Azufre SO2.	
5.a. Unidad de Hidrotratamiento de Diésel (HDT). La carga en la unidad HDT, no debe superar los 239 m3/h durante el período GEC.	Se constató en registros de carga desde sistema PI, que esta unidad de Hidrotratamiento (HDT) operó con una carga estable entre 204,25 y 208,29 (m3/h) durante el período de mala ventilación el día 01 de agosto 2023 y una carga estable entre 199,56 y 208,40 (m3/h) en el período de mala ventilación el día 02 de agosto 2023.
6.a. Unidad de Hidrocracking (HCK). La carga en la unidad HCK, no debe superar los 95 m3/h durante el período GEC.	Se constató en registros de carga desde sistema PI, que esta unidad de Hidrocracking (HCK) operó con una carga estable entre 91,66 y 91,67 (m3/h) durante el período de mala ventilación el día 01 de agosto 2023 y una carga estable entre 91,70 y 91,72 (m3/h) durante el período de mala ventilación el día 02 de agosto 2023.
7.a. Unidad Sour Water Stripper (SWS). La carga en la unidad SWS, no debe superar los 76 m3/h durante el periodo GEC.	Se constató en registros de carga desde sistema PI, que esta unidad de Sour Water Stripper (SWS) operó con una carga estable entre 74,93 y 72,44 (m3/h) durante el período de mala ventilación el día 01 de agosto 2023 y una carga estable de 73,68 y 72,24 (m3/h) en el período de mala ventilación el día 02 de agosto 2023.
8.a. Cracking Catalítico. Aplicar la carga permanente de 100 kg/d equivalente a 4,16 kg/h de aditivo DESOX en el Cracking Catalítico. Esta medida se aplicará en cualquier condición de ventilación.	Debido a que la Unidad de Cracking Catalítico ya se encuentra operando por la puesta en marcha del Wet Gas Scrubber (WGS), se realiza la adición del aditivo DESOX. Se constató en los registros del cargador automático (Loader) del módulo de carga de esta unidad, que se operó con una carga permanente entre 0,0 kg y 198,75 kg durante el período de mala ventilación del día 01 de agosto 2023 y una carga permanente entre 0,0 kg y 178,0 kg en el período de mala ventilación del día 02 de agosto 2023.

En consideración a los hechos constatados, se ha verificado el cumplimiento de las medidas del Plan Operacional, según registros analizados en el periodo comprendido entre las 00:00 y las 10:59 horas del día 01 de agosto 2023 y entre las 00:00 y las 09:59 horas del día 02 de agosto 2023.



8. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES		
N°	Descripción	
1	*****	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)		Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes
9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre	Organismo	Firma
Víctor Jaime Garrido	SMA	
10. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
Juan Guerra Flores	ENAP	jpguerra@enap.cl
11. RECEPCIÓN DEL ACTA		
11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recibió copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO <u>x</u> _____ Vía correo electrónico.	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro <u>x</u> _____ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) Acta de Inspección se envía por correo electrónico. Esto fue informado al titular, al momento de la inspección ambiental.	

