



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

COPEC - CALDERA

DFZ-2024-137-III-RCA

ABRIL 2024

	Nombre	Firma
Aprobado	Felipe Sánchez Aravena	X Felipe Sánchez Aravena Jefe Oficina Regional Atacama
Elaborado	Nibaldo Vergara Baros	X Nibaldo Vergara Fiscalizador Oficina Regional Atacama



Contenido

Contenido	2
1 RESUMEN.....	3
2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4
2.1 Antecedentes Generales	4
2.2 Ubicación	5
3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	7
4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	7
4.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización.....	7
4.2 Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental	8
4.3 Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental	8
4.3.1 Ejecución de la Inspección.....	8
4.3.2 Esquema de recorrido de inspección ambiental.	8
4.3.3 Detalle del Recorrido de la Inspección	8
4.4 Revisión Documental.....	9
4.4.1 Documentos Revisados.....	9
5 HECHOS CONSTATADOS	10
5.1 Manejo de Derrames de Sustancias Peligrosas en el Agua y Suelo.....	10
5.2 Plan de Contingencias.....	28
6 CONCLUSIONES.....	56
7 ANEXOS.....	56



1 RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada día 22 de febrero de 2024 (Anexo N° 1 Acta de Inspección Ambiental), en el marco del programa y subprograma de fiscalización ambiental de resoluciones de calificación ambiental para el año 2024, por Directemar y Sernapesca, a la unidad fiscalizable “COPEC – CALDERA” la cual cuenta con el proyecto “Ampliación Planta de Almacenamiento y Distribución de Combustibles Caldera”, evaluado ambientalmente mediante la Resolución de Calificación Ambiental 187 del año 2013. El proyecto se encuentra ubicado Puerto de Caldera, Provincia de Copiapó, Región de Atacama, y se accede desde la Ruta 5, al norte de la ciudad de Caldera, con la intersección con dicha ruta se ubicada a 1,5 Km de esta ciudad y corresponde a un parque de tanques para almacenamiento de petróleo diesel y gasolinas, compuestos por 7 tanques en superficie, insertos en un área de pretilles construidos en piso de pavimento y muros de hormigón. Los tanques son abastecidos por medio de una línea submarina que se interconecta con el manifold de recepción de productos de la Planta. En las instalaciones se realizan las operaciones de Recepción, Acopio y Distribución de combustibles hacia el mercado nacional.

Las materias relevantes objeto de la fiscalización incluyeron la revisión de antecedentes asociados principalmente a la matiz ambiental agua, plan de contingencia.

- Manejo de Derrames de Sustancias Peligrosas en el Agua y Suelo.
- Revisión de Plan de Contingencias.
- Pérdida/Alteración de hábitat Acuático.

Entre los hechos constatados que representan hallazgos se encuentran:

De los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 3, permitieron concluir que se verifica la conformidad de las materias relevantes objeto de la fiscalización. Lo indicado precedentemente, no exime al titular de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo, respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la fecha en que se efectuó la citada actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido en la misma por el equipo fiscalizador.



2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

2.1 Antecedentes Generales

Identificación de la Unidad Fiscalizable: COPEC - CALDERA	Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación
Región: Atacama	Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Ubicado Puerto de Caldera, Provincia de Copiapó, Región de Atacama. Acceso desde Ruta 5, a 1,5 Km. al norte de Caldera.
Provincia: Caldera	
Comuna: Caldera	
Titular(es) de la unidad fiscalizable: Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.	RUT o RUN: 99.520.000-7
Domicilio titular(es): Isidora Goyenechea 2915 Las Condes Región Metropolitana	Correo electrónico: anatho@copec.cl Teléfono: 56 2-26907000
Identificación representante(s) legal(es): Arturo Natho Gamboa	RUT o RUN: 7.564.870-7
Domicilio representante(s) legal(es): Isidora Goyenechea 2915 Las Condes Región Metropolitana	Correo electrónico: anatho@copec.cl Teléfono: 56 2-26907000



2.2 Ubicación

Registro1. Mapa de ubicación local (Fuente: Elaboración propia).



Coordenadas UTM de referencia: DATUM WGS 84

Huso: 19

UTM N: 7007050.00


UTM E: 320413.00

Ruta de acceso: En mapa se observa ubicación del área de la unidad fiscalizable, se accede desde la Ruta 5, al norte de la ciudad de Caldera, con la intersección con dicha ruta se ubicada a 1,5 Km de esta ciudad.



Registro 2. Layout del proyecto (Fuente: Plan de Contingencia de Copec, 2023)

Diagramas de las instalaciones (cañerías, estanques, válvulas de corte, etc.)



3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.						
Nº	Tipo de instrumento	Nº/Descripción	Fecha	Comisión/ Institución	Título	Comentarios
1	RCA	187	21-8-2013	Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama.	Ampliación Planta de Almacenamiento y Distribución de Combustibles Caldera.	

4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

4.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización

Motivo		Descripción										
x	Programada	Según Resolución Exenta SMA N° 2150 del 27 de diciembre de 2023, que fija programa y subprograma de fiscalización ambiental de resoluciones de calificación ambiental para el año 2024.										
	No programada	<table border="1"><tr><td></td><td>Denuncia</td></tr><tr><td></td><td>Autodenuncia</td></tr><tr><td></td><td>De Oficio</td></tr><tr><td></td><td>Otro</td></tr><tr><td></td><td>Motivo:</td></tr></table>		Denuncia		Autodenuncia		De Oficio		Otro		Motivo:
	Denuncia											
	Autodenuncia											
	De Oficio											
	Otro											
	Motivo:											



4.2 Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental


- Manejo de Derrames de Sustancias Peligrosas en el Agua y Suelo.
- Revisión de Plan de Contingencias.
- Pérdida/Alteración de hábitat Acuático.

4.3 Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental

4.3.1 Ejecución de la Inspección.

Existió oposición al ingreso: NO	Existió auxilio de fuerza pública: NO
Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI	Existió trato respetuoso y deferente: SI
Observaciones: Según acuerdo con Sr. Manuel Vallejo en la reunión de cierre, se decidió no realizar el acta de inspección ambiental en terreno por otros compromisos que debían realizar los fiscalizadores, por lo que se autorizó por parte de la U.F. la notificación electrónica del Acta de inspección ambiental (Anexo N° 2).	

4.3.2 Esquema de recorrido de inspección ambiental.



4.3.3 Detalle del Recorrido de la Inspección

Nº de estación	Nombre/ Descripción de estación
Estación 1	Oficina Gerencia
Estación 2	Sistema de Bombeo de Productos y Mesas de Carga
Estación 3	Área de Estanques
Estación 4	Líneas de Carga y Descarga y Red contra Incendios
Estación 5	Contenedor de Derrames
Estación 6	Sala de Residuos Peligrosos



4.4 Revisión Documental

4.4.1 Documentos Revisados

ID	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente del documento	Organismo encomendado	Observaciones
1	Informe mensual de gestión de residuos peligrosos año 2023	Copec	Directemar / Sernapesca	Respuesta requerimiento Ordinario O.R.A. N°27/2024
2	Plan de contingencia y emergencia	Copec	Directemar / Sernapesca	Respuesta requerimiento Ordinario O.R.A. N°27/2024
3	Informe de derrame del 25 de enero de 2023	Copec	Directemar / Sernapesca	Respuesta requerimiento Ordinario O.R.A. N°27/2024
4	Registro de capacitaciones al personal y certificados cursos OMI para combatir derrames de Hidrocarburos vigentes, año 2014	Copec	Directemar / Sernapesca	Respuesta requerimiento Ordinario O.R.A. N°27/2024



5 HECHOS CONSTATADOS

5.1 Manejo de Derrames de Sustancias Peligrosas en el Agua y Suelo.

Número de hecho constatado: 1	Estación N°: 1, 2, 3, 4
Documentación Revisada:	
Exigencia (s):	
<u>RCA187/2013</u>	
Considerando 3.2.3 Etapa de Operación: <i>"La operación de los nuevos tanques se incorporará a la operación normal de la Planta, que se abastece de Petróleo Diesel, Gasolina 93 y Gasolina 97, mediante la operación de una línea submarina que se conecta a buques que descargan el combustible en el mar. Esta línea se interconecta con el manifold de recepción de productos de la Planta, desde donde se distribuye a los diferentes tanques de almacenamiento. Desde los tanques, se suministra combustible a camiones en las mesas de carga existentes en Planta Caldera.</i> <i>Las instalaciones de combustible serán mantenidas para impedir o reducir riesgos de filtración, emanación o residuos que puedan causar efectos a los elementos del medio ambiente".</i>	
Hecho (s):	
<u>Estación N° 1: Oficina De Gerencia O Sala De Reuniones:</u> La actividad de inspección comenzó con una reunión informativa en la estación 1, oficina de Gerencia, siendo las 09:54 horas, en la que participaron funcionarios de Sernapesca y Armada (Gobernación Marítima y Capitanía de Puerto de Caldera), junto a Sr. Manuel Vallejo (Jefe de Planta), y la Sra. Nataly Toro (Prevención de Riesgos) de Copec SA. En ella se informó el motivo de la fiscalización, los aspectos ambientales relevantes, lugares o estaciones planteadas, instrumentos de fiscalización, además de aclarar consultas relacionadas con la logística del terreno a realizar. Por otra parte, el jefe de Planta realizó una charla de inducción y presentación de la Planta Copec, donde expuso las políticas de seguridad, los E.P.P. utilizados, las sustancias prohibidas, las vías de evacuación en caso de terremoto y/o tsunami y diversos temas del funcionamiento del terminal, que se constataron luego en la visita en terreno, y que se exponen en los hechos. Siendo las 10:30 horas se dio comienzo a la inspección ambiental, realizando el recorrido y constatación de hechos.	
<u>Estación N° 2: Sistema De Bombeo De Productos Y Mesas De Carga:</u> Se acudió a sector de Sistema de Bombeo de Productos y Mesas de Carga de la Unidad Fiscalizable COPEC S.A., junto a la comitiva dirigida por el Sr. Manuel Vallejo (Jefe de Planta), quien indicó que existen 2 mesas de carga (1 y 2 debidamente identificadas, y una tercera de respaldo) (ver registros n° 3 y 4), donde se cargan los camiones de combustible que luego reparten a diferentes clientes (incluyendo minería como Mantos Verdes, Caserones, e industria local como CCM. Candelaria y CMP), y estaciones de servicio (19) entre Taltal y Vallenar. Los camiones tienen diferentes números de compartimentos debidamente rotulados (ver registros n° 5 y 6), donde cargan diferentes combustibles (dependiendo de la capacidad del camión) mediante brazos flexibles también rotulados con el tipo de combustible (ver registros n°7) que nacen de las tuberías que vienen del área del manifold desde los diferentes estanques de acopio (ver registros n°8 y 9), y se les entrega un ticket	



de carga (ver registros n°10). Existe en la losa una correcta demarcación, y un pretil para un posible derrame en tierra de combustible que luego se acopia en un estanque (ver registro n°11), y es retirado por una empresa de retiro de residuos Marpol autorizada (VIA LIMPIA, filial de Copec S.A.). La red contra incendios pintada de amarillo rodea esta área (ver registros n°12) que incluye estanques con aditivos (ver registro n°13) para la mezcla con el combustible (antiespumantes, lubricantes), existiendo además un equipo de emergencia contra derrames con estanque con espuma y mangueras flexibles para acoplarse a la red de incendios (ver registro n°14).

Estación N° 3: Área De Estanques:

La Planta Comap Caldera cuenta con un parque de tanques para almacenamiento de petróleo diésel y gasolinas (ver *registro* n°15), compuesto por 7 estanques de acero-carbono insertos en un área de pretils construidos en piso de pavimento y muros de hormigón (ver *registro* n°16), abastecidos por Buques Tanque de 200 metros de eslora, con una frecuencia de 120 buques al año con un promedio de 8 a 11 buques al mes. Entre ellos suman una capacidad de 31.613 m3 de producto almacenado de Diésel, gasolina de 93 y 97 octanos y kerosene, este último solo para minería mezclado con aditivos. Las recepciones aumentan en período estival. Las restricciones están dadas por las condiciones de viento y marea, siendo los parámetros limitantes para faenas de amarre y desamarre, carga y descarga: 15 nudos de viento y 0.4 nudos de corriente. El terminal recibe un 74% de petróleo Diésel, 18% de gasolina de 97 octanos, 6% de gasolina de 93 octanos, y un 2% de kerosene. Los transportistas son de las empresas Vigal, y Transcom, 6 de los cuales tienen 15m3 de capacidad, y 47 con 32 m3 de capacidad operados por 108 conductores habilitados y monitoreados por un sistema de control y gestión que incluye un sistema de medición de somnolencia, entre otros. Cada estanque está debidamente rotulado (ver *registro* n°17) y etiquetado con sus límites operacionales, mantenciones (ver *registros* n°18 y 19), y poseen señales con sensores de "alto" y "alto alto", reseteados para un margen de control (ver *registro* n°20). Cada estanque tiene un estanque pequeño para su drenado con volumen aproximado de 3,7 m3. (ver *registro* n°21). Cada estanque tiene un sistema de enfriamiento por anillos que se activan dependiendo del sector, en caso de incendio de un estanque, los estanque aledaños se enfrián. Para este propósito en la planta existe un octavo estanque para acopio de agua que abastece la red de incendios (ver fotografía n°22). Los estanques son abastecidos a través de un manifold con tuberías que reciben los diferentes tipos producto desde la línea submarina de trasiego desde el buque (ver *registro* n°23). Estas tuberías están debidamente rotuladas y marcadas con el sentido del flujo del producto (ver *registro* n°24 y 25). En este mismo sector, están las tuberías que van desde los estanques hacia las mesas de carga, estas tuberías están debidamente rotuladas y marcadas con el sentido de flujo del producto (ver *registro* n°26). En este mismo sector, están las tuberías que van desde los estanques hacia las mesas de carga, también debidamente rotuladas y marcado el sentido de flujo del producto.

Estación N° 4: Líneas De Carga y Descarga y Red

Los estanques son abastecidos por medio de una línea submarina y una tubería aérea de acero, que se interconecta con el manifold de recepción de productos de la Planta (ver *registro* n°27). El Terminal Marítimo Rocas Negras tiene dos boyas de amarre para la popa de las naves, las que se fondean con dos anclas con la proa hacia el SW (hacia Minera Candelaria), y levantan el flexible por la banda de estribor (ver fotografía n°28). El trasiego de combustible opera a 7 bar/101 PSI (ver *registro* n° 29), y está conformada por un oleoducto rígido de acero aéreo con protección catódica por corriente impresa, y submarino de 12 pulgadas de diámetro y 654 metros de largo, y una línea de 9 flexibles de 12, 10 y 8 pulgadas de diámetro, de 10 metros de largo cada uno. Entre los flexibles 1 y 2 hay una válvula breakaway Gall Thomson de 12 pulgadas, con recertificación cada 5 años, la cual tiene certificado del año 2023, mas reducciones y adaptaciones. El acople al buque es con válvula de mariposa y copla Camlock para desconexión rápida (ver *registro* n° 30). La línea llega a la válvula de playa (ver *registro* n°31). De allí sale un oleoducto aéreo de acero de 12 pulgadas al manifold de los estanques de almacenamiento (ver *registro* n° 32). La línea se somete a pruebas de presión para cada recepción de buques siendo inspeccionada mediante buceo por la empresa Atacama INGESUB, y desarmada una vez al año. La línea tiene una secuencia de descarga siendo primero gasolina de 93, luego de 97, petróleo, kerosene, y se termina con petróleo, siendo conocido el volumen de cada combustible a descargar de la línea de capacidad de 50.400 litros. Mediante cálculos de altura se constata que esta se vació de un cierto producto, corroborando esto último mediante un visor de la línea (*registro* n°33), y la toma de muestras de producto que se analiza en laboratorio propio, para garantizar su calidad (ver *registro* n°34).



Examen de información.

Por medio de Carta TT.MM. ROCAS NEGRAS N°1205-0403.01-2024 de fecha 4 de marzo de 2024, Copec S.A, acompañó documentos requeridos (Anexo N° 3). Dichos antecedentes fueron remitidos a Directemar y Sernapesca a través de del ORD. O.R.A. N° 29/SMA (Anexo N° 4), de fecha 06 de marzo de 2024, para su revisión.

El análisis realizado por Directemar a través de GMCAL 12600_107 DERIVA INFORME TECNICO COPEC (Anexo N° 5), en respuesta ORD N°29/2024 SMA, respecto de la información presentada por el titular concluye lo siguiente:

Oficina De Gerencia O Sala De Reuniones:

"Se cumple exigencia de RCA 187/2013. Considerando 3.2.3. Etapa de Operación. La operación de los nuevos tanques se incorporará a la operación normal de la Planta, que se abastece de Petróleo Diésel, Gasolina 93 y Gasolina 97, mediante la operación de una línea submarina que se conecta a buques que descargan el combustible en el mar. Esta línea se interconecta con el manifold de recepción de productos de la Planta, desde donde se distribuye a los diferentes tanques de almacenamiento. Desde los tanques, se suministra combustible a camiones en las mesas de carga existentes en Planta Caldera".

Sistema De Bombeo De Productos Y Mesas De Carga

"Cumple con exigencia del considerando 3.2.3 de la RCA 187/2013".

Área De Estanques

"Se cumple con exigencia del considerando 3.2.3 de la RCA 187/2013".

Líneas De Carga y Descarga y Red

"Se cumple las exigencias del Considerando 3.2.3, de la RCA 187/2013".

El análisis realizado por Sernapesca a través de ATCMA - 00057/2024 REPORTE TECNICO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Anexo N° 6), en respuesta ORD N°29/2024 SMA, respecto de la información presentada por el titular concluye lo siguiente:

Oficina De Gerencia O Sala De Reuniones:

"Se cumple exigencia de RCA 187/2013. Considerando 3.2.3. Etapa de Operación"

Sistema De Bombeo De Productos Y Mesas De Carga

"Cumple con exigencia del considerando 3.2.3 de la RCA 187/2013".

Área De Estanques


"Se cumple con exigencia del considerando 3.2.3 de la RCA 187/2013".

Líneas De Carga y Descarga y Red

"Se cumple las exigencias del Considerando 3.2.3, de la RCA 187/2013".



Registros



Registro 3.	Fecha: 22-02-2024	Registro 4.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007040	Este: 320399	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19
Descripción del medio de prueba: Mesas de Carga		Descripción del medio de prueba: Mesas de Carga	

Registros





Registro 5.	Fecha: 22-02-2024	Registro 6.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007080	Este: 320393	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19
Descripción del medio de prueba: compartimientos de camiones para diferentes combustibles		Descripción del medio de prueba: detalle de carga de compartimientos de camiones para diferentes combustibles	
Registros			





Registro 7.	Fecha: 22-02-2024		Registro 8.	Fecha: 22-02-2024	
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007069	Este: 320389	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007080	Este: 320393
Descripción del medio de prueba: brazos flexibles rotulados con el tipo de combustible			Descripción del medio de prueba: Sistema de tuberías con combustible de las mesas de carga.		
Registros					





Registro 9	Fecha: 27-01-2023	Registro 10.	Fecha: 27-01-2023
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007080 Este: 320393	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007069 Este: 320389
Descripción del medio de prueba: Detalle sistema de tuberías con combustible de las mesas de carga.		Descripción del medio de prueba: Ticket de carga	
Registros			



 			
Registro 11.	Fecha: 22-02-2024	Registro 12.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007086	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007077
Descripción del medio de prueba: Estanque que recoge restos de combustibles del estrujo de camiones (a), del lavado de la loza de las mesas de carga (b).		Descripción del medio de prueba: Red contra incendios (tuberías amarillas)	
Registros			





Registro 13.	Fecha: 22-02-2024	Registro 14.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007084 Este: 320390	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007064 Este: 320390
Descripción del medio de prueba: estanques con aditivos		Descripción del medio de prueba: equipo de emergencia contra derrames	
Registros			





Registro 15	Fecha: 22-02-2024	Registro 16.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007114 Este: 320368	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007114 Este: 320368
Descripción del medio de prueba: parque de tanques para almacenamiento de combustibles (fuente de la figura del lado derecho: plan contingencias Copec SA)		Descripción del medio de prueba: pretilles construidos en piso de pavimento y muros de hormigón (izquierda), se colectan en estanque de acopio (derecha)	
Registros			





Registro 17	Fecha: 22-02-2024	Registro 18	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007123 Este: 320363	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007123 Este: 320363
Descripción del medio de prueba: rótulo de estanques		Descripción del medio de prueba: límites operacionales, mantenciones de estanques.	
Registros			



			
Registro 19	Fecha: 22-02-2024	Registro 20.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007133 Este: 320370	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007190 Este: 320310
Descripción del medio de prueba: límites operacionales de estanques.		Descripción del medio de prueba: señales con sensores de "alto"	
Registros			



	
Registro 21 Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19 Descripción del medio de prueba: estanque para drenado	Fecha: 22-02-2024 Norte: 7007123 Este: 320363 Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19 Descripción del medio de prueba: estanque para acopio de agua que abastece la red de incendios
Fecha: 22-02-2024 Norte: 7007123 Este: 320363	Fecha: 22-02-2024 Norte: 7007123 Este: 320363
Registros	





Registro 23	Fecha: 22-02-2024	Registro 24.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007505 Este: 320363	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007114 Este: 320368
Descripción del medio de prueba: oleoducto		Descripción del medio de prueba: tuberías rotuladas con el sentido del flujo del producto	
Registros			




 <p>22-02-2024 10:45:24 19J 320375 7007121 ±12.87m</p>	 <p>22-02-2024 10:45:31 19J 320369 7007107 ±12.84m</p>
Registro 25	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007121 Este: 320375
Descripción del medio de prueba: tuberías rotuladas con el sentido del flujo del producto	Registro 26
Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007107 Este: 320369
Descripción del medio de prueba: tuberías que van desde los estanques hacia las mesas de carga.	Fecha: 22-02-2024
Registros	





Registro 27	Fecha: 22-02-2024	Registro 28.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007105 Este: 320363	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007050 Este: 320413
Descripción del medio de prueba: tubería aérea de acero, que se interconecta con el manifold de recepción de productos de la Planta (fuente: plan contingencias Copec SA)		Descripción del medio de prueba: boyas de amarre para la popa de las naves (fuente: plan contingencias Copec SA)	
Registros			






Registro 29	Fecha: 22-02-2024	Registro 30.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007105 Este: 320363	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007105 Este: 320363
Descripción del medio de prueba: Límites operacionales del oleoducto		Descripción del medio de prueba: Línea de recepción de productos livianos (fuente: plan contingencias Copec SA)	
Registros			





Registro 31	Fecha: 22-02-2024	Registro 32	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007078 Este: 320293	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007105 Este: 320363
Descripción del medio de prueba: válvula de playa		Descripción del medio de prueba: oleoducto	
Registros			





Registro 33	Fecha: 22-02-2024	Registro 34.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007105 Este: 320363	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007114 Este: 320368
Descripción del medio de prueba: visor del oleoducto		Descripción del medio de prueba: toma de muestras (izquierda), y análisis en laboratorio interno (derecha).	

5.2 Plan de Contingencias

Número de hecho constatado:	Estación N°: 5
Documentación Revisada: ID 2: Plan de Contingencia y Emergencia	



ID 3: Informe de derrame del 25 de enero de 2023

ID 4: Registro de capacitaciones al personal, y certificados cursos OMI para combatir derrames de Hidrocarburos vigentes, año 2024.

Exigencia (s):

RCA 187/2013.

Considerando: 3.3.4 Contingencia RCA 187/2013:

"El Proyecto considera para la construcción y operación, un Plan de Contingencias y Emergencias, presentado en el Anexo 1 de la DIA, el cual es complementado en el Adenda 1 y Adenda 2, indicando en el Adenda 1, que en caso de emergencia dará aviso inmediato a la SEREMI de Salud, Región de Atacama y a la Superintendencia del Medio Ambiente".

Hechos constatados:

Estación 5: Contenedor De Derrames

El equipo de control de derrames se encuentra en 4 contenedores usados para este fin (ver registro n°35), y consta de 525 metros de barreras de contención DESMI CSU-42 con conectores ASTM tipo Z (ver registro n°36), barreras tipo anaconda, paños absorbentes y Skimmer recuperador de hidrocarburos de cepillo y discos con estanque flotante, tambores de almacenamiento, palas, baldes y paños absorbentes (ver registro n°37), además de materiales para la toma de muestras del combustible derramado que son analizadas en un laboratorio propio interno de la Planta (ver registro n°38).

Resultado (s) examen de Información:

a) Tabla resumen:

Ítem	Si	No	No Aplica	Ítem	Si	No	No Aplica
Se presentan los reportes requeridos	X			Metodologías empleadas corresponden a las exigidas			X
Reportes son presentados dentro de plazo	X			Se entregan certificados de laboratorio y/o calibración			X
Mediciones se efectúan con frecuencia solicitada			X	Todos los parámetros se encuentran dentro de umbrales definidos			X
Se reportan todos los parámetros solicitados			X	Todas las variables han evolucionado de acuerdo a lo esperado			X
Sitios de muestreo corresponden a los exigidos			X	Otros			X

Mediante acta de inspección Ambiental, de fecha 22 de febrero de 2023, notificada a través de ORD. O.R.A. N°27 del 26 de febrero de 2024 (Anexo N° 2), esta Superintendencia requirió a Copec la siguiente información:

- Plan de Contingencia y Emergencia
- Informe de derrame del 25 de enero de 2023
- Registro de capacitaciones al personal, y certificados cursos OMI para combatir derrames de Hidrocarburos vigentes, año 2024

Por medio de Carta TT.MM. ROCAS NEGRAS N°1205-0403.01-2024 de fecha 4 de marzo de 2024, Copec S.A (Anexo 3), acompañó documentos requeridos. Dichos antecedentes fueron remitidos a Directemar y Sernapesca a través de del ORD. O.R.A. N° 29/SMA, de fecha 06 de marzo de 2024, (Anexos N°4) para su revisión, en ellos se indica lo siguiente:



Punto 2. Plan de contingencia y emergencia:

El titular manifiesta que “*Plan de Contingencia para el control de derrames de hidrocarburos, sus derivados y otras sustancias nocivas líquidas susceptibles de contaminar, es una guía para organizar la respuesta (ver registro n°39), y enfrentar con éxito un derrame de hidrocarburos en el mar, ya sea desde la línea submarina o desde la nave que esté en operaciones de trasiego, empleando los medios que COPEC S.A. provee para este efecto (ver registro n°40), dando cumplimiento a la Circular D.G.T.M. Y M.M. A-53/003 del 27 de enero de 2015. El plan presenta el diagrama de flujo de la activación de la respuesta (ver registro n° 41), y los diversos escenarios posibles de derrame en el mar y sus consecuencias (ver registro 42 y 43). El desplazamiento de la mancha depende principalmente de la corriente, y secundariamente del viento, y de acuerdo a esto COPEC S.A. realiza el pronóstico de derivación de una mancha de petróleo a causa de un derrame (ver registro n° 44), teniendo identificadas las áreas sensibles, los recursos y actividades posibles de ser afectadas frente a un derrame (ver registro n°45)*”.

De igual manera, el titular manifiesta que “en caso de un derrame desde la cámara de playa hacia el interior del terminal, se activará el Plan de Emergencia de la Planta, que corresponde al conjunto de medios y procedimientos de actuación (ver fotografía n° 46), para responder a las potenciales situaciones de emergencia o desastre en puestos de trabajo (ver registro n°47), según capacidades disponibles por turno (ver registro n°48 y 49) y los recursos (ver registro n°50 y 51), además de las vías de escape frente a cada escenario (ver registro n°52)”

Punto 3. Informe de derrame del 25 de enero de 2023:

Al respecto el titular informa que “*tras la notificación por parte de Capitanía de Puerto de fuertes olores a combustible en la bahía, se procede a la detención de la operación de descarga de BT Punta Angamos, para la revisión del sistema de trasiego e investigación de lo notificado. El objetivo que se propuso el titular fue “realizar la recuperación de producto y limpieza de zona afectada acorde a planes de contención” (ver registros n° 53, 54 y 55). Las acciones tomadas y la relación de los hechos se observan en los registros n° 56, 57, 58 y 59.*

El titular observa y concluye que:

- desde el día 25 al 29 se mantienen sobrevuelos periódicos con drone para vigilancia de mancha.
- Se utilizan técnicas de contención con barrera, de recuperación con barrera absorbente y paños hidrofóbicos y la dispersión mecánica por medio de olas del mar (temporada con marejadas)
- Temperatura de la zona, ayuda a la evaporación de producto
- Se mantiene monitoreo por orilla de playa con personal de Planta y Ambipar

Punto 4. Registro de capacitaciones al personal y certificados OMI.

El titular manifiesta en su Plan de Contingencias que “la prevención de la contaminación acuática responde al compromiso de COPEC S.A. con el Medio Ambiente y al cumplimiento de normas. Por ello las medidas obedecen al cumplimiento del DS 160, Código ISPS, Directiva O-71/34, Manual de Operación y otras normas asociadas que consideran dentro de las medidas:

- Cursos OMI de control de derrames.

El análisis de los hechos constatados en terreno y de la revisión de la información entregada por el titular Directemar, a través de GMCAL 12600_107 DERIVA INFORME TECNICO COPEC (Anexo N° 5) en respuesta ORD N°29/2024, concluye lo siguiente:

- “*Se realiza la revisión del informe post derrame de combustible del día 25 de enero de 2023 en la bahía, durante la operación de descarga de BT Punta Angamos en el TT.MM. Rocas Negras de COPEC S.A., contrastándolo con las acciones descritas en su Plan de Contingencias*”.



- “Se solicita el registro de las capacitaciones al personal y certificados de cursos OMI, además de informe de ejercicios para el combate contra la contaminación acuática, los que se evidencias en los registros n° 60, 61 y 62”.

“Se cumple exigencia del Considerando 3.3.4 de la RCA 187/2013. El Proyecto considera para la construcción y operación, un Plan de Contingencias y Emergencias, presentado en el Anexo 1 de la DIA, el cual es complementado en el Adenda 1 y Adenda 2, indicando en el Adenda 1, que en caso de emergencia dará aviso inmediato a la SEREMI de Salud, Región de Atacama y a la Superintendencia del Medio Ambiente”.


El análisis de los hechos constatados en terreno y de la revisión de la información entregada por el titular Sernapesca, a través de ATCMA - 00057/2024 REPORTE TECNICO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Anexo N° 6) en respuesta ORD N°29/2024, concluye lo siguiente:

- “Se realiza la revisión del informe post derrame de combustible del día 25 de enero de 2023 en la bahía, durante la operación de descarga de BT Punta Angamos en el TT.MM. Rocas Negras de COPEC S.A., contrastándolo con las acciones descritas en su Plan de Contingencias”.
- “Se solicita el registro de las capacitaciones al personal y certificados de cursos OMI, además de informe de ejercicios para el combate contra la contaminación acuática, los que se evidencias en los registros n° 60, 61 y 62”.

“Se cumple exigencia del Considerando 3.3.4 de la RCA 187/2013”

Registros





Registro 35.	Fecha: 22-02-2024	Registro 36.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110 Este: 320264	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110 Este: 320264
Descripción del medio de prueba: contenedores de derrames		Descripción del medio de prueba: barreras de contención (fuente: plan contingencias Copec SA)	



Registros


Reistro 37.	Fecha: 22-02-2024	Fotografía 38.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007098 Este: 320296	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007033 Este: 320401
Descripción del medio de prueba: material para el control de derrames		Descripción del medio de prueba: tabla para análisis de combustibles en laboratorio interno, en caso de derrames	



Registros																																																																																				
<pre> graph TD AG[Alta Gerencia] --- MPS[MPS] AG --- Legal[Legal] AG --- RRPP[RR.PP.] AG --- RRHH[RR.HH.] AG --- Comite[Comité de Crisis COPEC] AG --- Ing[Ingeniería] AG --- Operaciones[Operaciones] AG --- Adquisiciones[Adquisiciones] AG --- Otros[Otros asesores] JE[Jefe de la Emergencia JE] --- Registros[Registros] JE --- OT[Operaciones del Terminal] JE --- JM[Jefe Equipo Marítimo JM] JE --- JC[Jefe Equipo Costero JC] JE --- JL[Jefe Equipo Logístico JL] </pre> <p>Organigrama General del Plan de Contingencia</p>																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>Exigido</th> <th>Disponible</th> <th>Ubicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barreras de Contención DESMI CSU-42 con conectores ASTM tipo Z</td> <td>Necesario para rodear nave</td> <td>525 mt</td> <td>Contenedor Equipo Marítimo</td> </tr> <tr> <td>Unidad de potencia DESMI RO-CLEAN 7,5 KW 3"</td> <td>No</td> <td>1</td> <td>Contenedor Equipo Marítimo</td> </tr> <tr> <td>Skimmer Recuperador de Hidrocarburos de cepillo y discos DBD-16 0-3 Lt/min</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Contenedor Equipo Marítimo</td> </tr> <tr> <td>Mochila Aspersora SWISS MEX de 15 Lts</td> <td>No</td> <td>1</td> <td>Contenedor Equipo Marítimo</td> </tr> <tr> <td>Conjunto de Mangueras 3" corrugada</td> <td>No</td> <td>20 mt</td> <td>Contenedor Equipo Marítimo</td> </tr> <tr> <td>Estanque flotante RO-TANK 10 de 10 m3 para combustible recuperado</td> <td>No</td> <td>1</td> <td>Contenedor Equipo Marítimo</td> </tr> <tr> <td>Tambores vacíos para recibir material contaminado en la playa</td> <td>No</td> <td>12</td> <td>Exterior bodega de residuos peligrosos</td> </tr> <tr> <td>Barreras absorbentes Matasorb M-50 3 mt.</td> <td>Proporcional</td> <td>4</td> <td>Contenedor Equipo Marítimo</td> </tr> <tr> <td>Palmetas de paños absorbentes 3M HP 156</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>Contenedor Equipo Marítimo</td> </tr> <tr> <td>Trajes desechables</td> <td>No</td> <td>30</td> <td>Oficina</td> </tr> <tr> <td>Guantes</td> <td>No</td> <td>30 pares</td> <td>Contenedor Equipo Marítimo</td> </tr> <tr> <td>Palas</td> <td>No</td> <td>2</td> <td>Contenedor Equipo Marítimo</td> </tr> <tr> <td>botas</td> <td>No</td> <td>2 pares</td> <td>Contenedor Equipo Marítimo</td> </tr> <tr> <td>Pantalón impermeable</td> <td>No</td> <td>1</td> <td>Contenedor Equipo Marítimo</td> </tr> <tr> <td>Chalecos salvavidas</td> <td>No</td> <td>3</td> <td>Oficina</td> </tr> <tr> <td>Baldes de Aluminio</td> <td>Necesarias</td> <td>4</td> <td>Contenedor Equipo Marítimo</td> </tr> <tr> <td>Kit de primeros auxilios</td> <td>No</td> <td>1</td> <td>Planta</td> </tr> <tr> <td>Tabla de inmovilización</td> <td>No</td> <td>2</td> <td>Oficina</td> </tr> <tr> <td>Inmovilizador de cuello</td> <td>No</td> <td>1</td> <td>Oficina</td> </tr> </tbody> </table>					Material	Exigido	Disponible	Ubicación	Barreras de Contención DESMI CSU-42 con conectores ASTM tipo Z	Necesario para rodear nave	525 mt	Contenedor Equipo Marítimo	Unidad de potencia DESMI RO-CLEAN 7,5 KW 3"	No	1	Contenedor Equipo Marítimo	Skimmer Recuperador de Hidrocarburos de cepillo y discos DBD-16 0-3 Lt/min	1	1	Contenedor Equipo Marítimo	Mochila Aspersora SWISS MEX de 15 Lts	No	1	Contenedor Equipo Marítimo	Conjunto de Mangueras 3" corrugada	No	20 mt	Contenedor Equipo Marítimo	Estanque flotante RO-TANK 10 de 10 m3 para combustible recuperado	No	1	Contenedor Equipo Marítimo	Tambores vacíos para recibir material contaminado en la playa	No	12	Exterior bodega de residuos peligrosos	Barreras absorbentes Matasorb M-50 3 mt.	Proporcional	4	Contenedor Equipo Marítimo	Palmetas de paños absorbentes 3M HP 156	600	600	Contenedor Equipo Marítimo	Trajes desechables	No	30	Oficina	Guantes	No	30 pares	Contenedor Equipo Marítimo	Palas	No	2	Contenedor Equipo Marítimo	botas	No	2 pares	Contenedor Equipo Marítimo	Pantalón impermeable	No	1	Contenedor Equipo Marítimo	Chalecos salvavidas	No	3	Oficina	Baldes de Aluminio	Necesarias	4	Contenedor Equipo Marítimo	Kit de primeros auxilios	No	1	Planta	Tabla de inmovilización	No	2	Oficina	Inmovilizador de cuello	No	1	Oficina
Material	Exigido	Disponible	Ubicación																																																																																	
Barreras de Contención DESMI CSU-42 con conectores ASTM tipo Z	Necesario para rodear nave	525 mt	Contenedor Equipo Marítimo																																																																																	
Unidad de potencia DESMI RO-CLEAN 7,5 KW 3"	No	1	Contenedor Equipo Marítimo																																																																																	
Skimmer Recuperador de Hidrocarburos de cepillo y discos DBD-16 0-3 Lt/min	1	1	Contenedor Equipo Marítimo																																																																																	
Mochila Aspersora SWISS MEX de 15 Lts	No	1	Contenedor Equipo Marítimo																																																																																	
Conjunto de Mangueras 3" corrugada	No	20 mt	Contenedor Equipo Marítimo																																																																																	
Estanque flotante RO-TANK 10 de 10 m3 para combustible recuperado	No	1	Contenedor Equipo Marítimo																																																																																	
Tambores vacíos para recibir material contaminado en la playa	No	12	Exterior bodega de residuos peligrosos																																																																																	
Barreras absorbentes Matasorb M-50 3 mt.	Proporcional	4	Contenedor Equipo Marítimo																																																																																	
Palmetas de paños absorbentes 3M HP 156	600	600	Contenedor Equipo Marítimo																																																																																	
Trajes desechables	No	30	Oficina																																																																																	
Guantes	No	30 pares	Contenedor Equipo Marítimo																																																																																	
Palas	No	2	Contenedor Equipo Marítimo																																																																																	
botas	No	2 pares	Contenedor Equipo Marítimo																																																																																	
Pantalón impermeable	No	1	Contenedor Equipo Marítimo																																																																																	
Chalecos salvavidas	No	3	Oficina																																																																																	
Baldes de Aluminio	Necesarias	4	Contenedor Equipo Marítimo																																																																																	
Kit de primeros auxilios	No	1	Planta																																																																																	
Tabla de inmovilización	No	2	Oficina																																																																																	
Inmovilizador de cuello	No	1	Oficina																																																																																	


Reistro 39.	Fecha: 22-02-2024	Regsitro 40.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110 Este: 320264	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110 Este: 320264
Descripción del medio de prueba: organigrama (fuente: plan contingencias Copec SA)		Descripción del medio de prueba: material para el control de derrames (fuente: plan contingencias Copec SA)	





Registros






Reistro 43.	Fecha: 22-02-2024	Registro 44.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110 Este: 320264	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110 Este: 320264
Descripción del medio de prueba: posibles escenarios de derrames (desde la nave). (fuente: plan contingencias Copec SA)		Descripción del medio de prueba: posibles direcciones de deriva de una mancha de derrame (fuente: plan contingencias Copec SA)	

Registros





Figura 5 - Tanque N°2



Reistro 45.	Fecha: 22-02-2024	Regsitro 46.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110 Este: 320264	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110 Este: 320264
Descripción del medio de prueba: Activación del sistema de respuesta (fuente: plan contingencias Copec SA)		Descripción del medio de prueba: posibles escenarios de derrames (desde la línea submarina).(fuente: plan contingencias Copec SA)	
Registros			



Registros

Sistemas y Equipos	Descripción General
Abastecimiento de agua contra incendios (agua potable)	Estanque vertical para Almacenamiento de agua, capacidad 2.000 m ³
Abastecimiento de agua complementario al sistema principal (agua de mar)	Bomba autocebante de 2.500 gpm (568 m ³ /hr) a una presión de 157 psi. La bomba es accionada por medio de motor diésel.
Bomba contra incendios 1	Grupo motobomba agua marca Clarke/Patterson. Motor diésel modelo DDFP-06FA, 368 HP 1.750 rpm, estanque petróleo 440 galones. Bomba Patterson horizontal, 2.500 gpm 1.800 rpm y 150 psi
Bomba contra incendios 2	Grupo motobomba agua marca Clarke/Patterson. Motor diésel modelo DDFP-06FA, 368 HP 1.750 rpm, estanque petróleo 440 galones. Bomba Patterson horizontal, 2.500 gpm 1.800 rpm y 150 psi
Sistema de espuma de tanques	Mediante cámaras de espuma (foam chambers)
Estanque de concentrado de espuma	2 tanques con vejiga "Bladder Tanks" con capacidad de: Bladder Horizontal N°1 de 700 galones (2.650 litros) para tanques TK-1, TK-2, TK-3, TK-7, Mesas de carga y pozo de bombas y Bladder Horizontal N° 2 de 900 galones (3.406 litros) para tanques TK-4, TK-5, TK-8 y TK-Aditivos.
Sistema de proporcionamiento de espuma	Sistema de proporcionamiento mediante tanques con vejiga "Bladder Tanks" y Venturi modificado.
Sistema de refrigeración de estanques	Mediante anillos, semianillos de rociadores abiertos tanto en el techo como en el manto de los tanques y monitores fijos

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL		
Día de semana (08:00h a 18:00h)		
PERSONAL	CANTIDAD	UBICACIÓN
Jefe de Planta	1	Puesto de mando (Jefe o Líder de Emergencia)
Supervisor de Operaciones	1	Puesto de mando (Jefe o Líder de Emergencia)
Jefe de Turno	1	En sitio de la emergencia (Jefe o Líder de Brigada Incipiente)
Operador	1	Desplegado en el entorno del área afectada (Brigadista Incipiente)
Guardia de seguridad	2	Acceso a planta
Mecánico de mantenición	1	Sala de bomba y otros equipos
TOTAL INTERNO	7	
Externo (mutualidad ACHS)	2	Ambulancia (conductor y paramédico)

Registro 47.	Fecha: 22-02-2024	Registro 48.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110 Este: 320264	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110 Este: 320264
Descripción del medio de prueba: sistema de protección contra incendios (fuente: plan Emergencias Copec SA)		Descripción del medio de prueba: personal por turno para enfrentar emergencias (fuente: plan Emergencias Copec SA)	

Registros




Día de semana (18:00h a 08:00h)		
PERSONAL	CANTIDAD	UBICACIÓN
Jefe de Planta	0	N/A
Supervisor de Operaciones	1	Puesto de mando (Jefe o Líder de Emergencia)
Jefe de Turno	1	En sitio de la emergencia (Jefe o Líder de Brigada Incipiente)
Operadores	1	Desplegado en el entorno del área afectada (Brigadista Incipiente) Sala de bomba y otros equipos
Guardia de seguridad	2	Acceso a plena
Mecánicos de mantenimiento	0	N/A
TOTAL INTERNO	4	
Externo (mutualidad ACHS)	2	Ambulancia (conductor y paramédico)
Fin de semana y festivos (08:00h a 20:00h y de 20:00h a 08:00h)		
PERSONAL	CANTIDAD	UBICACIÓN
Jefe de Planta o Supervisor de Operaciones	0	N/A
Supervisor de Operaciones	1	Puesto de mando (Jefe o Líder de Emergencia)
Jefe de Turno	1	En sitio de la emergencia (Jefe Emergencia y Líder de Brigada Incipiente)
Operadores	1	Desplegado en el entorno del área afectada (Brigadista Incipiente) Sala de bomba y otros equipos
Guardia de seguridad	2	Acceso a plena
Mecánicos de mantenimiento	0	N/A
TOTAL INTERNO	4	
Externo (mutualidad ACHS)	2	Ambulancia (conductor y paramédico)

REQUERIMIENTO DE CONCENTRADO DE ESPUMA Y AGUA PARA EXTINCIÓN DEL INCENDIO	
SISTEMA FIJO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (Dispositivo Tipo II) (Superficie Total)	
Tipo de concentrado de espuma	AR-AFFF (Espuma Formadora de Película Acuosa Resistente a los Alcoholes)
Tasa de aplicación	4.1 lpm/m ² (0.16 gpm/pie ²)
Tiempo de aplicación	30 minutos
Superficie que cubrir	324 m ²
Solución por minuto	1.325 litros (351 galones)
Total solución en 55 minutos	39.809 litros (10.517 galones)
Total concentrado en 55 minutos sobre la base de concentrado de espuma para hidrocarburos al 3%	1.194 litros (316 galones)
Total agua en 55 minutos	38.614 litros (10.202 galones)
LINEAS MANUALES SUPLEMENTARIAS	
Cantidad de armadas de manguera	1
Caudal de solución de cada armada de mangueras	189 lpm (50 gpm)
Total de solución en 20 minutos	3.780 litros (1000 galones)
Total concentrado en 20 minutos sobre la base de concentrado de espuma para hidrocarburos al 3%	113 litros (30 galones)

Registro 49.	Fecha: 22-02-2024	Registro 50.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110	Este: 320264	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19
Descripción del medio de prueba: personal por turno para enfrentar emergencias (fuente: plan Emergencias Copec SA)		Descripción del medio de prueba: Recursos disponibles para enfrentar emergencias (fuente: plan Emergencias Copec SA)	

Registros





Registro 51.	Fecha: 22-02-2024	Registro 52.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110 Este: 320264	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110 Este: 320264
Descripción del medio de prueba: Activación del sistema de respuesta (fuente: plan contingencias Copec SA)		Descripción del medio de prueba: posibles escenarios de derrames (desde la línea submarina).(fuente: plan contingencias Copec SA)	
Registros			





Registro 53.	Fecha: 22-02-2024	Registro 54	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110	Este: 320264	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19
Descripción del medio de prueba: Personal despliega barreras de contención por derrame del 25 de enero de 2023 (fuente: Informe Derrame 25-01-23 Copec SA)		Descripción del medio de prueba: contención del derrame del 25 de enero de 2023 (fuente: Informe Derrame 25-01-23 Copec SA)	
Registros			





Miércoles, 25 de enero de 2023

Acciones

- Detención de emergencia de la descarga de Petróleo Diésel de BT Punta Angamos
- Se notifica a Jefatura
- Se confirma in situ vertimiento de combustible en el mar
- Se solicita inspección de buzos de línea submarina y prueba de presión
- Se solicita coordinación de toma de muestra de mancha
- Se solicita la medición de estanques de carga con JET A-1 de BT Punta Angamos
- Se solicita la verificación y toma de muestra de todos los estanques lastre de BT Punta Angamos
- Se coordinan monitoreo por sobre vuelo con Dron
- Se activa servicio de Ambipar
- Se despliega bariera absorbente para contención
- Se realiza caminatas por orilla de playa de inspección, detección y limpieza
- Sobre vuelo con Dron
- Retiro de material contaminado

Observaciones

- Acción realizada tras la notificación por parte de la Capitanía de Puerto por la denuncia de fuerte olores a Petróleo en la Isla
- Jefatura solicita la detención urgente y la verificación con comparación de volumen descargado por BT y recepcionando en Planta; Diferencia dentro de rangos
- Se confirma derrame
- Se notifica al Sr. Capitán de Puerto
- Se activa Plan de Contingencia del TTMM
- Inspección de buzo para la comprobación de integridad con línea submarina sin presión y con presión
- Sin observaciones reportadas de inspecciones
- Muestra analizada en Planta para determinación de producto vertido al mar
- Control determina la presencia de JET A-1 producto no considerado en el programa de descarga
- Tras la medición de estanques de carga Loading Master reporta diferencia en estanque de carga IEB
- Tras la verificación se detecta presencia de JET A-1 en estanque lastre IEB
- Se solicita la detención de todas las bombas de agua de lastre y revisión de almacenes de BT
- Se solicita plan de acción y medidas a tomar por parte de BT Punta Angamos
- Se mantienen sobre vuelos periódicos durante toda la jornada para monitoreo de la mancha y desplazamiento de ésta.
- Se solicita apoyo de personal Ambipar para contención, recuperación y limpieza
- Contenida la mancha se inicia recuperación por medios de paños absorbentes
- Trazas detectadas se recuperan por medio de paños absorbentes
- Durante la tarde se deja de apercibir mancha en el mar, por los trabajos realizados de contención, recuperación, limpieza y dispersión mecánica
- Material contaminado se deriva a bodega SUSPEL para almacenaje

*Cada coordinación de recursos y observaciones levantadas, se va notificando directamente a Capitanía de Puerto

**Se cierra jornada sin presencia de mancha alrededor de BT, en el mar y orilla de playa

Registro 55.	Fecha: 22-02-2024	Registro 56.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110 Este: 320264	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110 Este: 320264
Descripción del medio de prueba: limpieza de zona afectada por derrame del 25-01-23 (fuente: Informe Derrame 25-01-23 Copec SA)		Descripción del medio de prueba: hechos y medidas tomadas el 25/01/23. (fuente: Informe Derrame 25-01-23 Copec SA)	

Registros



Jueves, 26 de enero de 2023	
Acciones	Observaciones
• Se coordinan monitoreo por sobre vuelo con Dron	• Se inicia jornada con monitoreo de Bahía
• Se coordina dispersión mecánica	• Se detecta mancha entre BT y sector de Playa del TTMM
• Se coordina despliegue de barrera	• Se notifica a Capitán de Puerto
• Se solicita coordinación de toma de muestra de mancha	• Durante dispersión mecánica, se aprecia nueva mancha por el lado estribor hacia la popa de BT Punta Angamos
• Sobre vuelo con Dron	• Se notifica a Capitán de Puerto
• Se realizan caminatas por orilla de playa de inspección, detección y limpieza	• Se despliegan 125mts de barrera
• Se solicita desconexión de línea submarina y gestión de zarpe de BT	• Se realiza una contención de la mancha con la barra en forma U y se lleva al sector de playa sución agua mar para recuperación y limpieza
• Retiro de material contaminado	• Muestra analizada en Planta para determinación de producto vertido al mar, determinándose la presencia de JET A-1
	• Durante toda la jornada se mantienen sobre vuelos sin apreciar manchas en el mar ni alrededor de BT
	• Trazas detectadas se recuperar por medio de paños absorbentes
	• Durante la tarde se deja de apreciar trazas en la orilla del mar
	• Personal desconecta y fondos líneas submarina sin novedades
	• Agencia gestiona zarpe de BT
	• Material contaminado se deriva a bodega SUSPEL para almacenaje

*Cada coordinación de recursos y observaciones levantadas, se va notificando directamente a Capitanía de Puerto

**Se cierra jornada sin presencia de mancha alrededor de BT, en el mar y orilla de playa.

Viernes, 27 de enero de 2023	
Acciones	Observaciones
• Se coordinan monitoreo por sobre vuelo con Dron	• Se inicia jornada con monitoreo de Bahía
• Se solicita prueba de presión de línea submarina	• Se detecta mancha que sale desde el centro de BT por lado estribor y babor en dirección al sector de Playa del TTMM
• Se coordina despliegue de barrera	• Se notifica a Capitán de Puerto
• Sobre vuelo con Dron	• Sin observaciones reportadas de prueba de presión
• Se solicita inspección de casco de nave por medio de buzo	• Se despliegan 450mts de barrera para contención de mancha alrededor de BT
• Se realiza caminatas por orilla de playa de inspección, detección y limpieza	• Durante toda la jornada se mantienen sobre vuelos sin apreciar manchas en el mar
• Retiro de material contaminado	• Inspección de buzos reporta raspon por el lado estribor sin deterioros en el casco de nave
	• Trazas detectadas se recuperar por medio de paños absorbentes
	• Durante la tarde se deja de apreciar trazas en la orilla del mar
	• Material contaminado se deriva a bodega SUSPEL para almacenaje

*Cada coordinación de recursos y observaciones levantadas, se va notificando directamente a Capitanía de Puerto

**Se cierra jornada sin presencia de mancha alrededor de BT, en el mar y orilla de playa.

Registro 57.	Fecha: 22-02-2024	Registro 58.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Este: 320264
Descripción del medio de prueba: hechos y medidas tomadas el 25/01/23. (fuente: Informe Derrame 26-01-23 Copec SA)		Descripción del medio de prueba: hechos y medidas tomadas el 25/01/23. (fuente: Informe Derrame 26-01-23 Copec SA)	
Registros			



Sábado, 28 de enero de 2023

Acciones	Observaciones
• Se coordinan monitoreo por sobre vuelo con Dron	• Se inicia jornada con monitoreo de Bahía
• Se realiza inspección de clase de BT Punta Angamos	• Sin novedades que reportar
• Sobre vuelo con Dron	• Se notifica a Capitán de Puerto
• Se realiza caminatas por orilla de playa de inspección, detección y limpieza	• Informe de inspección se deriva a Capitanía de Puerto y CLIN
• Se solicita zape de BT	• Durante toda la jornada se mantienen sobre vuelos sin apreciar manchas en el mar ni alrededor de BT
"Cada coordinación de recursos y observaciones levantadas, se va notificando directamente a Capitanía de Puerto	• No se detecta la presencia de combustible en la orilla de playa, se repiten caminadas durante la jornada sin observaciones
"Se cierra jornada sin presencia de mancha alrededor de BT, en el mar y orilla de playa	• Se realiza inspección previo y posterior al zape de BT sin novedades

Domingo, 29 de enero de 2023

Acciones	Observaciones
• Se coordinan monitoreo por sobre vuelo con Dron	• Se inicia jornada con monitoreo de Bahía
• Se realiza caminatas por orilla de playa de inspección, detección y limpieza	• Sin novedades que reportar
• Se desactiva Plan de Contingencia	• Se notifica a Capitán de Puerto
"Cada coordinación de recursos y observaciones levantadas, se va notificando directamente a Capitanía de Puerto	• No se detecta la presencia de combustible en la orilla de playa, se repiten caminadas durante la jornada sin observaciones
"Se cierra jornada sin presencia de mancha alrededor de BT, en el mar y orilla de playa	• Se instruye a personal de la desactivación de Plan
	• Se solicita mantener vigilancia periódica en la zona



Registro 59.	Fecha: 22-02-2024	Registro 60.	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007110	Este: 320264	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19
Descripción del medio de prueba: hechos y medidas tomadas el 28 y 29/01/23. (fuente: Informe Derrame 26-01-23 Copec SA)		Descripción del medio de prueba: certificado curso OMI del jefe de Planta Copec SA.	
Registros			





DIPLOMA

El Organismo Técnico de Capacitación PRIME PATAGONIA SpA, otorga el presente diploma a:

Sr. (a) Edgar Andrés Villarroel Godoy

Cédula de Identidad 18.141.167-8

Por su aprobación en el curso "**Respuesta a Derrames de Hidrocarburos en el Mar**", efectuado el 08 y 09 de septiembre del 2022, con una duración de **16 horas**.



Fecha	21 de noviembre de 2023		
Responsable	Francisco Olivares – Fernando Pérez		
Ejercicio de	Ejercicio de contención de hidrocarburos en el mar.	Sitio del Ejercicio	Terminal Marítimo Rocas Negras
Objetivo Ejercicio	Evaluar la reacción y aplicación de procedimiento según plan de contingencia del personal de Planta.		
Hora Inicio	09:59 h	Hora de Término	12:15 h
Tiempo Respuesta	20 Minutos barreras desplegadas en agua	Tiempo ideal	60 Minutos

Nº de personal Compañía que participa en el ejercicio	11
Nº de personal No-Compañía que participa en el ejercicio	10

DESCRIPCION ESCENARIO	
Durante realización de prueba de presión para recepción de BT, supervisor de buceo Ingsub informa que buzo durante inspección submarina informará filtración de HC por acopio Camlock y a floración de producto en el sector, formando una mancha de H.C. en el TTMM la cual fue simulada por naranjas.	
Personal de Planta activa plan de contingencia y coordinar con empresas de apoyo, maniobras de contención y recuperación de las naranjas, además de establecer comunicaciones con AAMM.	

PARTICIPANTES EN EL EJERCICIO			
NOMBRE	RESPONSABILIDAD	TAREA ASIGNADA	RESULTADO DE LA OPERACION
Javier Fuentes Espinoza	Jefe de Turno Trainea	Apoyo despliegue de barra	Buena
Yosckmanuel Martínez Chávez	Jefe de Turno	Apoyo despliegue de barra	Buena
Fernando Pérez Chávez	Jefe de Turno	Responsable de la respuesta	Buena (Con Observación)
Pablo Hughes Alsina	Jefe de Turno	Cronómetro	Buena
Pablo Muñoz	Jefe de Turno	Pizarra	Buena (Con Observación)
Cristian Fuentes	Operador de Planta	Apoyo despliegue de barra	Buena
Gary Córdova Aguilar	Operador de Planta	Apoyo despliegue de barra	Buena
Ángelo Flores	Despachador	Apoyo despliegue de barra	Buena
Franklin Rangel	Despachador	Comunicaciones Internas	Buena (Con Observación)
Johnny Miranda	Despachador	Apoyo despliegue de barra	Buena
Luis Mendiola	Sellador	Apoyo despliegue de barra	Buena

Registro 61.

Fecha: 22-02-2024

Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19

Norte: 7007110 Este: 320264

Descripción del medio de prueba:

certificados de capacitación personal Planta Copec SA.

Registro 62.

Fecha: 22-02-2024

Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19

Norte: 7007110 Este: 320264

Descripción del medio de prueba:

informe de ejercicio de combate contra la contaminación acuática de Planta Copec SA año .2023



Número de hecho constatado:	Estación N°:6
Documentación Revisada:	
ID 1: Informe mensual de gestión de residuos peligrosos año 2023.	
Exigencia (s):	
<u>RCA187/2013</u>	
Considerando 3.3.3 Residuos <i>“El Proponente presenta en la DIA, una cuantificación y caracterización de residuos generados por el Proyecto, siendo complementada en el Adenda 1 y Adenda 2, el cual se presenta a continuación:</i> Tabla 11: Cuantificación y caracterización de residuos generados por el Proyecto.	



ETAPA DE OPERACIÓN					
Tipo de Residuo	Tasa de Generación	Manejo	Frecuencia de retiro	Tiempo de almacenamiento temporal	Possible sitio de disposición final
RESIDUOS LÍQUIDOS					
Aguas servidas	120 l/día ¹	Uso del alcantarillado particular de la Planta	-	-	-
RESIDUOS SÓLIDOS					
Domiciliarios*	0,009 Ton/día	Almacenamiento en contenedor en la planta	1 vez por semana	1 semana	Relleno Sanitario "El Chulo" u otro debidamente autorizado a la fecha de ejecución del Proyecto
Industriales no peligrosos	0,1 Ton/año	Almacenamiento en contenedor en la Planta	Mensual	1 mes como máximo	Empresa debidamente autorizada por la SEREMI de Salud correspondiente
Industriales peligrosos (Residuos generados en la mantención y limpieza de tanques)	4.000 m ³ /año	La borra se mantiene en el camión extractor. El excedente es almacenado en tambores de 200 l en la bodega de residuos peligrosos de Planta Caldera	El camión extractor transporta las borras luego de finalizada la faena de mantención de los tanques. Los tambores de 200 l. son retirados cada dos meses	Las borras almacenadas en tambores de 200 l. no permanecen más de dos meses en espera de ser trasladados.	Hidronor, Antofagasta u otra empresa debidamente autorizada por la SEREMI de Salud correspondiente. Empresa "Vía limpia" u otra debidamente autorizada por la SEREMI de Salud correspondiente.

(...) Finalmente, el Proponente elaborará un informe mensual que dará a conocer la gestión de los residuos, desde la generación en la Planta, su transporte y disposición final. El informe mensual se mantendrá en obra a disposición de la Autoridad. No obstante lo anterior, la SEREMI de Salud, mediante el Of. ORD. N° 1547, de fecha 29.07.2013, informa al Proponente que debe tramitar a la brevedad, ante la SEREMI de Salud Atacama, el permiso ambiental sectorial correspondiente al almacenamiento de Residuos Peligrosos, debido a que indica que la planta cuenta con una bodega para el almacenamiento de estos residuos, la cual no posee



autorización sanitaria. Todos los residuos peligrosos generados en la etapa de construcción del Proyecto deberán ser almacenados en la bodega para residuos peligrosos existente en la planta”.

Hecho (s):

Estación 6: Sala De Residuos Peligrosos.

Los residuos contaminados se manejan de acuerdo a un Plan de manejo de Residuos Peligrosos en la Bodega de Residuos Peligrosos de la Planta (ver registro n°63 y 64), autorizada por la Resolución Seremi de Salud de Atacama N° 957 del 29 de marzo de 2017 (ver registro n°65), o transitoriamente en tambores en playa (en caso de derrame), en espera de ser retirados por la empresa de disposición final (ver registro n°66). Durante la inspección se constató el manejo de residuos debidamente rotulados y embalados (ver registro n° 67), ordenado por tipo y peligrosidad (ver fotografía n°68). Se inspeccionó los extintores de incendio cumpliendo normativa y fecha de vencimiento (ver registro n°69). También se revisó las hojas de seguridad disponibles en la bodega (ver registro n°70).

Resultado (s) examen de Información:

a) Tabla resumen:

Ítem	Si	No	No Aplica	Ítem	Si	No	No Aplica
Se presentan los reportes requeridos	x			Metodologías empleadas corresponden a las exigidas			X
Reportes son presentados dentro de plazo	x			Se entregan certificados de laboratorio y/o calibración			X
Mediciones se efectúan con frecuencia solicitada			X	Todos los parámetros se encuentran dentro de umbrales definidos			X
Se reportan todos los parámetros solicitados			X	Todas las variables han evolucionado de acuerdo a lo esperado			X
Sitios de muestreo corresponden a los exigidos			X	Otros			X

Mediante acta de inspección Ambiental, de fecha 22 de febrero de 2023, notificada a través de ORD. O.R.A. N°27 del 26 de febrero de 2024 (Anexo N° 2), esta Superintendencia requirió a Copec la siguiente información:

- Informe mensual de gestión de residuos peligrosos año 2023.

Por medio de Carta TT.MM. ROCAS NEGRAS N°1205-0403.01-2024 de fecha 4 de marzo de 2024, Copec S.A. (Anexo 3), acompañó documentos requeridos. Dichos antecedentes fueron remitidos a Directemar y Sernapesca a través de del ORD. O.R.A. N° 29/SMA, de fecha 06 de marzo de 2024 (Anexo N°4), para su revisión, en ellos se indica lo siguiente:

Punto 1: Informe mensual de gestión de residuos peligrosos año

El considerando 3.3.3 de la RCA 187/2013, dice que “el Proponente elaborará un informe mensual que dará a conocer la gestión de los residuos, desde la generación en la Planta, su transporte y disposición final (ver registros n° 71, 72, 73 y 74). El informe mensual se mantendrá en obra a disposición de la Autoridad. No obstante lo anterior, la SEREMI de Salud, mediante el Of. ORD. N° 1547, de fecha 29.07.2013, informa al Proponente que debe tramitar a la brevedad, ante la SEREMI de Salud Atacama, el permiso ambiental sectorial correspondiente al almacenamiento de Residuos Peligrosos, debido a que indica que la planta cuenta con una bodega para el almacenamiento de estos residuos, la cual no posee autorización sanitaria”. Se verifica que este documento está tramitado desde el año 2017 (ver registro N° 65).



El análisis realizado por Directemar a través de GMCAL 12600_107 DERIVA INFORME TECNICO COPEC (Anexo N° 5) en respuesta ORD N°29/2024, respecto de la información presentada por el titular concluye lo siguiente:

"Se cumple exigencia del Considerando 3.3.3 de la RCA 187/2013".

El análisis de los hechos constatados en terreno y de la revisión de la información entregada por el titular Sernapesca, a través ATCMA - 00057/2024 REPORTE TECNICO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Anexo N° 6) en respuesta ORD N°29/2024, concluye lo siguiente:

"Se cumple exigencia del Considerando 3.3.3 de la RCA 187/2013".

Registros



Registro 63.	Fecha: 22-02-2024	Registro 64.	Fecha: 22-02-2024																																					
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7001772 Este: 320275	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007174 Este: 320232																																					
Descripción del medio de prueba: Bodega de Residuos Peligrosos de la Planta Copec.		Descripción del medio de prueba: Bodega de Residuos Peligrosos de la Planta Copec.																																						
Registros																																								
 <p>RESOLUCIÓN EXENTA N° 957 Copiapó, 29 MAR 2017 VISTOS</p> <p>Lo dispuesto en el DFL N°725/68, Código Sanitario y sus modificaciones; en la Ley N° 19.037/04, que modificó el CL 3763/79 cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/05; DS. N° 136/04 Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; D.S. N° 148/01 Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos; Res. Ex. N° 3587/2016 de la SEREMI de Salud Atacama; Decreto N° 51/2016 del Ministerio de Salud; Resolución Exenta N° 1.900, de la Contraloría General de la República;</p> <p>CONSIDERANDO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Le solicitud N° 8590/2016 de atención de público, presentada por Don Francisco Divirce G., C.I.: 15.098.434-3, en representación de Compañía de Petróleos de Chile COMPA S.A., Rut: 09.520.000-7, para la aprobación del proyecto de "Bodega de Almacenamiento Transitorio de Residuos Peligrosos", la cual se encontrara empleada en las instalaciones de Planta COMPA-Caldera, ubicada en Rocas Negras S/N, Caldera; cuyas coordenadas Datum WGS-84, Huso 19 son las siguientes: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>Este</th> <th>Norte</th> </tr> <tr> <td>320.403</td> <td>7.007.089</td> </tr> </table> Que, el proyecto de la bodega fue aprobado mediante Res. Ex. N° 3587/2016 de esta SEREMI de Salud Atacama. Que, los residuos peligrosos a almacenar serán: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Residuos Peligrosos</th> <th>Características de Peligrosidad</th> <th>Lista I II III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiales contaminados con hidrocarburos</td> <td>Tóxico Crónico</td> <td>I,II</td> </tr> <tr> <td>Envases vacíos de pinturas</td> <td>Tóxico Crónico</td> <td>I,II</td> </tr> <tr> <td>Textiles y envases contaminados con hidrocarburos</td> <td>Tóxico Crónico</td> <td>I,II</td> </tr> <tr> <td>Sellos plásticos contaminados con hidrocarburos</td> <td>Tóxico Crónico</td> <td>I,II</td> </tr> <tr> <td>Baterías de equipos descargados</td> <td>Tóxico Crónico Corrosivo</td> <td>II,III</td> </tr> <tr> <td>Flexibles contaminados</td> <td>Tóxico Crónico</td> <td>I,II</td> </tr> <tr> <td>Contenedores y envases vacíos contaminados con hidrocarburos</td> <td>Tóxico Crónico</td> <td>I,II</td> </tr> <tr> <td>Arena, arena, arena y contaminados con hidrocarburos</td> <td>Tóxico crónico</td> <td>I,II</td> </tr> <tr> <td>Acetato Usado</td> <td>Tóxico Crónico</td> <td>I,II</td> </tr> <tr> <td>Filtros de aceite usados</td> <td>Tóxico Crónico</td> <td>I,II</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Hoja 1 de 3</p>		Este	Norte	320.403	7.007.089	Residuos Peligrosos	Características de Peligrosidad	Lista I II III	Materiales contaminados con hidrocarburos	Tóxico Crónico	I,II	Envases vacíos de pinturas	Tóxico Crónico	I,II	Textiles y envases contaminados con hidrocarburos	Tóxico Crónico	I,II	Sellos plásticos contaminados con hidrocarburos	Tóxico Crónico	I,II	Baterías de equipos descargados	Tóxico Crónico Corrosivo	II,III	Flexibles contaminados	Tóxico Crónico	I,II	Contenedores y envases vacíos contaminados con hidrocarburos	Tóxico Crónico	I,II	Arena, arena, arena y contaminados con hidrocarburos	Tóxico crónico	I,II	Acetato Usado	Tóxico Crónico	I,II	Filtros de aceite usados	Tóxico Crónico	I,II	 <p>22-02-2024 11:14:19 19J 320262 7007174 +4,94m</p>	
Este	Norte																																							
320.403	7.007.089																																							
Residuos Peligrosos	Características de Peligrosidad	Lista I II III																																						
Materiales contaminados con hidrocarburos	Tóxico Crónico	I,II																																						
Envases vacíos de pinturas	Tóxico Crónico	I,II																																						
Textiles y envases contaminados con hidrocarburos	Tóxico Crónico	I,II																																						
Sellos plásticos contaminados con hidrocarburos	Tóxico Crónico	I,II																																						
Baterías de equipos descargados	Tóxico Crónico Corrosivo	II,III																																						
Flexibles contaminados	Tóxico Crónico	I,II																																						
Contenedores y envases vacíos contaminados con hidrocarburos	Tóxico Crónico	I,II																																						
Arena, arena, arena y contaminados con hidrocarburos	Tóxico crónico	I,II																																						
Acetato Usado	Tóxico Crónico	I,II																																						
Filtros de aceite usados	Tóxico Crónico	I,II																																						
Registro 65.	Fecha: 22-02-2024	Registro 66.	Fecha: 22-02-2024																																					
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007172 Este: 320275	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007174 Este: 320262																																					
Descripción del medio de prueba: Resolución Seremi de Salud de Atacama N° 957 del 29 de marzo de 2017		Descripción del medio de prueba: Tambos para recolectar residuos en caso de derrames (playa).																																						



		Registros	
 <p>22-02-2024 11:13:27 19J 320262 7007174 ±4.94m</p>		 <p>22-02-2024 11:14:28 19J 320262 7007174 ±4.94m</p>  <p>22-02-2024 11:15:18 19J 320262 7007174 ±4.94m</p>	
Registro 67 Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Fecha: 22-02-2024 Norte: 7007174 Este: 320262	Registro 68 Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Fecha: 22-02-2024 Norte: 7007172 Este: 320275
Descripción del medio de prueba: residuos debidamente rotulados y embalados		Descripción del medio de prueba: residuos ordenados por tipo y peligrosidad	
Registros			





Registro 69	Fecha: 22-02-2024		Registro 70	Fecha: 22-02-2024	
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007172	Este: 320275	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007174	Este: 320262
Descripción del medio de prueba: Extintores de incendio			Descripción del medio de prueba: hojas de seguridad		
Registros					



<p style="text-align: center;">DECLARACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Estatus: CERRADO, Nº Folio:1497320</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">GENERADOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No. Identificación</td> <td>R0300004 [VU 105502]</td> <td>Autoridad Sanitaria</td> <td>SEREMI MINSAL REGION 3</td> </tr> <tr> <td>Nombre Empresa</td> <td>COPEC S.A.</td> <td>RUT Empresa</td> <td>99520000-7</td> </tr> <tr> <td>Dirección Establecimiento</td> <td>PANAMERICANA NORTE SIN</td> <td>Comuna</td> <td>Calera</td> </tr> <tr> <td>Teléfono</td> <td></td> <td colspan="2">Fax</td> </tr> <tr> <td>Persona Responsable</td> <td>15781996-K, MANUEL ENRIQUE VALLEJO LAZCANO</td> <td>Correo Electrónico</td> <td>MVALLEJO@COPEC.CL</td> </tr> <tr> <td>Empresa Transportista</td> <td>76466730-1, SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSVERDE LIMITADA</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Empresa Destinataria</td> <td>R1300002 [96726750-3] CONFINOR S.A., C-404 KM 799</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td>Fecha y hora</td> <td colspan="2">24/02/2023 19:00 pm</td> </tr> <tr> <td>Observaciones</td> <td colspan="3">RESIDUO OPERACIONALES ES 1 PALLET CON MANGUERAS HIDRÁULICAS Y 1 PALLET CON ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Detalle de Declaración</td> </tr> <tr> <td>N.</td> <td>Descripción Residuo</td> <td>Código principal</td> <td>Código secundario</td> <td>Lista A</td> <td>Peligrosidad</td> <td>E. físico</td> <td>Contenedor</td> <td>Estado del Residuo</td> <td>Cantidad (Kg)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ARENA Y BOMBA CONTAMINADA CON HIDROCARBURO</td> <td>LB</td> <td></td> <td>A3020</td> <td>TL</td> <td>sólido</td> <td>1 tambor</td> <td>Cerrado</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLIDO CONTAMINADO</td> <td>LB</td> <td></td> <td>A4198</td> <td>TC</td> <td>sólido</td> <td>4 tambores</td> <td>Cerrado</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ENVIAS CONTAMINADO CON PINTURA</td> <td>LB</td> <td></td> <td>A4070</td> <td>TA</td> <td>sólido</td> <td>1 tambor</td> <td>Cerrado</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RESIDUOS OPERACIONALES</td> <td>LB</td> <td></td> <td>A3020</td> <td>TA</td> <td>sólido</td> <td>2 Pallet</td> <td>Cerrado</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TONER IMPRESORA</td> <td>LB</td> <td></td> <td>A4070</td> <td>TC</td> <td>sólido</td> <td>1 Pallet</td> <td>Cerrado</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>810</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRANSPORTISTA</td> </tr> <tr> <td>No. Identificación</td> <td>REST0054</td> <td>Autoridad Sanitaria</td> <td>SEREMI MINSAL REGION 5</td> </tr> <tr> <td>Nombre Empresa</td> <td>SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSVERDE LIMITADA</td> <td>RUT Empresa</td> <td>76466730-1</td> </tr> </tbody> </table>				GENERADOR				No. Identificación	R0300004 [VU 105502]	Autoridad Sanitaria	SEREMI MINSAL REGION 3	Nombre Empresa	COPEC S.A.	RUT Empresa	99520000-7	Dirección Establecimiento	PANAMERICANA NORTE SIN	Comuna	Calera	Teléfono		Fax		Persona Responsable	15781996-K, MANUEL ENRIQUE VALLEJO LAZCANO	Correo Electrónico	MVALLEJO@COPEC.CL	Empresa Transportista	76466730-1, SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSVERDE LIMITADA			Empresa Destinataria	R1300002 [96726750-3] CONFINOR S.A., C-404 KM 799			Firma	Fecha y hora	24/02/2023 19:00 pm		Observaciones	RESIDUO OPERACIONALES ES 1 PALLET CON MANGUERAS HIDRÁULICAS Y 1 PALLET CON ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS			Detalle de Declaración				N.	Descripción Residuo	Código principal	Código secundario	Lista A	Peligrosidad	E. físico	Contenedor	Estado del Residuo	Cantidad (Kg)	1	ARENA Y BOMBA CONTAMINADA CON HIDROCARBURO	LB		A3020	TL	sólido	1 tambor	Cerrado	100	2	SOLIDO CONTAMINADO	LB		A4198	TC	sólido	4 tambores	Cerrado	200	3	ENVIAS CONTAMINADO CON PINTURA	LB		A4070	TA	sólido	1 tambor	Cerrado	40	4	RESIDUOS OPERACIONALES	LB		A3020	TA	sólido	2 Pallet	Cerrado	500	5	TONER IMPRESORA	LB		A4070	TC	sólido	1 Pallet	Cerrado	30		Total								810	TRANSPORTISTA				No. Identificación	REST0054	Autoridad Sanitaria	SEREMI MINSAL REGION 5	Nombre Empresa	SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSVERDE LIMITADA	RUT Empresa	76466730-1	<p style="text-align: center;">DECLARACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Estatus: CERRADO, Nº Folio:1528184</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">GENERADOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No. Identificación</td> <td>R03G00054 [VU 105508]</td> <td>Autoridad Sanitaria</td> <td>SEREMI MINSAL REGION 3</td> </tr> <tr> <td>Nombre Empresa</td> <td>COPEC S.A.</td> <td>RUT Empresa</td> <td>99520000-7</td> </tr> <tr> <td>Dirección Establecimiento</td> <td>PANAMERICANA NORTE SIN</td> <td>Comuna</td> <td>Calera</td> </tr> <tr> <td>Teléfono</td> <td></td> <td colspan="2">Fax</td> </tr> <tr> <td>Persona Responsable</td> <td>15894005-1 , FERNANDO PEREZ</td> <td>Correo Electrónico</td> <td>FPEREZ@COPEC.CL</td> </tr> <tr> <td>Empresa Transportista</td> <td>76555035-1, TRANSPORTES AYM SPA</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Empresa Destinataria</td> <td>R1300002 [96726750-3] BRAVO ENERGY CHILE S.A. LAS INDUSTRIAS 12600</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td>Fecha y hora</td> <td colspan="2">21/04/2023 01:03 pm</td> </tr> <tr> <td>Observaciones</td> <td colspan="3">Retira Sr. Reinaldo Contreras / Camión DRKS-39 II GO 13132522</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Detalle de Declaración</td> </tr> <tr> <td>N.</td> <td>Descripción Residuo</td> <td>Código principal</td> <td>Código secundario</td> <td>Lista A</td> <td>Peligrosidad</td> <td>E. físico</td> <td>Contenedor</td> <td>Estado del Residuo</td> <td>Cantidad (Kg)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>AGUAS CONTAMINADAS CON HIDROCARBUROS</td> <td>LB</td> <td></td> <td>A3020</td> <td>TC</td> <td>Líquido</td> <td>1 cisterna</td> <td>Cerrado</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRANSPORTISTA</td> </tr> <tr> <td>No. Identificación</td> <td>R05T0039</td> <td>Autoridad Sanitaria</td> <td>SEREMI MINSAL REGION 5</td> </tr> <tr> <td>Nombre Empresa</td> <td>TRANSPORTES AYM SPA</td> <td>RUT Empresa</td> <td>76555036-1</td> </tr> <tr> <td>Dirección sucursal</td> <td>SANTIAGO BIUERAS 252</td> <td>Comuna</td> <td>Limache</td> </tr> <tr> <td>Teléfono</td> <td>+56-9-42899057</td> <td colspan="2">Fax</td> </tr> <tr> <td>Persona Responsable</td> <td>17356218-7, ANDREA LORETO ARAYA MUJICA</td> <td>Correo Electrónico</td> <td>araya@transverde.cl</td> </tr> </tbody> </table>				GENERADOR				No. Identificación	R03G00054 [VU 105508]	Autoridad Sanitaria	SEREMI MINSAL REGION 3	Nombre Empresa	COPEC S.A.	RUT Empresa	99520000-7	Dirección Establecimiento	PANAMERICANA NORTE SIN	Comuna	Calera	Teléfono		Fax		Persona Responsable	15894005-1 , FERNANDO PEREZ	Correo Electrónico	FPEREZ@COPEC.CL	Empresa Transportista	76555035-1, TRANSPORTES AYM SPA			Empresa Destinataria	R1300002 [96726750-3] BRAVO ENERGY CHILE S.A. LAS INDUSTRIAS 12600			Firma	Fecha y hora	21/04/2023 01:03 pm		Observaciones	Retira Sr. Reinaldo Contreras / Camión DRKS-39 II GO 13132522			Detalle de Declaración				N.	Descripción Residuo	Código principal	Código secundario	Lista A	Peligrosidad	E. físico	Contenedor	Estado del Residuo	Cantidad (Kg)	1	AGUAS CONTAMINADAS CON HIDROCARBUROS	LB		A3020	TC	Líquido	1 cisterna	Cerrado	2100		Total								2100	TRANSPORTISTA				No. Identificación	R05T0039	Autoridad Sanitaria	SEREMI MINSAL REGION 5	Nombre Empresa	TRANSPORTES AYM SPA	RUT Empresa	76555036-1	Dirección sucursal	SANTIAGO BIUERAS 252	Comuna	Limache	Teléfono	+56-9-42899057	Fax		Persona Responsable	17356218-7, ANDREA LORETO ARAYA MUJICA	Correo Electrónico	araya@transverde.cl
GENERADOR																																																																																																																																																																																																																																							
No. Identificación	R0300004 [VU 105502]	Autoridad Sanitaria	SEREMI MINSAL REGION 3																																																																																																																																																																																																																																				
Nombre Empresa	COPEC S.A.	RUT Empresa	99520000-7																																																																																																																																																																																																																																				
Dirección Establecimiento	PANAMERICANA NORTE SIN	Comuna	Calera																																																																																																																																																																																																																																				
Teléfono		Fax																																																																																																																																																																																																																																					
Persona Responsable	15781996-K, MANUEL ENRIQUE VALLEJO LAZCANO	Correo Electrónico	MVALLEJO@COPEC.CL																																																																																																																																																																																																																																				
Empresa Transportista	76466730-1, SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSVERDE LIMITADA																																																																																																																																																																																																																																						
Empresa Destinataria	R1300002 [96726750-3] CONFINOR S.A., C-404 KM 799																																																																																																																																																																																																																																						
Firma	Fecha y hora	24/02/2023 19:00 pm																																																																																																																																																																																																																																					
Observaciones	RESIDUO OPERACIONALES ES 1 PALLET CON MANGUERAS HIDRÁULICAS Y 1 PALLET CON ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS																																																																																																																																																																																																																																						
Detalle de Declaración																																																																																																																																																																																																																																							
N.	Descripción Residuo	Código principal	Código secundario	Lista A	Peligrosidad	E. físico	Contenedor	Estado del Residuo	Cantidad (Kg)																																																																																																																																																																																																																														
1	ARENA Y BOMBA CONTAMINADA CON HIDROCARBURO	LB		A3020	TL	sólido	1 tambor	Cerrado	100																																																																																																																																																																																																																														
2	SOLIDO CONTAMINADO	LB		A4198	TC	sólido	4 tambores	Cerrado	200																																																																																																																																																																																																																														
3	ENVIAS CONTAMINADO CON PINTURA	LB		A4070	TA	sólido	1 tambor	Cerrado	40																																																																																																																																																																																																																														
4	RESIDUOS OPERACIONALES	LB		A3020	TA	sólido	2 Pallet	Cerrado	500																																																																																																																																																																																																																														
5	TONER IMPRESORA	LB		A4070	TC	sólido	1 Pallet	Cerrado	30																																																																																																																																																																																																																														
	Total								810																																																																																																																																																																																																																														
TRANSPORTISTA																																																																																																																																																																																																																																							
No. Identificación	REST0054	Autoridad Sanitaria	SEREMI MINSAL REGION 5																																																																																																																																																																																																																																				
Nombre Empresa	SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSVERDE LIMITADA	RUT Empresa	76466730-1																																																																																																																																																																																																																																				
GENERADOR																																																																																																																																																																																																																																							
No. Identificación	R03G00054 [VU 105508]	Autoridad Sanitaria	SEREMI MINSAL REGION 3																																																																																																																																																																																																																																				
Nombre Empresa	COPEC S.A.	RUT Empresa	99520000-7																																																																																																																																																																																																																																				
Dirección Establecimiento	PANAMERICANA NORTE SIN	Comuna	Calera																																																																																																																																																																																																																																				
Teléfono		Fax																																																																																																																																																																																																																																					
Persona Responsable	15894005-1 , FERNANDO PEREZ	Correo Electrónico	FPEREZ@COPEC.CL																																																																																																																																																																																																																																				
Empresa Transportista	76555035-1, TRANSPORTES AYM SPA																																																																																																																																																																																																																																						
Empresa Destinataria	R1300002 [96726750-3] BRAVO ENERGY CHILE S.A. LAS INDUSTRIAS 12600																																																																																																																																																																																																																																						
Firma	Fecha y hora	21/04/2023 01:03 pm																																																																																																																																																																																																																																					
Observaciones	Retira Sr. Reinaldo Contreras / Camión DRKS-39 II GO 13132522																																																																																																																																																																																																																																						
Detalle de Declaración																																																																																																																																																																																																																																							
N.	Descripción Residuo	Código principal	Código secundario	Lista A	Peligrosidad	E. físico	Contenedor	Estado del Residuo	Cantidad (Kg)																																																																																																																																																																																																																														
1	AGUAS CONTAMINADAS CON HIDROCARBUROS	LB		A3020	TC	Líquido	1 cisterna	Cerrado	2100																																																																																																																																																																																																																														
	Total								2100																																																																																																																																																																																																																														
TRANSPORTISTA																																																																																																																																																																																																																																							
No. Identificación	R05T0039	Autoridad Sanitaria	SEREMI MINSAL REGION 5																																																																																																																																																																																																																																				
Nombre Empresa	TRANSPORTES AYM SPA	RUT Empresa	76555036-1																																																																																																																																																																																																																																				
Dirección sucursal	SANTIAGO BIUERAS 252	Comuna	Limache																																																																																																																																																																																																																																				
Teléfono	+56-9-42899057	Fax																																																																																																																																																																																																																																					
Persona Responsable	17356218-7, ANDREA LORETO ARAYA MUJICA	Correo Electrónico	araya@transverde.cl																																																																																																																																																																																																																																				
Registro 71		Fecha: 22-02-2024		Registro 72		Fecha: 22-02-2024																																																																																																																																																																																																																																	
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19		Norte: 7007174	Este: 320262	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19		Norte: 7007172	Este: 320275																																																																																																																																																																																																																																
Descripción del medio de prueba: declaración de residuos por parte de COPEC SA. Mes febrero 2023.				Descripción del medio de prueba: declaración de residuos por parte de COPEC SA. Mes abril 2023.																																																																																																																																																																																																																																			
Registros																																																																																																																																																																																																																																							



DECLARACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Establecimiento: CERRADO, N° Folio:1652090

GENERADOR						
Nro. Identificación	R03G0064 [NU 16520]	Autoridad Sanitaria	SEREMI MINSAL REGION 3			
Nombre Empresa	COPEC S.A.	RUT Empresa	9992000-T			
Dirección	PANAMERICANA NORTE S/N	Ciudad	Calera			
Establishimiento						
Teléfono	Fax					
Persona Responsable	15088434-3 - FRANCISCO RENÉ AUSTIN OLIVARES GONZALEZ	Celular Electrónico	tolvane@copec.cl			
Empresa Transportista	70499730-1-GOCCIDAD DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSVERDE LIMITADA					
Empresa Destinataria	P13200004 [D9957965] HIDROCARB CHILE S.A. VIZCAYA 260					
Firma	Firma y Firma	29/11/2023 02:35 pm				
Observaciones	RETIRO RESIDUOS COPEC PLANTA CALDERA					
Detalle de Desechado						
N.	Descripción Residuo	Código principal	Código secundario	Unidad	Peligrosidad	E. Estado
1	ARENA Y BORRA CONTAMINADA CON HIDROCARBURO	18	A3030	TL	sólido	5 tanques 200 lt
2	TUBOS FLUORESCENTES	18.11	A1030	TA	sólido	1 tanque 200 lt
3	TONER IMPRESORA	18	A4070	TC	sólido	1 tanque 200 lt
4	SÓLIDO CONTAMINADO	18	A4150	TC	sólido	11 tanques 200 lt
5	ENVASES CONTAMINADO CON PINTURA	18	A4070	TA	sólido	1 tanque 200 lt
6	RESIDUOS DE ACEITES Y LUBRICANTES (EXCEPTO LAS SIMESES)	18	A3020	TA	Líquido	4 tanques 200 lt
7	AGUAS CONTAMINADAS CON HIDROCARBUROS	18	A3020	TC	Líquido	4 tanques 200 lt
8	TINTAS VACIAS CONTAMINADAS CON ACEITE USADO	18	A3020	TC	sólido	1 Pallet Cerrado 900

Fecha de Ingreso a bodega (mes/año)	Responsable	Nombre del residuo	Cantidad	
			Litros	Kg
01-08-2023	A. Fuentes	Sólidos contaminados	Bolsa	400
01-24-2023	C.Collao	TONER DE IMPRESORAS	Palet	30
01-25-2023	C.Collao	Absorbentes contaminados	Palet	80
02-24-2023	C.Collao	Pinturas	Tambor	40
02-25-2023	C.Collao	Tierra Contaminada con HC	Tambor	100
04-21-2023	C.Collao	Aguas Contaminadas con HC	Camión Cisterna	21000
05-17-2023	C.Collao	Tones	Bolsa	4
06-02-2023	Y. Martínez	Toner Impresora	Bolsa	3
06-10-2023	Y. Martínez	Toner Impresora	Bolsa	
07-10-2023	Y. Martínez	Huinchas de Medición	Caja	1
07-16-2023	P.MUÑOZ	toner impresora	bolsa	2
07-16-2023	P.MUÑOZ	BARRERA ABSORBENTE		20
07-16-2023	P.MUÑOZ	TONER IMPRESORA	BOLSA	2
07-25-2023	P.MUÑOZ	MANTAS ABSORBENTES	caja	15
07-25-2023	P.MUÑOZ	TONER DE IMPRESORAS	BOLSA	5
08-06-2023	P.MUÑOZ	TONER DE IMPRESORAS	CAJA	1
08-06-2023	P.MUÑOZ	TONER DE IMPRESORAS	BOLSA	1
08-18-2023	P.MUÑOZ	TONER DE IMPRESORAS	BOLSA	1
08-20-2023	P.MUÑOZ	TONER DE IMPRESORAS	BOLSA	1
08-27-2023	P.MUÑOZ	TONER DE IMPRESORAS	BOLSA	1
10-07-2023	J.FUENTES	TONER DE IMPRESORAS	BOLSA	1
10-12-2023	C.Collao	Tambor Espuma SCI	Tambor	200
10-27-2023	J.FUENTES	TONER IMPRESORAS	BOLSA	1
11-10-2023	Y. Martínez	Toner Impresora	Bolsa	1
11-10-2023	Y. Martínez	Toner Impresora	Caja	1
11-15-2023	P.MUÑOZ	TONER DE IMPRESORAS	BOLSA	1
PRESA Y BARRERA CONTAMINADA			TAMBOR	1000

Registro 73	Fecha: 22-02-2024	Registro 74	Fecha: 22-02-2024
Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19	Norte: 7007172	Este: 320275	Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19
Descripción del medio de prueba: declaración de residuos por parte de COPEC SA. Mes noviembre 2023.		Descripción del medio de prueba: Registro de ingreso de Residuos Peligrosos a bodega COPEC S.A.	



--	--



6 CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 3, permitieron concluir que se verifica la conformidad de las materias relevantes objeto de la fiscalización. Lo indicado precedentemente, no exime al titular de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo, respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la fecha en que se efectuó la citada actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido en la misma por el equipo fiscalizador.

7 ANEXOS

Nº Anexo	Nombre Anexo
1	Acta de Inspección Ambiental
2	ORD. O.R.A. N°27
2	Carta s/n titular Respuesta requerimiento de información SMA
3	ORD. O.R.A. N°27
4	GMCAL 12600_107 DERIVA INFORME TECNICO COPEC
5	ATCMA - 00057/2024 REPORTE TECNICO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

