




Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

CIRCULO DE JEFES Y OFICIALES DE CARABINEROS DE CHILE EN RETIRO (CIRJOCAR) - ÑUÑO A

DFZ-2024-1519-XIII-NE

	Nombre	Firma
Aprobado	Esteban Dattwyler Cancino	
Revisor	Tamara Guiñez Rojas	
Elaborado	ETFA ACUSTEC Código 059-01	 Daniel Ávila S. Inspector Ambiental Código 15332395-K

ABRIL 2024



1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

1.1 ANTECEDENTES GENERALES (SMA)

Identificación de la Unidad Fiscalizable: Circulo De Jefes y Oficiales De Carabineros De Chile En Retiro (CIRJOCAR)- Ñuñoa	
Región: Metropolitana	Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Ángel Pino N°120, Ñuñoa
Provincia: Santiago	
Comuna: Ñuñoa	
Titular de la unidad fiscalizable: Circulo De Jefes y Oficiales De Carabineros De Chile En Retiro	RUT o RUN: 70.020.900-8
Domicilio titular: Calle Ángel Pino N°120, Ñuñoa Santiago, Región Metropolitana	Correo electrónico: -----
	Teléfono: -----



2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados					
N°	Tipo de instrumento	N°/ Descripción	Fecha	Comisión/ Institución	Nombre
1	NE	38	2011	MMA	Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica

3 HECHOS CONSTATADOS

Materia específica objeto de la fiscalización ambiental	Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica.																		
Exigencia asociada	<p>Artículo 7. Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:</p> <table><tr><th colspan="3">Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)</th></tr><tr><th>Zona</th><th>De 7 a 21 horas</th><th>De 21 a 7 horas</th></tr><tr><td>Zona I</td><td>55</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona II</td><td>60</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona III</td><td>65</td><td>50</td></tr><tr><td>Zona IV</td><td>70</td><td>70</td></tr></table> <p>Artículo 9. Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:</p> <p>a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A)</p> <p>b) NPC para Zona III de la Tabla 1</p>	Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)			Zona	De 7 a 21 horas	De 21 a 7 horas	Zona I	55	45	Zona II	60	45	Zona III	65	50	Zona IV	70	70
Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)																			
Zona	De 7 a 21 horas	De 21 a 7 horas																	
Zona I	55	45																	
Zona II	60	45																	
Zona III	65	50																	
Zona IV	70	70																	
Hechos constatados	<p>En el marco de las denuncias 1816-XIII-2021 y 1821-XIII-2021, se encomendó a la Entidad Técnica de Fiscalización (ETFA) Acustec, efectuar una medición de los ruidos denunciados, correspondientes a aquellos provenientes por la Unidad Fiscalizable Circulo De Jefes y Oficiales De Carabineros De Chile En Retiro, ubicado en calle Ángel Pino N°120, comuna de Ñuñoa</p> <p>Como respuesta ante esta en comendación, se entregaron Actas de inspección (Anexo 1 y 2), las que dan cuenta de la realización de dos (02) visitas, con fecha 12 de noviembre de 2022 y otra con fecha 26 de noviembre de 2022, ambas en periodo nocturno; sin embargo, en ambas visitas no fue posible efectuar la medición de ruido debido a que la Unidad Fiscalizable no se encontraba en funcionamiento, además el denunciante no autorizó el ingreso al domicilio del inspector ambiental de la ETFA.</p>																		



Conclusiones	Dada la imposibilidad de concretar la actividad de medición considerando que la fuente emisora no se encontraba en funcionamiento, no es posible corroborar los hechos denunciados.
---------------------	---

N° Anexo	Nombre Anexo
1	Actas de inspección 12 de noviembre de 2022, ETFA Acustec
2	Actas de inspección 26 de noviembre de 2022, ETFA Acustec

