



Salta Rondizzoni
VO = 8678

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 17/02/2023	1.2 Hora de inicio: 10 ⁰⁵	1.3 Hora de término: 13 ⁰⁵
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SALINAS y FABRES S.A. VO = 8678		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: General Rondizzoni 2130	Comuna: Santiago	Región: Metropolitana
Coordenada Norte (WGS84):	Coordenada Este (WGS84):	Huso: 19S 18S
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SALINAS y FABRES S.A.	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): Genl. Rondizzoni 2130 - Santiago	
RUT o RUN: 91.502.000-3	Teléfono: 6003606200	Correo electrónico:
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Carolina González Irujo		
RUT o RUN: 13.478.411-3	Teléfono: 964006979	Correo electrónico: cgonzalez@salta.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 ☒ Programada	2.2 ☐ No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión Res. 2457/2021 MMA - SMA		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° 31/2016 MMA	D.S. N° ____/____	D.S. N° ____/____	D.S. N° ____/____
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo ____ N° ____ Año ____ Organismo emisor ____			
	Tipo ____ N° ____ Año ____ Organismo emisor ____			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	- Verificar estado de funcionamiento de las fuentes estacionales. - Verificar cumplimiento de la norma de emisión para H.P.			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI ____ NO ☒	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ____ NO ☒	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI ☒ NO ____

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)
Sin observaciones.

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Petricia Romero G.	SEREMI de SALUD RM	
Rafael Moreno G.	SEREMI de SALUD RM	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1.- El establecimiento ha realizado el ingreso de 6 fuentes al SISAT, sin embargo, se encuentra con registros incompletos.
- 2.- La fuente cabina de pintado n°1, registro SEREMI N°: PR-4554, registro RFP: n.e., año de fabricación 1995, modelo BETA II, se encuentra dada de baja y fue retirada por el laboratorio que realiza las mediciones, el año 2019.
- 3.- La fuente cabina de pintado n°2, registro SEREMI N°: PR-4555, registro RFP: n.e., año de fabricación 1995, modelo BETA II, se encuentra dada de baja y fue retirada por el laboratorio que realiza las mediciones, el año 2019.
- 4.- La fuente cabina de pintado n°1, registro SEREMI N°: n.e., registro RFP: PS-OR-32150, corresponde a un proceso sin combustión. Marca WLD, modelo WLD-EC, año de fabricación 2020. Se encuentra operativa y en funcionamiento. Presenta informe de medición para MP, de fecha 07/11/2022, n° de informe: A 110722-PS-OR-32150, con concentración de MP de 12,29 (mg/m³N) y concentración corregida de 12,29 (mg/m³N); el caudal de gases corresponde a 10.409 (m³N/h).
- 5.- La fuente cabina de pintado n°2, registro SEREMI N°: n.e., registro RFP: PS-OR-32152, marca WLD, modelo WLD-EC, año de fabricación 2020, corresponde a un proceso sin combustión. Se encuentra operativa y en funcionamiento. Presenta informe de medición para MP, de fecha 08/11/2022, n° de informe: A 110822-PS-OR-32152, la concentración de MP es de 15,29 (mg/m³N) y la concentración corregida es de 15,29 (mg/m³N); el caudal de gases corresponde a 9.779 (m³N/h).

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

CAROLINA GONZÁLEZ
Prevencionista de Riesgo
Salinas y Fabres S.A.

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

6.- La fuente grupo electrogeno, registro SEREMI N° PR-8003, registro RFP: EL-OR-13960, año de fabricación 1998, marca VOLVO, modelo TWD 12106, se encuentra operativa y su funcionamiento corresponde sólo a emergencias. Utiliza como combustible petróleo y su potencia corresponde a 0.76 (MWt). Esta fuente no realiza medición por MP.

7.- La fuente grupo electrogeno, Truck Tentor, registro SEREMI N°: m.e, registro RFP: EL-OR-50398, año de fabricación 2018, marca SAS, modelo SDG 65005, se encuentra operativa y su funcionamiento corresponde sólo a emergencias. Utiliza como combustible petróleo y su potencia es de 0.02 [MWt]. Esta fuente es un equipo móvil de emergencia y el momento de la inspección se encuentra en toneus (Data 68), no realiza medición por MP.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:



CAROLINA GONZÁLEZ
Prevencionista de Riesgo.
Salinas y Fabres S.A.

PLANILLA DE DETECCIÓN DE HALLAZGOS EN INSPECCIONES PPDA-SMA

Fecha inspección: 17-02-2023 Razón social: SALINAS Y FABRES S.A.

CON HALLAZGO

Fecha de catastro SISAT:	FUEENTE 1:	Cumplió el Plazo? (S/N):		Medio verificación (SISAT, ACTA):	Hallazgo? (S/N):	SI
		caldera	proceso con comb.			
Registro SEREMI N°		Registro RFP N°	Estado	grupo electrógeno	Nombre fuente:	Incluida Catastro SISAT (S/N)
PR 4554			DE BASA	Combustible principal	Consumo nominal combust principal (kg/h) (sin MWt)	Hallazgo? (S/N)
Fecha medición MP		Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Excede norma MP? (S/N)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Fecha resolución SMA
						Hallazgo? (S/N)

Cabine de pintura N°1

NO

NO

Fecha de catastro SISAT:	FUEENTE 2:	Cumplió el Plazo? (S/N):		Medio verificación (SISAT, ACTA):	Hallazgo? (S/N):	SI
		caldera	proceso con comb.			
Registro SEREMI N°		Registro RFP N°	Estado	grupo electrógeno	Nombre fuente:	Incluida Catastro SISAT (S/N)
PR 4555			DE BASA	Combustible principal	Consumo nominal combust principal (kg/h) (sin MWt)	Hallazgo? (S/N)
Fecha medición MP		Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Excede norma MP? (S/N)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Fecha resolución SMA
						Hallazgo? (S/N)

Cabine de pintura N°2

NO

NO

Fecha de catastro SISAT:	FUEENTE 3:	Cumplió el Plazo? (S/N):		Medio verificación (SISAT, ACTA):	Hallazgo? (S/N):	SI
		caldera	proceso con comb.			
Registro SEREMI N°		Registro RFP N°	Estado	grupo electrógeno	Nombre fuente:	Incluida Catastro SISAT (S/N)
			OPERATIVA	Combustible principal	Consumo nominal combust principal (kg/h) (sin MWt)	Hallazgo? (S/N)
Fecha medición MP		Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Excede norma MP? (S/N)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Fecha resolución SMA
7/11/22		12,29	12,29	NO	INTERNE ACTA	Hallazgo? (S/N)

Cabine de pintura N°1

NO

NO

FUENTE 4:		caldera	proceso con comb.	proceso sin comb.	grupo electrógeno	horno panadero	Nombre fuente:	Consumo nominal combust principal (kg/h)			Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)
Registro SEREMI N°		Registro RFP N°	Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combust principal (sin MWt)	MWt calculado				
		PS-OR 32152	OPERATIVA									NO
Fecha medición MP		Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA			Hallazgo? (S/N)
8/11/22		15,29	15,29	9,779	NO	VIGENTE	FAFORTE A CTA					NO
FUENTE 5:		caldera	proceso con comb.	proceso sin comb.	grupo electrógeno	horno panadero	Nombre fuente:	Consumo nominal combust principal (kg/h)			Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)
Registro SEREMI N°		Registro RFP N°	Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combust principal (sin MWt)	MWt calculado				
PR 8003		EL-OR 19960	OPERATIVO	0,76	Petrolero tiercel							NO
Fecha medición MP		Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA			Hallazgo? (S/N)
						NO APLICA						NO
FUENTE 6:		caldera	proceso con comb.	proceso sin comb.	grupo electrógeno	horno panadero	Nombre fuente:	Consumo nominal combust principal (kg/h)			Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)
Registro SEREMI N°		Registro RFP N°	Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combust principal (sin MWt)	MWt calculado				
		EL-OR 50398	OPERATIVO	0,02	Petrolero tiercel							NO
Fecha medición MP		Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA			Hallazgo? (S/N)
						NO APLICA						NO