

**ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL**

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 09.07.2020		<b>1.2 Hora de inicio:</b> 15:30		<b>1.3 Hora de término:</b> 16:50
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> FRIGOSUR LIMITADA			<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:</b> OPERACION	
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b> VARIANTE A CATO KM 2			<b>Comuna:</b> CHILLAN	<b>Región:</b> ÑUBLE
<b>1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable:</b> SOCIEDAD FAENADORA FRIGOSUR LIMITADA			<b>Domicilio Titular:</b> VARIANTE A CATO KM 2	
<b>RUT o RUN:</b> 76.022.744-7	<b>Teléfono:</b> 42-2970782		<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:ADELAIDAFRIGOSUR@GMAIL.COM">ADELAIDAFRIGOSUR@GMAIL.COM</a> <a href="mailto:FRIGOSURAMBIENTAL@GMAIL.COM">FRIGOSURAMBIENTAL@GMAIL.COM</a>	
<b>1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable:</b> SOCIEDAD FAENADORA FRIGOSUR LIMITADA			<b>Domicilio:</b> VARIANTE A CATO KM 2	
<b>RUT o RUN:</b> 76.022.744-7	<b>Teléfono:</b> 42-2970782		<b>Correo Electrónico:</b> FRIGOSURAMBIENTAL@GMAIL.COM	
<b>1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección:</b> CLAUDIO VELIZ			<b>Domicilio:</b> VARIANTE A CATO KM 2	
<b>RUT o RUN:</b> 11.920.419.0	<b>Teléfono:</b> 42-2970782		<b>Correo electrónico:</b> CLAUDIOVELIZT@GMAIL.COM	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
<b>2.1</b> <input checked="" type="checkbox"/> Programada		<b>2.2</b> <input type="checkbox"/> No programada	<b>Denuncia:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Oficio:</b> <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>
		<b>Otro:</b> <input type="checkbox"/>		
DS 48/16				
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
FISCALIZACION EN EL MARCO DEL PPDA CHILLAN – CHILLAN VIEJO – ALERTA AMBIENTAL – GEC 2020				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. 48/16				
5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				



<b>5.1 Existió oposición al ingreso:</b>  SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<b>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</b>  SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<b>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:</b>  SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--	--	--

**5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI  NO  (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- |  |   |
|--|---|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

**6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

SIN OBSERVACIONES

**7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se inicia la actividad de fiscalización ambiental a las 15:30 hrs, en presencia de los Srs. Claudio Veliz y Marco Espinoza durante un episodio de **ALERTA AMBIENTAL** del Plan de Descontaminación Ambiental de Chillán y Chillán Viejo, al respecto:

1. La caldera de vapor **SSÑUB-88** marca **ITS.YEVENE IGNEOTUBULAR - ESCOCESA** al momento de la visita se encuentra en **OPERACIÓN**, utilizando combustible del tipo Gas Licuado producto de la habilitación de un quemador exclusivo de gas Marca **BLOWTHERM GVPF 80/2CE** habilitado a la caldera **SSÑUB-88**.
2. Sr. Claudio Veliz, informa que el nuevo quemador se encuentra operativo desde el 01 de julio de 2020, para ello se aceleraron los trabajos además de una nueva línea de distribución de la empresa Gasco con tres estanques de 4 m3 cada uno, que al momento de la visita estaban con carga.
3. Adicionalmente, existe otra red de Abastible con un estanque de 4 m3, que se utiliza para la fase de producción de alimentos procesados.
4. El antiguo quemador ha sido desinstalado y se encuentra en otra bodega continua sin uso, por lo demás se ha procedido a retirar estanques de acumulación de aceite quemado, restando solo la mantención y limpieza del área.
5. Finalmente respecto del incidente del incendio sufrido 02 de junio de 2020, se informa que se están realizando todos los trabajos de reparación los que debería culminar en 2 meses más aproximadamente.



**8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR**

N°	Descripción
01	Certificado o constancia del fabricante o instalador que de cuenta que el nuevo quemador BLOWTHERM GVPP 80/2CE es de uso exclusivo a gas licuado.

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles). <b>PLAZO 10 DÍAS HABILES</b>	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes  Avenida Libertad 790 Chillán. <a href="mailto:plataforma_no_presencial_oficinadepartes@sma.gob.cl">plataforma no presencial oficinadepartes@sma.gob.cl</a>
---	---

**9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección**

Nombre	Organismo	Firma
CRISTIAN LINEROS LUENGO	SMA	

**10. OTROS ASISTENTES**

Nombre	Institución/Empresa	Firma
CLAUDIO VELIZ	FRIGOSUR	NO APLICA SE HACE ACTA EN OFICINA

**11. RECEPCIÓN DEL ACTA**


<p><b>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepciónó copia del Acta: (Marque con x según corresponda)</b></p> <p>SI _____ NO <u>X</u> _____</p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro <u>X</u> _____</p> <p>Observaciones: ACTA SE REALIZA EN OFICINA ANTE EVENTO DE PANDEMIA COVID-19.</p>
---	---



Fotos 09.07.2020




Nuevo quemador en operación que opera con Gas Licuado  
**BLOWTHERM GVPF 80/2CE**




01 estanque de 4 m3 existente línea de procesamiento de alimento animal. En el fondo chimenea de caldera sin presencia de emisiones visibles.





Antiguo quemador de aceite reciclado en desuso y desmontado.



Área de acopio de aceites reciclados, en desuso y fase de retro y limpieza



INSPECCIÓN, MODIFICACIÓN Y/O REPARACIÓN EFECTUADA POR:

MAESTRANZA **Seruitrucks** INGENIERO **Gasco**

N° INTERNO INSPECCIÓN	0333	MES	07	AÑO	2021
FABRICANTE	WISA	FECHA	2021		
SERIE FABRICANTE	7173	SUPERFICIE			
PROPIETARIO	GASCO SA	ENTERRADO			
N° CERT. INSP. ANTERIOR	00171	MES		AÑO	
CAPACIDAD (m <sup>3</sup> )	4	PRESIÓN DE PRUEBA	315 PSI		
MATERIAL MANTO	A 412000	ESPESOR MÍNIMO (mm)	6,11		
MATERIAL CABEZAL	A 412000	ESPESOR MÍNIMO (mm)	6,11		
FORMA CABEZALES	SEMIELIPTICO	CUÑO			
CERT. APROBACIÓN N°	01130				
OTORGADO POR LEC	571 SA	NORMA DE DISEÑO	ASME VIII DIV. 1		
DATOS DE PLACA ORIGINAL	51	NORMA DE INSPECCIÓN	NCh 2427 of 2005		
PRESIÓN DE DISEÑO	1,72 MPa (250 PSI)	PRESIÓN DE TRABAJO	1,17 MPa (170 PSI)		

PRECAUCIÓN: EL TANQUE SOLO DEBE CONTENER PRODUCTOS QUE TENGAN UNA PRESIÓN DE VAPOR MENOR O IGUAL A 1,5 MPa (218 PSI) A 38°C

INSPECCIÓN, MODIFICACIÓN Y/O REPARACIÓN EFECTUADA POR:

MAESTRANZA **Seruitrucks** INGENIERO **Gasco**

N° INTERNO INSPECCIÓN	01617	MES	07	AÑO	2020
FABRICANTE	WISA	FECHA	2020		
SERIE FABRICANTE	6773	SUPERFICIE			
PROPIETARIO	GASCO SA	ENTERRADO			
N° CERT. INSP. ANTERIOR	00190	MES		AÑO	
CAPACIDAD (m <sup>3</sup> )	4	PRESIÓN DE PRUEBA	315 PSI		
MATERIAL MANTO	A 412000	ESPESOR MÍNIMO (mm)	6,11		
MATERIAL CABEZAL	A 412000	ESPESOR MÍNIMO (mm)	6,11		
FORMA CABEZALES	SEMIELIPTICO	CUÑO			
CERT. APROBACIÓN N°	01130				
OTORGADO POR LEC	571 SA	NORMA DE DISEÑO	ASME VIII DIV. 1		
DATOS DE PLACA ORIGINAL	51	NORMA DE INSPECCIÓN	NCh 2427 of 2005		
PRESIÓN DE DISEÑO	1,72 MPa (250 PSI)	PRESIÓN DE TRABAJO	1,17 MPa (170 PSI)		

PRECAUCIÓN: EL TANQUE SOLO DEBE CONTENER PRODUCTOS QUE TENGAN UNA PRESIÓN DE VAPOR MENOR O IGUAL A 1,5 MPa (218 PSI) A 38°C

INSPECCIÓN, MODIFICACIÓN Y/O REPARACIÓN EFECTUADA POR:

MAESTRANZA **Seruitrucks** INGENIERO **Gasco**

N° INTERNO INSPECCIÓN	0308	MES	07	AÑO	2021
FABRICANTE	WISA	FECHA	2021		
SERIE FABRICANTE	6976	SUPERFICIE	2		
PROPIETARIO	GASCO SA	ENTERRADO			
N° CERT. INSP. ANTERIOR	7726	MES		AÑO	
CAPACIDAD (m <sup>3</sup> )	4	PRESIÓN DE PRUEBA	315 PSI		
MATERIAL MANTO	A 412000	ESPESOR MÍNIMO (mm)	6,11		
MATERIAL CABEZAL	A 412000	ESPESOR MÍNIMO (mm)	6,11		
FORMA CABEZALES	SEMIELIPTICO	CUÑO			
CERT. APROBACIÓN N°	01130				
OTORGADO POR LEC	571 SA	NORMA DE DISEÑO	ASME VIII DIV. 1		
DATOS DE PLACA ORIGINAL	51	NORMA DE INSPECCIÓN	NCh 2427 of 2005		
PRESIÓN DE DISEÑO	1,72 MPa (250 PSI)	PRESIÓN DE TRABAJO	1,17 MPa (170 PSI)		


PRECAUCIÓN: EL TANQUE SOLO DEBE CONTENER PRODUCTOS QUE TENGAN UNA PRESIÓN DE VAPOR MENOR O IGUAL A 1,5 MPa (218 PSI) A 38°C

03 Placas de estanques red Gasco de 4 m3 cada uno



03 estanques habilitados y en uso empresa Gasco





Placa quemador a Gas en uso **BLOWTHERM GVPF 80/2CE**

