

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 22.09.2025		1.2 Hora de inicio: 11:10		1.3 Hora de término: 11:30
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: ASERRADERO LI Y CHANG		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: SIN OPERACIÓN DE CALDERA – UNIDAD FISCALIZABLE ESTA CERRADA		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Camino a Yungay km. 7 interior		Comuna: CHILLÁN VIEJO		Región: ÑUBLE
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: ASERRADERO MCA		Domicilio Titular: Camino a Yungay km. 7 interior, Chillán Viejo		
RUT o RUN: -	Teléfono: -		Correo electrónico: alejo.vidalmella@gmail.com	
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: ---		Domicilio: Camino a Yungay km. 7 interior, Chillán Viejo		
RUT o RUN:	Teléfono: 56955317250		Correo Electrónico: alejo.vidalmella@gmail.com	
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: GABRIEL ZUÑIGA		Domicilio: Camino a Yungay km. 7 interior, Chillán Viejo		
RUT o RUN:	Teléfono:		Correo electrónico:	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input type="checkbox"/>	Oficio: <input type="checkbox"/>	Otro: <input checked="" type="checkbox"/>
	D.S. N° 48/16. PPDA CHILLAN Y CHILLÁN VIEJO			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
FISCALIZACION EN EL MARCO DEL PPDA CHILLAN – CHILLAN VIEJO /				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. 48/16				
5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
5.1 Existió oposición al ingreso: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta) SI <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>		
5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>				



6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL		
UNIDAD FISCALIZABLE NO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN Y CERRADA		
7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS		
1. Se inicia la actividad de fiscalización ambiental a las 11:10 hrs, donde se chequea Caldera Haite Zheijiang S.L., modelo SZW8 1.25-5, año de construcción 2017, número de registro SSÑUB-401.		
2. Al momento de la visita la caldera NO ESTA OPERATIVA , toda vez que la unidad y sus instalaciones tienen un nuevo propietario derivado del proceso de quiebra desde el año 2021.		
3. No se aprecia operación en la unidad fiscalizable.		
8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR		
N°	Descripción	
01	NO APLICA	
Plazo envío de Documentos Pendientes: NO APLICA		----
9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre	Organismo	Firma
CRISTIAN LINEROS LUENGO	SMA	
10. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
-----	----	---
11. RECEPCIÓN DEL ACTA		
11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: SI _____ NO <u>X</u> _____	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro <u>X</u> _____ Observaciones: ACTA SE REALIZA EN OFICINA UNIDAD ESTA CERRADA	



Fotos

