

**ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL**

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección:  30 Septiembre 2025	1.2 Hora de inicio:  11:00	1.3 Hora de término:  12:04	
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:  Teck Carmen de Andacollo	1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda)  Operación		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:  Camino a Chepiguilla S/N	Comuna:  Andacollo	Región:  Coquimbo	
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable:  Compañía Minera Teck CDA	Domicilio Titular (para efectos de notificación):  Camino a Chepiguilla S/N		
RUT o RUN:  78 126 110-6	Teléfono:  +56 57 233040	Correo electrónico:  Marcelo.zepeda@teck.com	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable:  Angélica Cabrera Mix	Domicilio:  Camino a Chepiguilla S/N		
RUT o RUN:  8-234.572-8	Teléfono:  +56 57 233040	Correo electrónico:  angelica.cabrera@teck.com	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección:	Domicilio:		
RUT o RUN:  9285375-6	Teléfono:  952291135	Correo electrónico:  marcelo.zepeda@teck.com	

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente)			
 Programa PPDA				

**3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

Emisiones de Material Particulado

**4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS**

Decreto Supremo N° 59/2014 Plan de descontaminación atmosférica para la localidad de Andacollo y sectores Aledaños.

**5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

5.1 Existió oposición al ingreso: SI _____ NO <u>X</u>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI _____ NO <u>X</u>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI <u>X</u> NO _____ (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)
---	---	--

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI X NO \_\_\_\_\_
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente SI X NO \_\_\_\_\_
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI X NO \_\_\_\_\_
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI X NO \_\_\_\_\_

**6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

Se realiza fiscalización al programa de Barrido de Calles  
Por lo que no se hace ingreso a faena minera y no se realiza la reunión de inicio, no obstante lo anterior al momento de entregar el acta si informa materia objeto de lo fiscalizado, normativa ambiental, forma y método para llevar a cabo la actividad.

## 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se visitaron las calles correspondientes al Programa de Barriendo de Calles, remitiendo por la Ilustre Municipalidad de Andacollo.

De acuerdo al mencionado programa, el día martes corresponde barriendo del Sector Centro norte, Chepilla, Churumata y el Churgue.

Se inspeccionaron las siguientes calles.

Rodelindo Alvarado: Se observó un camión de humectación y no se observó material particulado sedimentado, excepto en la intersección con la calle Estefanía Ibáñez, donde se observó material particulado, sin embargo no se observó resuspensión de este.

Estefanía Ibáñez: Se observaron huellas de camión barredor sin embargo al tener un tramo sin pavimento, se observó material particulado sedimentado, sin resuspensión.

Samuel Castillo: No se observó material particulado sedimentado.

Av. Chepilla: No se observó material particulado sedimentado.

Eleonora Latorre: En esta calle se observó camión barredor de la Empresa DISAL a las 11:15 hrs.

Luis Zepeda: No se observó material particulado sedimentado.

Gabriel Castillo: Se observa rastro de camión barredor, hay varios vehículos estacionados por lo que se observa material particulado sedimentado entre estos. No se observa resuspensión.

Sixto Valdivia: No se observa material particulado sedimentado.

= Calle Luis Miranda se observa lavado de calles post lluvia

**8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR**

Nº	Descripción

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)      Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

**9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)**

Nombre	Organismo	Firma
Dia Valenzuela Muñiz	SMA	

**10. OTROS ASISTENTES**

Nombre	Institución / Empresa	Firma
Valentina Rivera	TECK	
MARCELO ZEPPEDA C	TECK	

**11. RECEPCIÓN DEL ACTA**

<b>11 .1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</b> (Marque con x según corresponda)	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:	
	Ausencia del Encargado _____	Negación de Recepción _____
Otro _____		
<b>Observaciones:</b> (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)		

 SI  NO