



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

**Basado en Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concepción Metropolitano
(en adelante PPDACM)**

KAUFMANN CONCEPCION

DFZ-2025-1880-VIII-PPDA

	Nombre	Firma
Aprobado	Hugo Ramírez Cuadra	
Elaborado	Francisco Caamaño Aguillón	



DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

1. INFORMACIÓN DEL TITULAR.

Titular	Rut	Identificación de la actividad	Dirección
Kaufmann S.A.	77.371.287-5	Kaufmann Vehículos Motorizados Paicaví	Av. Paicaví N° 3075, Concepción. Región del Bíobío

2. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

Instrumento	D.S. N°06/2018 MMA, Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concepción Metropolitano (en adelante PPDACM)		
Tipo de Actividad	__ Inspección Ambiental __x_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis		
Fecha de la Actividad	Organismo encargado	Organismo Participante	
18-12-2025	Superintendencia del Medio Ambiente.	---	

3. DOCUMENTACIÓN REVISADA

N°	Documento revisado	Observaciones
1	Informe de mantenciones 2024: 1. concepción_25_01_09 pauta mantención grupo electrógeno ksa paicavi (Anexo 1)	Documentación cargada en SISAT con fecha 27-03-2025



4. HECHOS CONSTATADOS.

N°	Exigencia	Hecho constatado y examen de la información
1.	<p>D.S. N° 4/2017 del Ministerio de Medio Ambiente.</p> <p>Artículo 2.- Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación:</p> <p><i>1.1 Antecedentes Normativos:</i> La comuna de Los Ángeles fue declarada como zona saturada por MP2,5 y MP10, ambas como concentración diaria, a través del decreto supremo N° 11, del 2 de marzo de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, según los antecedentes recabados en la comuna, particularmente en consideración de los índices de calidad del aire en otoño e invierno. (...)</p> <p>Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera: Unidad generadora de calor a partir de un proceso de combustión, principalmente diseñada para la obtención de agua caliente, calentar un fluido térmico y/o para generar vapor de agua.</p> <p>Artículo 42.- La Superintendencia del Medio Ambiente deberá mantener actualizado un registro de las fuentes estacionarias de la zona afecta al Plan. Este registro deberá individualizar los resultados de las acreditaciones históricas asociadas a cada fuente, por establecimiento y contaminante, según corresponda.</p> <p>Artículo 60: Los titulares de los grupos electrógenos nuevos y existentes de potencia neta del motor superior a 50 kilowatts (kW) y que utilizan un combustible líquido, deberán efectuar las mantenciones al motor y todos sus componentes, de acuerdo a lo indicado en la Tabla N°34, con el fin de alcanzar un nivel óptimo de funcionamiento.</p> <p>Conforme a lo anterior, deberán presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente informes acerca de la mantención realizada al grupo electrógeno, con la periodicidad que se indica en la tabla N°34, que contenga nombre del propietario, modelo, año de fabricación, número</p>	<p>a) Revisado el catastro del Sistema de Seguimiento de Atmosférico (SISAT), el titular ha registrado una (1) fuente correspondiente a EL-OR-2593:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EL-OR-2593 Grupo electrógeno, marca WESTAC, modelo KPP275CAB, de 44 kW de potencia declarada, para el cual se declara uso de combustible Petróleo N°2 (Diesel). <p>b) El titular, a través del SISAT, la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Como acreditación inicio de operaciones de la fuente EL-OR-2593, adjunta el documento “<i>certificado_F138 Concepción</i>”, con inicio de operaciones desde el 02 de marzo de 2015, asociado a la fuente (Anexo 1). - Como acreditación del inicio de operaciones de la fuente EL-OR-1882, adjunta el documento “<i>Acta de entrega de Proyecto, “Proyecto grupo electrógeno diésel, planta elevadora”</i>”, con inicio de operaciones desde el 01 de enero de 2014, asociado a la fuente (Anexo 1). <p>c) Respecto de la fecha de inicio de operación, de acuerdo a lo informado, el equipo corresponde a grupo electrógeno existente.</p> <p>d) En lo referido al reporte de mantención del grupo electrógeno, indicamos que conforme a la potencia declarada, le corresponde la ejecución 1 mantención anual antes del 15 de marzo, con obligación de reporte al 30 de marzo.</p> <p>e) Respecto de la documentación cargada por el titular, se puede indicar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El reporte informa mantención anual efectuada al grupo electrógeno catastrado. Para el año 2024, las mantenciones se realizaron con fecha 09 de enero de 2024 para ambos grupos generadores.



de identificación, horas de funcionamiento mediante horómetro digital sellado e inviolable sin vuelta a cero, dirección del grupo electrógeno, horas que faltan para alcanzar la vida útil del grupo electrógeno según lo indicado por el fabricante, entre otros.

Tabla N°34: Mantenciones al motor de grupos electrógenos

N° Horas Funcionamiento / Período	N° mantenciones	Plazo Mantención	Plazo Informe
$50 \leq P < 1000$	1	15 de marzo de cada año.	30 de marzo de cada año.
$1000 \leq P$	2	15 de marzo y 15 de septiembre de cada año.	30 de diciembre de cada año.

Conclusión general del hecho constatado.

Se concluye que el establecimiento “KAUFMANN CONCEPCION”, ha cumplido con declarar los equipos electrógenos, y ha efectuado e informado en SISAT la mantención anual para el año 2024.



5. CONCLUSIONES.

Como resultado de la actividad de fiscalización ambiental realizada a la unidad fiscalizable “KAUFMANN CONCEPCION” de la comuna de Concepción, en el marco del Programa de Fiscalización 2025 del PPDA de Concepción Metropolitano (D.S. N° 06/2020 MMA), no se detectaron hallazgos.

Lo indicado precedentemente, no exime al titular de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo, respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la fecha en que se efectuó la citada actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido en la misma por el equipo fiscalizador



6. ANEXOS.

N° Anexo	Nombre Anexo
1	Informe mantención GE.

