



Informe de Mantenimiento de la Ruta Conay Previo a y Durante el Pasado Evento Climático
19 y 20 de Mayo de 2013

Fecha	Tipo de Mantenimiento	Foto y/o Observación
19 - 05 - 2013	Retiro de Nieve	Retiro de nieve desde la aeropista hasta el Km 6 con LGP 
19 - 05 - 2013	Retiro de Nieve	Retiro de nieve desde la aeropista hasta el Km 22 con LGP 

20-05-2013	Reparaciones menores para ingreso de maquinaria.	Inspección para despeje y reparación del camino con LGP entre Km 16.6 y Km 17.5 
20-05-2013	Limpieza Camino y Despeje	Inspección para despeje y reconstrucción del camino en zonas que fue literalmente borrado por un afluente del río Chollay entre el Km 16.5 y 17.5 