


					Nro:
<b>PASCUA - LAMA - VELADERO : DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE</b>					
<b>HOJA DE CALIBRACION DE INSTRUMENTO</b>					
<b>Fecha:</b> 08-12-2014 <b>Hora:</b> 07:44 <b>Responsable:</b> Francisco Calderón					
<b>CALIBRACION EN EL CAMPO - Condiciones del Clima:</b>					
Temperatura: _____			Lluvia: _____		
Cielo cubierto: _____			Viento: _____		
Otros: _____					
<b>CALIBRACIONES:</b>				<b>Firma:</b>	
Oficina: <input checked="" type="checkbox"/>		Campo: <input type="checkbox"/>			
<b>Parámetro</b>	<b>Valor Estandar</b>	<b>Medición Antes</b>	<b>ADC</b>	<b>Medición Después</b>	<b>Equipo</b>
PH	4.00	4.01		4.00	Horiba U-52
7	7	7		7	7
<b>Observaciones generales</b>					
Se calibra Horiba U-52 N°1 con buffer Standard					













		Numero Cadena Custodia			
		Nro: 2893			
PASCUA - LAMA - VELADERO : DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE					
HOJA DE CALIBRACION DE INSTRUMENTO					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Fecha: 10-12-2014</div><div>Hora: 07:40</div><div>Responsable: Jencacio Rodriguez</div></div>					
CALIBRACION EN EL CAMPO - Condiciones del Clima:					
Temperatura: _____		Lluvia: _____			
Cielo cubierto: _____		Viento: _____			
Otros: _____					
CALIBRACIONES:		Oficina: <input checked="" type="checkbox"/>	Campo: <input type="checkbox"/>		
		Firma: 			
Parámetro	Valor Estandar	Medición Antes	ADC	Medición Después	Equipo
PH	4.00	3.87		4.00	Horiba US2
Observaciones generales					

[illegible]



Numero Cadena Custodia					Nro: 2898
<b>PASCUA - LAMA - VELADERO : DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE</b>					
HOJA DE CALIBRACION DE INSTRUMENTO					
Fecha: 12-12-14		Hora: 07:35		Responsable: Efraim Rodriguez N	
CALIBRACION EN EL CAMPO - Condiciones del Clima:					
Temperatura: _____		Lluvia: _____			
_____		_____			
Cielo cubierto: _____		Viento: _____			
_____		_____			
Otros: _____		_____			
CALIBRACIONES:		Oficina: <input checked="" type="checkbox"/>	Campo: <input type="checkbox"/>	Firma: 	
Parámetro	Valor Estandar	Medición Antes	ADC	Medición Después	Equipo
PH	9.00	4.15		4.00	Horiba U521
Observaciones generales					

[illegible]





		Numero Cadena Custodia		Nro: 2900	
PASCUA - LAMA - VELADERO : DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE					
HOJA DE CALIBRACION DE INSTRUMENTO					
Fecha: 14-12-2014		Hora: 07.35.		Responsable: Venancio Rodriguez n.	
CALIBRACION EN EL CAMPO - Condiciones del Clima:					
Temperatura: _____			Lluvia: _____		
Cielo cubierto: _____			Viento: _____		
Otros: _____					
CALIBRACIONES:		Oficina: <input checked="" type="checkbox"/>	Campo: <input type="checkbox"/>	Firma:	
Parámetro	Valor Estandar	Medición Antes	ADC	Medición Después	Equipo
PH	4.0.	3.83		4.00	HORIBA USA.
Observaciones generales					