




13-2015

Superintendencia de Sustentabilidad y Comunicaciones



- ANT.:
- Resolución de Calificación Ambiental N° 265.
 - Autodenuncia por Incidente Ambiental (16.09.2015).
 - Acta de Inspección de SMA fiscalización 23.09.2015.
 - Carta 10-2015 de Minera Tres Valles a SMA, donde actualiza proceso de limpieza.

MAT.: Informa término de limpieza en sector de incidente post terremoto.

SALAMANCA, 13 de Octubre de 2015

SR.,
Cristian Franz Thorud
Superintendencia del Medioambiente

Presente

Junto con saludar, cumplimos con informar a usted **el término de las actividades de limpieza** en zona de incidente operacional/ambiental, ocurrido el día 16 de septiembre, por motivo del reciente terremoto.

A continuación una breve y resumida minuta de las actividades realizadas a partir del incidente.

N°	Fecha	Actividad
1	16/09/2015	Ocorre incidente operacional, por escurrimiento de solución fuera la pila de lixiviación.
2	16/09/2015	Contención del incidente, pasados entre 30 y 40 minutos del terremoto.
3	17/09/2015	A primera hora, una vez contando con luminosidad necesaria, se realiza autodenuncia ambiental en el sistema de seguimiento ambiental RCA de la SMA. Además, se informa a autoridades y servicios públicos, como gobernador, alcaldes, y actores relevantes de la zona.
4	17/09/2015	Se inician los trabajos de limpieza en sector camino, canaleta aguas lluvias y quebrada Quilmenco. Estos trabajos se realizaron ininterrumpidamente. Además, se realizan continuos monitoreos en pozos de control de calidad de agua tanto arriba como abajo de pila de lixiviación, destacando la inexistencia de presencia de contaminación en la calidad de aguas.
5	23/09/2015	Fiscalización de la Superintendencia del Medioambiente, en conjunto con Sernageomin.

Sociedad Contractual Minera Tres Valles
Rosario Norte 615, Of. 1201 Las Condes Santiago
Fono +56 022 7957000
comunicaciones@mineratresvalles.cl



MINERA TRES VALLES

13-2015

Superintendencia de Sustentabilidad y Comunicaciones

6	07/10/2015	Término de las actividades de limpieza.
---	------------	---

Respecto a los trabajos de limpieza, éstos consistieron en el retiro de todo el suelo que tuvo contacto, siendo depositado en Pila de Lixiviación, dando así fiel cumplimiento a lo indicado en Resolución de Calificación Ambiental N° 265, del proyecto Tres Valles. Esto se realizó con maquinaria y cuadrilla de 12 personas.

Adjunto **encontrará usted Informe de Avance N° 1, 2 y final**, los que fueron enviados a los diversos servicios públicos con competencia y que realizaron fiscalización a las instalaciones.

Sin otro particular, y esperando una favorable acogida, le saluda cordialmente,

Rafael Pérez de Arce
Representante Legal
Sociedad Contractual Minera Tres Valles

Luis Vega Muñoz
Representante Legal
Sociedad Contractual Minera Tres Valles