



## ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 1. ANTECEDENTES

<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 08-06-2015		<b>1.2 Hora de inicio</b> 13:05	<b>1.3 Hora de término</b> 13:35
<b>1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> CEROSITA SA		<b>1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> OPERACIONES	
<b>1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> CAMINO LO SCHUBERT Nº 700, Quilicura.			
<b>1.7 Titular de las actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> CEROSITA S.A		<b>Domicilio:</b> CAMINO LO SCHUBERT 700, Quilicura	
<b>RUT o RUN:</b> 91.666.000-6	<b>Teléfono:</b> 22 58 49 200	<b>Email:</b> AGUSTIN@CODSPA.CI	
<b>1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> ALEJANDRO GERVANT DOTTO		<b>Domicilio:</b> CAMINO LO SCHUBERT 700, Quilicura.	
<b>RUT o RUN:</b> 7.033.753-2	<b>Teléfono:</b> 22 58 49 200	<b>Email:</b> AGUSTIN@CODSPA.CI	
<b>1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:</b> MAURICIO UMIBS BARRAZA		<b>Domicilio:</b> CAMINO LO SCHUBERT 700, Quilicura	
<b>RUT o RUN:</b> 13.565.273-3	<b>Teléfono:</b> 6699 4807	<b>Email:</b> MUMIBS@CODSPA.CI	
<b>1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

### 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

<b>2.1 Programada:</b> <input type="checkbox"/>	<b>2.2 No programada:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Motivo; Denuncia</b> <input type="checkbox"/> <b>Oficio:</b> <input type="checkbox"/> <b>Otro:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
---	---



**3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

VERIFICAR IMPLEMENTACIONES DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES ESTABLECIDAS  
MEDIANTE RESOLUCION EXENTA N° 552 DE FECHA 17-OP-2014

**4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA**

- RES. EXENTA N° 552 DE FECHA 17-OP-2014 DE LA SMA
- Ley ORGÁNICA DE LA SMA.

**5. OPOSICIÓN AL INGRESO**

<p>5.1 Existió Oposición al ingreso:</p> <p>SI _____ NO <u>+</u></p>	<p>En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.</p>
<p>5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:</p> <p>SI _____ NO <u>+</u> (solo SMA)</p>	<p>En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.</p>



**6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

**6.1 Actividades de Inspección realizadas** (Marque con x según corresponda)

<b>Inspección ocular:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Registro fotográfico:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Toma de muestras:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otras (especificar):</b>
<b>Mediciones:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Representación gráfica:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Encuesta o Entrevistas:</b> <input type="checkbox"/>	

**6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:**  
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta) **SI**  **NO**


**6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:**  
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) **SI**  **NO**

**6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:**  
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) **SI**  **NO**

**6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:**  
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) **SI**  **NO**

**7. OBSERVACIONES**

*Se realizó punto de inicio y cierre en el resultado.*





8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Se constató que el sistema de tratamiento (~~el~~ sistema primario, de clarificación) se encuentra deshabilitado. Al respecto, se constató la existencia de un estanque de 4m<sup>3</sup> de capacidad, el cual acumula los líquidos viscosos, los cuales son retirados por la empresa Bravo Energía, de acuerdo a lo establecido por el Sr. Mauricio Uribe (Presencia de nitrógeno).



