



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 6

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección:

15 Junio 2015

1.2 Hora de inicio

13:04

1.3 Hora de término

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

PROYECTO: "PLANTA EL INGLÉS"

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

OPERACIÓN

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

SE LOCALIZA A 13 KM AL NOROCCIDENTE DE LA CIUDAD DE RANCAGUA EN EL CORRECTOR DE LA SUBDIVISIÓN DE LA RESERVA COM. N.º 4 DEL PROYECTO PARCELACIÓN CHANCÓN, EN LA LOCALIDAD DE ALCONADA GRANDE, COMUNA RANCAGUA

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

COMPAÑÍA MINERA EL INGLÉS

Domicilio:

HUERFANOS 1178 OFICINA 301 SANTIAGO

RUT o RUN:

89980400-7

Teléfono:

0224713600

Email:

PMAS@CEMIN.COM

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

FAMILIA ISABEL GARCÍA MENINO

Domicilio:

HUERFANOS 1178 OFICINA 301 SANTIAGO

RUT o RUN:

S.3PO.151-4

Teléfono:

0224713600

Email:

ISAMIN@CEMIN.COM

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:

EDUARDO VALENTUERA GARCÍA

Domicilio:

ADRIEL RAMÍREZ 108 CERRO YUMBAY - VAL PARAÍSO

RUT o RUN:

9307194-8

Teléfono:

97158085

Email:

EVALEUTUERA@CEMIN.COM

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:

SI

NO

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: ☒

2.2 No programada: ☐

Motivo: Denuncia ☐

Oficio: ☐

Otro: ☐



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

VERIFICACIÓN QUE EL CAMINO DE ACCESO H-180 SE
MANTIENE CONECTADO Y QUE LOS CAMIONES DE LA
EMPRESA MANTENEN SU CARPA EN SUS TOLVAS

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

DLA N° 108 DEL 22 DE AGOSTO 2013

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición
al ingreso:

SI — NO ☒

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las
circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de
Fuerza Pública para el
ingreso a la Actividad
Fiscalizada:

SI — NO —
(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el
Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada
por el funcionario de la SMA.

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: ☒	Registro fotográfico: ☒	Toma de muestras: ☐	Otras (especificar):
Mediciones: ☐	Representación gráfica: ☐	Encuesta o Entrevistas: ☐	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)


SI ☐ NO ☐

7. OBSERVACIONES

Area for observations with horizontal lines and a large diagonal line drawn across it.


8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS


Se verificó que el camino público de acceso a la planta "EL MOLE" está en buenas condiciones en su carpeta de rodado, por repavimentado reciente; y conectado desde el puente hasta hasta la entrada a la planta. Además se verificó tránsito de camiones de la empresa con carga en sus tolvas.



10. FISCALIZADORES (Comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago | www.sma.gob.cl

**11. OTROS ASISTENTES** (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
EDUARDO VALENTUERA	COMPLEJA MINERA EL INGLA	EDUARDOVALENTUERA@CEMID.COM	97158085	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recibió copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):