

357



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 01 DE 01

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 25/08/2015		1.2 Hora de inicio 14:55	1.3 Hora de término 16:41
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fiscalización Transparencia de Ocas		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: en desarrollo	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Balneario San Pedro de las Yucas, Pudahuel, Región Metropolitana			
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Proactiva Servicios Urbanos Chile		Domicilio: Cerro Tumbes de Aconcagua Km 5.9 Pudahuel	
RUT o RUN: B7805800-2	Teléfono: 722232112	Email: Administracion.ESLY@usohia.com	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Daniel Salazar González		Domicilio: Cerro Tumbes de Aconcagua Km 1.00	
RUT o RUN: 15515428-6	Teléfono: 722226020	Email: Daniel.Salazar@usohia.com	
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Eduardo Arceñas Cornejo		Domicilio: Cerro Tumbes de Aconcagua Km 5.9 Pudahuel	
RUT o RUN: 15125126-9	Teléfono: 722232112	Email: eduardo.arceñas@usohia.com	
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: 2.2 No programada: Motivo; Denuncia: _____ Oficio: _____ Otro: _____



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con X según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

7. OBSERVACIONES

Se observan condiciones técnicas y documentales de los locales
de ingreso y salida de establecimiento.



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZA LOCALIZACIÓN DE TRANSPORTES DE CARGA EN LOS CUALES SE CONSTATA EL IMPEDIMEN AL ESTABLECIMIENTO 18 CAMION Y FLETA T-504280077. SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

PPU-WC 1689, NO PETA NEGATIVO DE PERMISO.

SE CONSULTA CON INGENIERO AMBIENTAL DON EDUARDO ARENAS LA CANTIDAD DE VEHICULOS QUE IMPEDEN AL RECINTO PERMICHANDO EL ALBERGUE DE 100 A 130 VEHICULOS.

