



ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 29.07.2015	1.2 Hora de Inicio 10.43	1.3 Hora de término 17.30
---	------------------------------------	-------------------------------------

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CMPC CELWOSA S.A. PLANTA STA. FE	1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: OPERACIÓN
---	--

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:
AV. JULIO HEMMELMANN N° 670

1.7 Titular de las actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CMPC CELWOSA S.A	Domicilio: AV. JULIO HEMMELMANN N°670
---	---

RUT o RUN: 96.832.330-9	Teléfono: 043-2403702	Email: KJANICEK@CELWOSA.CMPC.CL
-----------------------------------	---------------------------------	---

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: JUAN CONSTABEL P.	Domicilio: AV. JULIO HEMMELMANN N° 670
---	--

RUT o RUN: 9.292.966-3	Teléfono: 043-2403702	Email: JCONSTABEL@CELWOSA.CMPC.CL
----------------------------------	---------------------------------	---

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: AURORA CULLEN CASTRO	Domicilio: AV. JULIO HEMMELMANN N°670
--	---

RUT o RUN: 14.108.737-1	Teléfono: 043-2403845	Email: ACULLEN@CELWOSA.CMPC.CL
-----------------------------------	---------------------------------	--

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI NO

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: 2.2 No programada: Motivo; Denuncia Oficio: Otro:

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. AREA DISPOSICION CONTROLADA: ADC.
2. PLANTA TRATAMIENTO DE EFUEENTES.
3. SISTEMAS MONITOREO CONTINUO DE GASES TRS (CEMS)
4. MEDIDAS DE ADECUAMIENTO DE RUIDOS.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

1. DCA N° 199/1996: CONSTRUCCION VEREDERO RESIDUOS SOLIDOS SANTA FE
2. DCA N° 66/04: PROYECTO AMPLIACION PLANTA SANTA FE.
3. DCA N° 285/09: EFICIENCIA ENERGETICA CON INCREMENTO DE GENERACION ELECTRICA SANTA FE.
4. DCA N° 39/10: OPTIMIZACION OPERACIONAL DE PLANTA SANTA FE - LINEA 2.
5. ~~D.S.~~ N° 90/00: NORMA EMISION DE RUIDOS.
6. D.S. N° 37/13: NORMA EMISION COMPLEJOS TRS

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al ingreso:

SI NO

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI NO
(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar): GEORADRECIACIÓN
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

7. OBSERVACIONES

Observaciones area with a blue line drawing of a corner.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

1. SE SOSTIENE UNA REUNIÓN DE INICIO, EN DONDE PARTICIPAN POR PARTE DE LA EMPRESA LAS SIGUIENTES PERSONAS: SRA. ANDREA CULLEN C., Y SRA. CLAUDIA VIGILMA B. DEL AREA DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD; DON JUAN ESCALONIA G., DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE DE CMPC CELULOSA S.A. EN DONDE SE INDICA LOS ALCANCES DE LA FISCALIZACIÓN Y DE LAS MATERIAS A FISCALIZAR.

2. SE PROCESA A SOLICITAR LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

a. INFORME DE PRODUCCIÓN DE CELULOSA (TON/AÑO)

b. PROYECTO ANUAL DEL EFUENTE ($m^3/día$), AÑO 2014;

c. PERCENTIL 90 DE LOS PROYECTOS ANUALES DEL EFUENTE ($m^3/día$)/14;

d. RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN AAC ($m^3/AÑO$)

e. LICENCIACIÓN AAC - CUBA N° 2 DE MARZO 2015.

f. PERTINENCIA DE MODIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL N° 215/2011.

g. PERTINENCIA DE MODIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL N° 210/2013.

h. INFORME DE SEGUIMIENTO DE MONICIÓN DE BUIDOS DE DICIEMBRE/2014

i. INFORME DE CERTIFICACIÓN INICIAL DE CSMS DE HORNO DE CAL LÍNEA 1.

j. INFORME DE CERTIFICACIÓN INICIAL DE CSMS DE HORNO DE CAL LÍNEA 2.

k. INFORME DE PRESENTACIÓN DE CSMS INSTALADO EN C. RECUPERADORA 1 y C. BIOMASA LÍNEA 1.

l. INFORME DE PRESENTACIÓN DE CSMS EN CALDERA RECUPERADORA 2 E INTEGRADOR LÍNEA 2.

3. SE PROCESA A REALIZAR VISITA A TERRENO DE:

a. AREA DE DISPOSICIÓN CONTROLADA: SE CONSTATA LA CUBA N° 1 CONSTRUIDA Y SIN DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, LA CUBA N° 2, SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN.


b. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFUENTES: SE CONSTATA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE N° 4 DE ENFRIAMIENTO.

c. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE BUIDOS EN SECTOR BIOMASA 2, PORQUE MANEJO Y JUSTIFICACIÓN.



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

1.- SISTEMAS DE MEDICIÓN CONTINUA DE GASES TRS (COMS) DE HORNO DE CAL 1, HORNO DE CAL 2, CALDERA ABOVEDADA 1 y CALDERA ABOVEDADA N° 2.-





11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
ANABELA CULLÉN C.	CMPC SPA. FE	ACULLEN@CEMOSA.CMPC.CL	0432403702	
CLAUDIA VISUA B.	CMPC SPA. FE	CVISUA@CEMOSA.CMPC.CL	0432637727	
JUAN GERMÁN G.	CMPC SPA. FE	JGERMAN@CEMOSA.CMPC.CL	0432403702	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI NO

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):