



Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

ORD. MZN N°: 665

ANT.: Ord. N° 3216, de fecha 06 de octubre de 2015,
SERNAGEOMIN.
Ord. MZN N° 332, de fecha 19 de junio de 2015, SMA.

MAT.: Envía antecedentes solicitados.

Iquique, 02 de diciembre de 2015

DE: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

A: MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SALDÍAS
DIRECTORA REGIONAL SERNAGEOMIN TARAPACÁ
GRUMETE BOLADOS 125, IQUIQUE

En relación a la actividad de inspección ambiental ejecutada entre los días 19 a 20 de junio del 2015 con motivo del incidente ambiental reportado por Quebrada Blanca dentro de sus instalaciones, el cual se presentó como derrame de soluciones de refino en un sector de la Quebrada Blanca. Se solicitó al titular diversos antecedentes, los cuales fueron analizados por vuestros profesionales, sugiriendo a la SMA que se pidiera aclaración del punto 2 del Ord. N° 3216/2015, el cual se detalla a continuación:

"2. Respecto de la descripción de la piscina 4300, el Titular indica que ésta hace parte del sistema de desagüe del rajo, sin embargo al analizar esta información con el EIA en evaluación, no se logra identificar esta piscina en la descripción que el titular hace del "sistema de desagüe rajo" (punto 1.5.2.2 pág. 1-28), y no indica la data de construcción de la misma, que permita establecer la regularidad de esta instalación."

De acuerdo a lo anterior, enviamos a usted una copia de la documentación antes señalada y Carta GG/157/15 de fecha 27 de noviembre de 2015 del Sr. Dale Jonathan Webb, Gerente General de Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A., para vuestra revisión dentro de sus competencias.

Los antecedentes del examen deberán ser remitidos a la oficina de la Superintendencia del Medio Ambiente ubicada en Riquelme 1081, Iquique.

Sin otro particular, se despide atentamente,


TAMARA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
División de Fiscalización
Superintendencia del Medio Ambiente



CC:

- 1.- División de Fiscalización, SMA (DFZ-2015-18-I-RCA-IA)
- 2.- Oficina de Partes SMA