

Nº Informe	3273351
Fecha:	02/07/2015
Pág 1 de 2	

## INFORME DE MEDICIÓN Y MONITOREO

C000051 (Rev. N°3)

Muestra N°	3273351
------------	---------

### ANTECEDENTES CLIENTE

**Empresa Solicitante** : Superintendencia del Medio Ambiente  
**Dirección** : Miraflores N°178 Piso 7  
**RUT** : 61.979.950-K

### ANTECEDENTES FUENTE EMISORA


**Fuente Emisora** : Minera Teck  
**Actividad** : Minera  
**Dirección** : Faena Minera Quebrada Blanca  
**Comuna** : Pica  
**Región** : I  
**Coordenadas** : - Norte: - Este: -

### ANTECEDENTES MUESTREO

**Equipo** : -  
**Lugar de muestreo** : Quebrada Blanca Piscina 1100  
**Fecha** : 18-06-2015  
**Hora** : -  
**Tipo de muestreo** : M. Manual Puntual Agua Residual  
**Procedimiento de muestreo** : EPA000022 Rev N°5/ EPA000021 Rev N°6  
**Naturaleza** : -  
**Observador en terreno** : Patricio Rojas **Cargo** : Ing. Ambiental  
**Responsable del monitoreo** : Alvaro Mera **Cargo** : Muestreador

### OBSERVACIONES

1. El Área Logística y Muestreo de ANAM, cumple con los requisitos de la normativa oficial NCh 409/2 y Manual SISS, para el muestreo de Agua Potable y NCh 411 (partes 1,2,3,4,6,10 y 11), para el muestreo de aguas crudas y aguas residuales, como está especificado en los certificados LE-111 y LE-112 del INN.
2. El Área de Logística y Muestreo de ANAM cuenta con procedimientos acreditados para el muestreo de lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas y RESPEL, como está especificado en los certificados LE-651, LE-652 y LE-773 del INN.
3. Este informe de medición y monitoreo no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización escrita de ANAM S.A.
4. Documento firmado electrónicamente de acuerdo al estándar de la Ley 19.799.
5. Para corroborar la validez busque este documento por N° de Informe en el sitio [ww.anam.cl/Anamwebsit](http://ww.anam.cl/Anamwebsit) e



  
**Jefe Logística y Muestreo**  
 José Miguel Olavarría

Nº Informe	3273351
Fecha:	02/07/2015
Pág 2 de 2	

## **INFORME DE MEDICIÓN Y MONITOREO**

C000051 (Rev. N°3)

Muestra N°	3273351
------------	---------

### **MEDICIONES PUNTUALES**

		Inicio	Término
Fecha	:	-	-
Hora	:	-	-
pH	:	-	-
Temperatura	:	- °C	- °C

### **REGISTRO TEMPERATURA**

Temperatura Termino Botella N° 1 : - °C

### **ANTECEDENTES ENTREGA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS**

	Entrega de muestras	Recepción de muestras
Responsable	: Alvaro Mera	: Jennifer Veliz
Fecha	: 18/06/15	
Hora	: - Hrs.	
Laboratorio Responsable	: ANAM S.A.	

### **OBSERVACIONES**

No se realiza muestreo, debido a que al llegar a punto de muestreo (Piscina 1100), el pozo se encontraba sin flujo (Seco), por este motivo además no se registraron las coordenadas.

### **FOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO**

