

Nº Informe	3273353
Fecha:	02/07/2015
Pág 1 de 2	

INFORME DE MEDICIÓN Y MONITOREO

C000051 (Rev. N°3)

Muestra N°	3273353
------------	---------

ANTECEDENTES CLIENTE

Empresa Solicitante : Superintendencia del Medio Ambiente
Dirección : Miraflores N°178 Piso 7
RUT : 61.979.950-K

ANTECEDENTES FUENTE EMISORA

Fuente Emisora : Minera Teck
Actividad : Minera
Dirección : Faena Minera Quebrada Blanca
Comuna : Pica
Región : I
Coordenadas : - Norte: - Este: -

ANTECEDENTES MUESTREO

Equipo : -
Lugar de muestreo : Quebrada Blanca Poza Exfiltración 1
Fecha : 18-06-2015
Hora : -
Tipo de muestreo : M. Manual Puntual Agua Residual
Procedimiento de muestreo : EPA000022 Rev N°5/ EPA000021 Rev N°6
Naturaleza : -
Observador en terreno : Patricio Rojas **Cargo** : Ing. Ambiental
Responsable del monitoreo : Alvaro Mera **Cargo** : Muestreador

OBSERVACIONES

1. El Área Logística y Muestreo de ANAM, cumple con los requisitos de la normativa oficial NCh 409/2 y Manual SISS, para el muestreo de Agua Potable y NCh 411 (partes 1,2,3,4,6,10 y 11), para el muestreo de aguas crudas y aguas residuales, como está especificado en los certificados LE-111 y LE-112 del INN.
2. El Área de Logística y Muestreo de ANAM cuenta con procedimientos acreditados para el muestreo de lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas y RESPEL, como está especificado en los certificados LE-651, LE-652 y LE-773 del INN.
3. Este informe de medición y monitoreo no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización escrita de ANAM S.A.
4. Documento firmado electrónicamente de acuerdo al estándar de la Ley 19.799.
5. Para corroborar la validez busque este documento por N° de Informe en el sitio ww.anam.cl/Anamwebsit e




Jefe Logística y Muestreo
 José Miguel Olavarría

Nº Informe	3273353
Fecha:	02/07/2015
Pág 2 de 2	

INFORME DE MEDICIÓN Y MONITOREO

C000051 (Rev. N°3)

Muestra N°	3273353
------------	---------

MEDICIONES PUNTUALES

		Inicio	Término
Fecha	:	-	-
Hora	:	-	-
pH	:	-	-
Temperatura	:	- °C	- °C

REGISTRO TEMPERATURA

Temperatura Termino Botella N° 1 : - °C

ANTECEDENTES ENTREGA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS

	Entrega de muestras	Recepción de muestras
Responsable	: Alvaro Mera	: Jennifer Veliz
Fecha	: 18/06/15	
Hora	: - Hrs.	
Laboratorio Responsable	: ANAM S.A.	

OBSERVACIONES

No se realiza muestreo, debido a que al llegar a punto de muestreo (Poza Exfiltración 1), el pozo se encontraba sin flujo (Seco), por este motivo además no se registraron las coordenadas.

FOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

