

Registro Fotográfico proceso de cubrimiento celda Nororienté RSLLC/
febrero 2016

Fotografía N°1. 21:22 PM del 15 de febrero 2014 (Turno de Vigilancia) Celda Nororienté RSLLC.



Fotografía N°2. 11:30 AM 16 de febrero 2016 (Vista de trabajo de Cobertura en celda Nororienté del RSLLC)



Registro Fotográfico proceso de cubrimiento celda Nororiente RSLLC/ febrero 2016

Fotografía N°3. 15:10 Hrs. 16 de febrero del 2016 (trabajos de cobertura en celda Nororiente del RSLLC)



Fotografía N°4. 16:00 Hrs. 16 de Febrero del 2016 (Trabajos de cobertura celda Nororiente del RSLLC)



Registro Fotográfico proceso de cubrimiento celda Nororiente RSLLC/
febrero 2016

Fotografía N°5. 17:00 Hrs. 16 de Febrero del 2016 (Trabajos de cobertura celda Nororiente del RSLLC)



Fotografía N°6. 12:30Hrs 17 de Febrero del 2016 (Trabajos de Cobertura celda Nororiente del RSLLC)



Registro Fotográfico proceso de cubrimiento celda Nororiente RSLLC/
febrero 2016

Fotografía N°7 17:50Hrs 17 de Febrero del 2016 (Trabajos de Cobertura celda Nororiente del RSLLC)



Fotografía N°8 17:50Hrs 17 de Febrero del 2016 (Trabajos de Cobertura Talud celda Nororiente del RSLLC)

