



## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

### 1. ANTECEDENTES

<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 09-03-2016		<b>1.2 Hora de inicio:</b> 11:00 Hrs.	<b>1.3 Hora de término:</b> 18:20 Hrs.
<b>1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> Plantel Porcino Fundo Santa Josefina		<b>1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> En Operación	
<b>1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada :</b> Fundo Santa Josefina, Comuna de Coihueco, Provincia de Ñuble, VIII Región del Biobío			
<b>1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> Agrícola y Frutícola Veneto Ltda.		<b>Domicilio:</b> Isabel Riquelme N°1049 2° Piso, Comuna de Chillán, Provincia de Ñuble, VIII Región del Biobío	
<b>RUT o RUN:</b> 76.032.290-3	<b>Teléfono:</b> 56-42-2234006	<b>Correo electrónico:</b> agriven@tie.cl	
<b>1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> Giovanna Velilla Consolini y Alejandro Velilla Consolini		<b>Domicilio:</b> Isabel Riquelme N°1049 2°, Comuna de Chillán, Provincia de Ñuble, VIII Región del Bio Bio	
<b>RUN:</b> 08.326.734-8 y 08.524.130-4	<b>Teléfono:</b> 56-42-2234006	<b>Correo electrónico:</b> agriven@tie.cl	
<b>1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:</b> Cesar Cid Gonzalez		<b>Domicilio:</b> Isabel Riquelme N°1049 2° Piso, Comuna de Chillán, Provincia de Ñuble, VIII Región del Biobío	
<b>RUN:</b> 08.609.795-8	<b>Teléfono:</b> 56-42-2234006	<b>Correo electrónico:</b> cesarcidgonzalez@gmail.com	
<b>1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:</b> SI <u>X</u> NO _____			

### 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

**2.1 Programada:** X **2.2 No programada:** \_\_\_\_\_ **Motivo:** Denuncia \_\_\_\_\_ Oficio \_\_\_\_\_ Otro \_\_\_\_\_



### 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- A. Manejo y control de residuos líquidos
- B. Manejo y control de olores
- C. Manejo y control de residuos sólidos
- D. Curso del agua superficial (observación visual)

### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

- A. Resolución Exenta N°295/2012. Determina responsabilidades y establece sanciones en contra de la empresa Agrícola Veneto Ltda., Titular proyecto "Plantel de Cerdos Santa Josefina, Agrícola Veneto Ltda."

### 5. OPOSICIÓN AL INGRESO

**5.1 Existió Oposición al Ingreso:**

SI \_\_\_\_\_ NO X

**En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección ambiental:**

-----

**5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Actividad Fiscalizada:**

SI \_\_\_\_\_ NO X

(Solo SMA)

**En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA:**

-----



**6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

**6.1 Actividades de Inspección realizadas** (Marque con x según corresponda )

<b>Inspección Ocular:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Registro Fotográfico:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Toma de Muestras:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otras (especificar):</b> -----
<b>Mediciones:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Representación Gráfica:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Encuestas o Entrevistas:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	

**6.2 Existió Modificación del orden de Inspección Ambiental:** **SI**  **NO**

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

**6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:** **SI**  **NO**

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

**6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:** **SI**  **NO**

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

**6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados:** **SI**  **NO**

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

**7. OBSERVACIONES**

Con relación al instrumento de evaluación no se utiliza la RCA N°151/2007, ya que este fue derogada por la Resolución Exenta N°295/2012 Comisión de Evaluación del Bio Bio.

De acuerdo a lo señalado por el encargado del Plantel Sr. Cesar Cid, el titular se encuentra en un proceso de evaluar un nuevo sistema de tratamiento a desarrollar (presentación de nuevo DIA), luego de la eventual aprobación ante la Autoridad Ambiental.

## 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

### Reunión Inicial sector Oficinas

Siendo las 11:30 minutos, se realiza la reunión de inicio en sector de oficinas, en compañía del Sr. Cesar Cid Gonzalez (Encargado de producción), procediendo a explicar los alcances de la fiscalización programada.

Consultado el Sr. Cid respecto a los residuos veterinarios este señala que se encuentran almacenados y aún no se han llevado a lugar de disposición final.

Consultado respecto a la dotación actual del plantel porcino este señala que se cuenta con una cantidad total de 7800 animales y de los cuales 560 madres.

El Sr. Cid indica respecto al funcionamiento de este plantel porcino cuenta con las siguientes etapas: Gestación, maternidad, Recría y Engorda.

Se procede a realizar inspección en terreno la cual cuenta con las siguientes etapas:

**Estación 1: Laguna Anaeróbica.** Se observa esta se encuentra sin presencia de purines o residuos líquidos, tampoco cuenta con impermeabilización.

Según Coordenadas 19 H, X:25437059 Y:5945556 y se deja registro fotográfico

**Estación 2: Laguna de Acumulación:** Se observa existencia de laguna de acumulación la cual tampoco se encuentra con presencia de purines, y presenta acumulación de aguas lluvia.

Según coordenadas 19 H, X:254223 Y: 5945757 y se deja registro fotográfico.

Camino al sector de tratamiento (el cual no se encuentra operativo) se observa área de derrame de purines, según lo señalado por el Sr. Cid esto es debido a escurrimiento de purines desde tubería de descarga, ocurrida en enero del año 2016.

Según coordenada 19 H X:254357 Y:5945329 y se deja registro fotográfico

**Estación 3.** Proyecto de Sistema de Tratamiento de purines (el cual no se encuentra operativo), es posible apreciar estructuras, tales como, separador primario, parabólico con una prensa separadora de sólidos, estanque de sedimentación y dos estanques australianos, según lo observado todos estos equipos no se encuentran en funcionamiento.

Según coordenada 19 H X:254389 Y: 5945289 y registro fotográfico

### **Estación 4. Tubería o canalización de purines desde pabellones hacia laguna histórica.**

En el sector de esta tubería cercano a pabellones se observa derrames de purines, según lo señalado por el Sr. Cid se produjo en enero de 2016, lo cual se generó por colapso de la tubería de descarga.

Según coordenada 19 H X: 254424 Y: 5945229 y registro fotográfico



#### **Estación 5. Laguna Histórica de acumulación de purines**

Se hace recorrido de este lugar donde se observa acumulación de gran cantidad de purines y lodos propios del proceso de plantel porcino, esta laguna se encuentra sin impermeabilización.

Según coordenada 19 H X:254295 Y:5945040 y registro fotográfico

En costado a laguna histórica es posible apreciar filtración de purines.

Según coordenada 19 H X:254294 Y: 5944922 y registro fotográfico

#### **Estación 6: Sector orilla Río Cato**

En este lugar no es posible observar alguna evidencia de descarga de residuos líquidos o similares a curso de agua superficial.

Según coordenada 19 H X:254294 Y: 5944922 y registro fotográfico

#### **Se procede a realizar reunión de cierre en oficinas**

Se procedió a realizar lectura del acta al encargado de producción Sr. Cesar Cid Gonzalez.

### **9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES**

<b>N°</b>	<b>Descripción</b>
1	<i>Acreditar documentación sobre dotación actual de plantel porcino</i>
2	<i>Entregar documentación de respaldo sobre compra de insumos y aplicación de estos para el control de olores</i>
3	<i>Se exige entregar antecedentes sobre disposición de cadáveres, implementación de fosa, adquisición de equipos y materiales para este fin. Registro fotográfico del mismo y las coordenadas asociadas a la ubicación de la fosa.</i>
4	<i>Registro de disposición final de residuos veterinarios</i> <i>(Se dejan cinco días hábiles para entrega de antecedentes, remitir a Superintendencia de Medio Ambiente, en Av. Arturo Prat. N°390 oficina 1604, Edificio Neocentro, Concepción)</i>



**10. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)**

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo	Firma
Rodrigo Zúñiga Toloza	SEREMI de Salud	
Juan Bustamante Vásquez	SAG	
Victor Arriagada Sanchez	SAG	

**11. OTROS ASISTENTES (Complete los antecedentes)**

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cesar Cid Gonzalez	Empresa Agrícola y Frutícola Veneto Ltda.	cesarcidgonzalez@gmail.com		

**12. RECEPCIÓN DEL ACTA**

<p><b>12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepción copia del Acta:</b></p> <p>SI <u>X</u> NO _____</p>	<p><b>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</b></p> <p><b>Ausencia del Encargado</b> _____ <b>Negación de Recepción</b> _____</p> <p><b>Constancia en caso de Negación</b> (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):</p> <p>-----</p>
--	---