ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 30-04-2013	**1.2 Hora de inicio:** 11:30	**1.3 Hora de término:** 18:30
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Plantel de Cerdos Santa Josefina, Agrícola Veneto Ltda.	**1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** En Operación	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada : Fundo Santa Josefina, Sector Calabozo, Comuna de Coihueco		

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Plantel de Cerdos Santa Josefina, Agrícola Veneto Ltda.		**Domicilio:** Fundo Santa Josefina, Sector Calabozo, Comuna de Coihueco
RUT o RUN: 76.032.290 – 3	**Teléfono:** 09-64335415	**Correo electrónico:**

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Giovanna Velilla Consolini		**Domicilio:** **Isabel Riquelme 1049**
RUN: 8.326.734-8	**Teléfono:** 09-64327706	**Correo electrónico:**

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Sergio Sandoval Riquelme Jefe de Maternidad		**Domicilio:** **Poblacion Bernardo Ohiggins, pasaje el Roble N°161, Comuna de Bulnes**
RUN: 11.810.399 – 8	**Teléfono:** 09-3267657b	**Correo electrónico:**
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: **SI__X__ NO_____**		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: ___X__	**2.2 No programada:____ Motivo: Denuncia_____ Oficio_____ Otro_____**

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

A. Instalación e infraestructura

B. Sistemas de tratamiento de residuos líquidos y obras asociadas

C. Manejo Control y tratamiento de RIles de proceso

D. Manejo y disposición de residuos industriales solidos

E. Implementar mecanismos de control de olores y proliferación de vectores

F. Implementación de Plan de Cierre controlado de este Plantel

G. Compromisos Voluntarios.

H. Impactos no previstos

I. Obras no evaluadas por el comité técnico, Región del Bio Bio

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

A. RCA 151/2007 de CONAMA que califica proyecto "Plantel de Cerdos Santa Josefina Agrícola Veneto Ltda."

B. RCA 295/2012 de CONAMA "Determina responsabilidades y establece sanciones en contra de la empresa Agrícola Veneto Ltda."

C. Resolución exenta N°574/2012 Superintendencia del Medio Ambiente

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al Ingreso: **SI_____ _NO__X_**	**En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección ambiental:**

5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Actividad Fiscalizada: **SI_____ NO__X__** **(Solo SMA)**	**En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA:**

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular:__X__	**Registro Fotográfico:__X_**	**Toma de Muestras:_____**	**Otras** (especificar):

Mediciones:_____	**Representación Gráfica:**_____	**Encuestas o Entrevistas:**_____	

6.2 Existió Modificación del orden de Inspección Ambiental: **SI**_____ **NO**___**X**___

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: **SI**__**X**___ **NO**_____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: **SI**____**x**__ **NO**_____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: **SI**_____ **NO**____**X**__

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

7. OBSERVACIONES

Los Documentos solicitados no se encuentran disponibles en el predio, dado que se mantienen en la oficina central de esta empresa los cuales son:

1.- Derechos de aprovechamiento de agua del pozo profundo, emitido por la DGA.

2.- Escritura de propiedad de derechos de agua del canal el Carmen.

3.- Informe de monitoreo de agua superficial del río Cato

4.- Plan de contingencia por muerte masiva de cerdos.

5.- Informe de Inicio de obras de cada etapa del proyecto enviado a la COREMA.

6.- Plan para control de Olores y Vectores en el predio.

7.- Informe de aviso de impactos no previstos de este proyecto.

8.- Copia de comprobante de envío de antecedentes en relación a dar cumplimiento a Resolución 574/2012 de la Superintendencia del Medio Ambiente.

9.- Plan de Cierre de este Plantel de acuerdo a Resolución 295/2012 de CONAMA "Determina responsabilidades y establece sanciones en contra de la empresa Agrícola Veneto Ltda."

Plazo de envío de estos antecedentes es el 8 de Mayo del 2013 a la Oficina de la Superintendencia del Medio Ambiente ubicada en Lincoyán N° 145 Concepción, dirigida a Sr. Juan Pablo Granzow

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza reunión previa con el encargado donde se le informa sobre la visita de esta fiscalización, se solicitaron además se solicitaron antecedentes y documentos respectivos de este proyecto.

Acto seguido se realiza recorrido por las instalaciones asociadas a este proyecto

1. Estación 1:

1.1.- ***Construcciones previas a la Resolución 151/2007:***

Georreferencia : WGS 84, HUSO 19, 254424 – 5945304 ; 19- 254632 - 5945171

8 pabellones de Cerdos, actualmente estos se utilizan para Recría, maternidad, hembras de desecho, gestacion, reproducción y engorda, además existen 2 pabellones 2 construidos en madera, que se han mantenido sin ocupación y que corresponden al plantel antiguo.(19h, 254345 – 5945330)

1 bodega antigua que actualmente se utiliza como fabrica de alimentos.

1.2.- ***Obras realizadas después de la Resolución 151/2007***

7 pabellones construidos

Actualmente se constata la existencia de 15 pabellones, con un total de 8951 animales, conformados por, 4200 engorda, 3150 recría, 1000 lechones, 558 hembras, 8 reproductores y 35 chanchillas

2. Estación 2:

2.1 Cortina vegetal: se planto cortina vegetal en el frontis del predio de especies exóticas, cuyo porcentaje de prendimiento alcanza un 20 %

3.Estación 3 Disposición de animales muertos:

Georreferencia : WGS 84, HUSO 19 254656 – 5945103

Se constata que el deposito para animales muertos consiste en una excavación en suelo que ha sido recubierto por material plástico, a medida que se van colocando los animales muertos estos se cubren con cal, el deposito se mantiene cerrado con tapa de madera sobre la cual se coloca un plástico sostenido con bolones de piedra, no se perciben malos olores, presencia de moscas ni aves carroñeras.

Actualmente existe un pozo de depósito cuya capacidad se ha completado y este se encuentra tapado con plástico, madera y suelo, se observa el uso de un segundo pozo para este fin y la construcción de un tercer pozo.

4.- Estación 4: Pozo profundo para captación de agua potable:

Posee una profundidad de 20 metros, se encuentra revestido y tapado en optimas condiciones.

Georreferencia: wgs 84, huso 19 254368 – 5945396

5.- Estación 5: Sistema de Tratamiento:

Se observa en construcción 2 piscinas de decantación, un radier base para piscina de acumulación, radier base para piscina de decantación y una caseta para electrificación del sistema.

La conducción desde los pabellones hasta la piscina de acumulación se hace mediante una canoa de madera recubierta con plástico, quedando el Ril expuesto.

Actualmente no existe un sistema de tratamiento, el RIL generado en los pabellones se conduce hasta una piscina de acumulación, la cual se construyo sobre suelo desnudo de una superficie aproximada de 160 metros cuadrados y una

profundidad de entre 2 a 3 metros. Este sistema no contempla la separación de liquido y sólido previo a la descarga a la piscina de acumulación.

Estación 6: Disposición de Residuos Veterinarios:

Se detecta que los residuos se almacenan en bolsas plásticas y son depositados en suelo desnudo al aire libre, en un lugar destinado para ello. (19h, 254367 – 5945239)

Estación 7: Impactos no previstos:

Se constato en la ubicación del canal de conducción del Ril no tratado derrames en varios puntos del trayecto de la canoa, en la cual se observa exceso de guano acumulado.

Georreferencia WGS 84, HUSO 19 254374 – 5945150

Estación 8 : Obras nuevas no evaluadas por el comité técnico Región del Bio Bio

Se observa excavación profunda ubicada en un pie de monte dentro del predio cuyas dimensiones son de 7 x29x40, de un volumen aproximado de 5000 a 5500 metros cúbicos.

El suelo de esta excavación se dispuso en un potrero del mismo predio ubicado en cota mas abajo, no separando los diferentes horizontes para un mejor aprovechamiento de este suelo desde el punto de vista agrícola.

Georreferencia WGS 84, HUSO 19 254427 – 5945636

Se observa una segunda excavación con una dimensión aproximada de 40x40x6, el suelo extraído de esta fue depositado en el mismo lugar descrito anteriormente.

Georreferencia WGS 84, HUSO 19 254206 - 5945732

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

N°	Descripción
	Todos los citados en punto 7 de esta acta

10. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	**Organismo**	**Firma**
Carmen Zuleta Marin	*SAG*	
Manuel Lopez Elgueta	*SAG*	
Juan Andres Bustamante Vasquez	*SAG*	

11. OTROS ASISTENTES (Complete los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
SERGIO SANDOVAL RIQUELME	JEFE DE MATERNIDAD DE PLANTEL PORCINO SANTA JOSEFINA DE VENETO		93267657	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta: **SI__X___ NO_____**	**En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:** **Ausencia del Encargado_____ Negación de Recepción_____** **Constancia en caso de Negación** (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):