



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 de 3

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 10-05-2016	1.2 Hora de inicio: 11:30	1.3 Hora de término: 13:30
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: El proyecto se localiza en la comuna de Andacollo, provincia del Elqui, Región de Coquimbo, al interior del área urbana de la comuna, al costado este del camino a Chepiquilla, aproximadamente a 1 kilómetro (en línea recta) al sur de la plaza principal de la ciudad de Andacollo, a una altura aprox. de 1.020 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).		Región: IV REGIÓN DE COQUIMBO
Coordenada Norte (WGS84): 6.651.068	Coordenada Este (WGS84): 299.228	Huso: 19S _x_ 18S _
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO		
RUT o RUN: 78126110-6	Teléfono: 51-330401	Correo electrónico: MARCELO.ZEPEDA@TECK.COM
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección		
RUT o RUN: 12.330.305-9	Teléfono: 942421093	Correo electrónico: Ximena.retamal@teck.com
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN		
2.1 Programada	2.2 No programada	Denuncia: Oficio: x Otro: _
2.3 Instrumento de Gestión Ambiental fiscalizado:	Norma de Emisión	Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental
	D.S. N° /	D.S. N° 59/2014 D.S. N° /
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)	N° / / / N° / / / N° / / /
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo N° Año Organismo emisor Tipo N° Año Organismo emisor	
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	Verificar activación de plan de contingencia e implementación de medidas asociadas.	
3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI _ NO _x_	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI _ NO _x_	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI _x_ NO _
4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)		
El titular hace entrega de copia en digital de los siguientes documentos y sus medios de verificación: <ul style="list-style-type: none">Copia de Registro N°1 Medidas del Plan de contingencia en Andacollo.Copia de Registro N°2 Medidas del Plan de contingencia en Mina.Copia de Registro N°3 Medidas del Plan de contingencia en Planta.Registro de Tronaduras últimas 48 horas		



5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Pia Valenzuela Marín	Superintendencia del Medio Ambiente	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia actividad de fiscalización con reunión en la que se le informa a la señora Ximena Retamal, Superintendente de Medio Ambiente, el motivo de la visita, (superación de la Norma MP10 de 120 µg/m3N, Activación del Plan de Contingencia nivel 1) y las actividades a realizar.

La señora Ximena Retamal indica que en estos momentos, los datos de la estación Monitora "Hospital" no se encuentran disponibles en la página web de la SEREMI de Medio Ambiente, del mismo modo informa que el plan de contingencia se activó con datos no válidos de la misma página y que no es posible determinar si el plan de contingencia puede desactivarse puesto que no cuentan con la información de la calidad del aire en estos momentos.

El señor Ariel Toledo y la señora Ingrid Pérez De Arce, Coordinadores de Medio Ambiente, informan que la planta se encuentra detenida en estos momentos debido a que el día 09 de mayo de 2016 se rompió la correa que alimenta el molino SAG por lo que la planta de 5, y 20 ktpd se encuentra detenida desde el 09 de mayo de 2016 a las 15:00 aproximadamente, se informa además que la planta de 10 ktpd que era la única que se encontraba funcionando, detuvo su operación el día 10 de mayo de 2016 a las 08:00 am aproximadamente.

Se realizó un recorrido por la mina hasta una estación mirador en la que se pudo constatar que la planta no se encuentra operativa y que solo hay tránsito de camiones de extracción hacia el área de stock y además se observó el tránsito de camiones aljibes humectando las áreas de mina.

En el sector Mirador, el señor Mario Zegarra, Jefe de Turno Mina, indicó que la falla de la correa mantendrá la planta detenida hasta las 19: 00 horas aproximadamente. Indicó además que se encuentran circulando siete (7) camiones aljibes de los cuales seis (6) contienen agua y uno (1) contiene producto supresor de polvo.

El señor Zegarra indicó además que no se tienen programadas tronaduras para el día de hoy debido a que no hay disponibilidad de patio.

Se visitó el área del proyecto hipógeno donde se pudo constatar la presencia de los supresores de polvo. Sin embargo debido a que la planta se encuentra detenida, no fue posible observar su funcionamiento.

La Señora Paulina Puentes, coordinadora de Medio Ambiente, indicó que la Minera recibió el mail de activación del plan de contingencia, por parte de la SEREMI de Medio Ambiente, el día 09 de mayo de 2016 a las 18:10 horas, debido a que en este horario el personal se encontraba en tránsito hacia la ciudad de La Serena, el plan se activó alrededor de las 19:30 horas en la Mina. Informa además que en el área de Andacollo no se activó el plan durante la noche debido a que la barredora no funciona en horario nocturno, por lo que se activó durante la mañana, mientras que en el área de mina no se activan los supresores durante la noche por un tema de seguridad.



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 3 de 3

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI ☒ X NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Ausencia del Encargado Negación de Recepción

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

